

## **ANEXO**

# **PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – MG**

## **Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário**



**Ipatinga  
2023**


Woba

Almeida

WR

# SUMÁRIO

<b>1 APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>24</b>
<b>2 METODOLOGIA .....</b>	<b>25</b>
<b>3 PROJEÇÃO POPULACIONAL.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 METÓDOS DE PROJEÇÃO ESTUDADOS .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 EQUAÇÃO LINEAR .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2.1 EQUAÇÃO EXPONENCIAL.....</b>	<b>28</b>
<b>3.2.2 EQUAÇÃO LOGARÍTMICA.....</b>	<b>28</b>
<b>3.2.3 EQUAÇÃO POLINOMIAL.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2.4 EQUAÇÃO POTENCIAL .....</b>	<b>29</b>
<b>3.3 CRITÉRIOS DE ESCOLHA .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4 EVOLUÇÃO POPULACIONAL .....</b>	<b>30</b>
<b>4 AVALIAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS METAS DO PMSB .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.1 METAS EM PRAZO EMERGENCIAL .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1.2 METAS A CURTO PRAZO .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1.3 METAS A MÉDIO PRAZO .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1.4 METAS A LONGO PRAZO .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1.5 METAS EM PRAZO CONTÍNUO .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>	<b>47</b>
<b>4.2.1 METAS COM PRAZO EMERGENCIAL .....</b>	<b>47</b>
<b>4.2.2 METAS COM CURTO PRAZO .....</b>	<b>54</b>
<b>4.2.3 METAS COM MÉDIO PRAZO.....</b>	<b>54</b>
<b>4.2.4 METAS COM LONGO PRAZO .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2.5 METAS CONTÍNUAS .....</b>	<b>56</b>
<b>5 PROJEÇÃO DAS METAS SEGUNDO NOVO MARCO LEGAL .....</b>	<b>58</b>
<b>6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO .....</b>	<b>61</b>
<b>6.1 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....</b>	<b>63</b>
<b>6.1.1 ATIVOS DO SISTEMA EXISTENTE .....</b>	<b>63</b>
<b>6.2 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>135</b>
<b>6.2.1 ATIVOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE .....</b>	<b>135</b>



<b>7 PROJEÇÃO DE DEMANDAS.....</b>	<b>158</b>
<b>7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .....</b>	<b>159</b>
<b>7.1.1 PROJEÇÕES .....</b>	<b>161</b>
<b>7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....</b>	<b>165</b>
<b>7.2.1 PROJEÇÕES .....</b>	<b>166</b>
<b>7.2.2 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA ÁREAS RURAIS.....</b>	<b>169</b>
<b>8 INVESTIMENTOS .....</b>	<b>170</b>
<b>8.1 BASE DE DADOS .....</b>	<b>170</b>
<b>8.2 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....</b>	<b>170</b>
<b>8.3 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>173</b>
<b>8.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS ESTUDOS E PROJETOS .....</b>	<b>174</b>
<b>8.5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .....</b>	<b>177</b>
<b>8.5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .....</b>	<b>177</b>
<b>8.5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>177</b>
<b>9 CUSTOS OPERACIONAIS.....</b>	<b>180</b>
<b>9.1 PROJEÇÕES DOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO .....</b>	<b>180</b>
<b>10 ANÁLISE DE VIABILIDADE.....</b>	<b>183</b>
<b>10.1 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>183</b>
<b>10.2 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA .....</b>	<b>183</b>
<b>10.2.1 INVESTIMENTOS .....</b>	<b>183</b>
<b>10.2.2 PROJEÇÃO DE RECEITAS.....</b>	<b>184</b>
<b>10.2.3 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO .....</b>	<b>186</b>
<b>10.2.4 FLUXO DE CAIXA .....</b>	<b>191</b>
<b>11 MECANISMOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO PMSB.....</b>	<b>196</b>
<b>11.1 MECANISMOS PARA A DIVULGAÇÃO DO PLANO.....</b>	<b>196</b>
<b>11.1.1 MEIOS DE DIVULGAÇÃO .....</b>	<b>196</b>
<b>11.2 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E DOS PADRÕES E NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM SEGUIDOS PELOS OPERADORES DO SISTEMA PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS .....</b>	<b>200</b>
<b>11.2.1 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....</b>	<b>200</b>
<b>11.3 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS .....</b>	<b>207</b>
<b>11.3.1 IDENTIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS .....</b>	<b>207</b>
<b>11.3.2 PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO PLANO DE AÇÕES E CONTINGÊNCIAS 211</b>	




<b>11.4 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO .....</b>	<b>212</b>
<b><u>IMPACTOS SOBRE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO VALE DO AÇO - SIVA .....</u></b>	
<b>11.5 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>217</b>
11.5.1 REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - RMVA.....	220
<b>11.6 IMPACTOS NO SIVA COM A POSSÍVEL RETIRADA DE IPATINGA .....</b>	<b>222</b>
11.6.1 IMPACTOS PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA.....	223
11.6.2 IMPACTOS PARA A COPASA E OS DEMAIS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SIVA.....	225
11.6.3 BALANÇO HÍDRICO PARA OS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SIVA .....	227
<b><u>12 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</u></b>	<b><u>231</u></b>
<b><u>ANEXOS .....</u></b>	<b><u>233</u></b>


## LISTA DE FIGURAS

<b>Figura 1 - Metas e prazos .....</b>	26
<b>Figura 2 - Estimativa de crescimento populacional em Ipatinga nos anos 2022 a 2053 .....</b>	31
<b>Figura 3 – Tanque de recebimento de lodo e Base para recebimento de "bags" ETA Amaro Lanari .....</b>	33
<b>Figura 4 – Reservatório R1.....</b>	34
<b>Figura 5 – Reservatório R1.....</b>	34
<b>Figura 6 – Reservatório R1.....</b>	35
<b>Figura 7 – Reservatório R-2.....</b>	36
<b>Figura 8 – Reservatório R-2.....</b>	36
<b>Figura 9 – Reservatório R-2A .....</b>	36
<b>Figura 10 – Reservatório R-2A .....</b>	37
<b>Figura 11 – Reservatório R-2B .....</b>	37
<b>Figura 12 – Reservatório R-2B .....</b>	37
<b>Figura 13 – Reservatório REL-1.1 .....</b>	38
<b>Figura 14 – Reservatório RAP-1.2.....</b>	39
<b>Figura 15 – Reservatório R-3 .....</b>	39
<b>Figura 16 – Reservatório R-3 .....</b>	39
<b>Figura 17 Reservatório R4.....</b>	40
<b>Figura 18 - Padrão de hidrômetro com o ano vigente de 2021 .....</b>	44
<b>Figura 19 - Padrão de hidrômetro com o ano vigente de 2019 .....</b>	44
<b>Figura 20 - Obras sendo executadas no setor Bucaina .....</b>	45
<b>Figura 21 - Identificação das obras de ampliação da rede de esgoto.....</b>	48
<b>Figura 22 – Reatores UASB – Elaboração do PMSB de Ipatinga – MG.....</b>	51
<b>Figura 23 – Guarda-corpo e Passarelas metálicas.....</b>	51

  
WR

<b>Figura 24 – Reatores UASB .....</b>	52
<b>Figura 25 – Reatores UASB .....</b>	52
<b>Figura 26 – EEE Vila da Paz (desativada) .....</b>	53
<b>Figura 27 – EEE Vila da Paz .....</b>	53
<b>Figura 28 – EEE Vila Ipanema. ....</b>	53
<b>Figura 29 – EEE Vila Ipanema. ....</b>	54
<b>Figura 30 - Evolução do atendimento de água em Ipatinga/MG .....</b>	58
<b>Figura 31 - Evolução do atendimento de coleta e de tratamento de esgoto em Ipatinga/MG .....</b>	59
<b>Figura 32 - Projeção da redução do índice de perdas na distribuição .....</b>	59
<b>Figura 33 - Mapa de localização dos ativos de Ipatinga – MG.....</b>	62
<b>Figura 34 – Mapa de localização dos pontos captação de água bruta de Ipatinga – MG (localizado no Município de Coronel Fabriciano, ativos pertencentes ao sistema SIVA – Sistema Integrado Vale do Aço) .....</b>	65
<b>Figura 35 - Portão de acesso aos poços .....</b>	66
<b>Figura 36 - Pátio dos poços de captação .....</b>	66
<b>Figura 37 - Estrutura física da captação .....</b>	66
<b>Figura 38 - Poço 1 .....</b>	67
<b>Figura 39 - Poço 2 .....</b>	67
<b>Figura 40 - Imagem área do terreno do poço .....</b>	67
<b>Figura 41 - Imagem área do terreno do poço .....</b>	67
<b>Figura 42 - Imagem área do terreno do poço .....</b>	67
<b>Figura 43 - Acesso ao poço 2 .....</b>	68
<b>Figura 44 - Terreno do poço 2 .....</b>	68
<b>Figura 45 - Poços junto da ETA.....</b>	68
<b>Figura 46 - Poço junto da ETA .....</b>	69
<b>Figura 47 - Poço junto da ETA .....</b>	69




<b>Figura 48 – Painél de Controle do Poço junto da ETA</b>	69
<b>Figura 49 - Painél de Controle do Poço junto da ETA</b>	69
<b>Figura 50 – Mapa de localização da estação de tratamento de água de Ipatinga – MG (localizado no município de Coronel Fabriciano, ativo pertencente ao sistema SIVA – Sistema Integrado Vale do Aço)</b>	70
<b>Figura 51 - Imagem área da ETA</b>	71
<b>Figura 52 - Imagem área da ETA</b>	71
<b>Figura 53 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	71
<b>Figura 54 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	71
<b>Figura 55 - Local de chegada de água bruta</b>	71
<b>Figura 56 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	72
<b>Figura 57 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	72
<b>Figura 58 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	72
<b>Figura 59 - Vista dos tanques de tratamento da ETA</b>	72
<b>Figura 60 - Local de chegada de água bruta</b>	72
<b>Figura 61 - Local de chegada de água bruta</b>	72
<b>Figura 62 - Reservatório de produtos químicos</b>	73
<b>Figura 63 – Reservatório de produtos químicos</b>	73
<b>Figura 64 - Tanque para desidratação de lodo</b>	73
<b>Figura 65 – Tanque para desidratação de lodo</b>	73
<b>Figura 66 - Tanque para desidratação de lodo</b>	73
<b>Figura 67 – Base para depósito de BAGs de lodo desidratado</b>	73
<b>Figura 68 - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 1)</b>	75
<b>Figura 69 - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 2)</b>	76
<b>Figura 70 - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 3)</b>	77
<b>Figura 71 - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 4)</b>	78






<b>Figura 72 - Identificação do Booster .....</b>	79
<b>Figura 73 - Acesso ao Booster .....</b>	79
<b>Figura 74 - Macromedidor.....</b>	79
<b>Figura 75 - Estrutura e identificação do Booster .....</b>	80
<b>Figura 76 - Equipamentos no Booster .....</b>	80
<b>Figura 77 - Motores do Booster .....</b>	80
<b>Figura 78 - Identificação do Booster .....</b>	81
<b>Figura 79 - Estrutura do Booster .....</b>	81
<b>Figura 80 - Estrutura do Booster .....</b>	81
<b>Figura 81 – Estutura e identificação do Booster.....</b>	82
<b>Figura 82 - Equipamentos no Booster .....</b>	82
<b>Figura 83 - Motores do Booster .....</b>	82
<b>Figura 84 – Estrutura Hidromecânica do Booster .....</b>	82
<b>Figura 85 – Painel de comando do Booster .....</b>	82
<b>Figura 86 – Estrutura e identificação do Booster .....</b>	83
<b>Figura 87 - Equipamentos no Booster .....</b>	83
<b>Figura 88 - Motores do Booster .....</b>	83
<b>Figura 89 – Estrutura Hidromecânica do Booster .....</b>	83
<b>Figura 90 – Painel de comando do Booster .....</b>	83
<b>Figura 91 – Acesso e identificação do Booster .....</b>	84
<b>Figura 92 - Estrutura do Booster .....</b>	84
<b>Figura 93 - Estrutura do Booster .....</b>	84
<b>Figura 94 – Equipamentos no Booster .....</b>	84
<b>Figura 95 – Motores do Booster r .....</b>	84
<b>Figura 96 – Painel de comando do Booster .....</b>	85




<b>Figura 97 – Painel de comando do Booster</b> .....	85
<b>Figura 98 – Estrutura hidromecânica do Booster</b> .....	85
<b>Figura 99 – Estrutura hidromecânica do Booster</b> .....	85
<b>Figura 100 – Manômetro de entrada do Booster</b> .....	85
<b>Figura 101 – Manômetro de saída do Booster</b> .....	85
<b>Figura 102 – Estrutura e identificação do Booster</b> .....	86
<b>Figura 103 - Equipamentos no Booster</b> .....	86
<b>Figura 104 - Motores do Booster</b> .....	86
<b>Figura 105 - Estrutura Hidromecânica do Booster</b> .....	86
<b>Figura 106 - Estrutura Hidromecânica do Booster</b> .....	86
<b>Figura 107 - Painel de comando do Booster</b> .....	87
<b>Figura 108 - Painel de comando do Booster</b> .....	87
<b>Figura 109 – Manômetro de entrada do Booster</b> .....	87
<b>Figura 110 - Manômetro de saída do Booster</b> .....	87
<b>Figura 111 - Booster CEUT</b> .....	88
<b>Figura 112 - Estrutura da elevatória</b> .....	88
<b>Figura 113 - Equipamentos dentro do Booster</b> .....	88
<b>Figura 114 - Booster Ideal</b> .....	89
<b>Figura 115 - Booster Morro Cruzeiro</b> .....	89
<b>Figura 116 - Acesso do Booster Morro Cruzeiro</b> .....	90
<b>Figura 117 - Estrutura do Booster Morro Cruzeiro</b> .....	90
<b>Figura 118 - Booster Morro São Francisco</b> .....	90
<b>Figura 119 - Limitação de acesso do Booster</b> .....	90
<b>Figura 120 - Estrutura do Booster</b> .....	90
<b>Figura 121 - Booster Nova esperança</b> .....	91







<b>Figura 122 - Identificação Nova Esperança.....</b>	91
<b>Figura 123 - Equipamentos Booster Nova Esperança .....</b>	91
<b>Figura 124 - Booster Parque das Águas .....</b>	92
<b>Figura 125 - Booster Parque das Águas .....</b>	92
<b>Figura 126 - Identificação Booster Parque das Águas .....</b>	92
<b>Figura 127 - Booster Querosene .....</b>	93
<b>Figura 128 - Abertura do Booster Querosene .....</b>	93
<b>Figura 129 - Booster Querosene .....</b>	93
<b>Figura 130 - Booster Rua Blumenau .....</b>	94
<b>Figura 131 - Booster Rua Blumenau .....</b>	94
<b>Figura 132 - Estrutura Rua Blumenau .....</b>	94
<b>Figura 133 – Estrutura e identificação do Booster .....</b>	95
<b>Figura 134 - Estrutura do Booster .....</b>	95
<b>Figura 135 - Equipamentos no Booster .....</b>	95
<b>Figura 136 - Estrutura Hidromecânica do Booster .....</b>	95
<b>Figura 137 – Estrutura Hidromecânica do Booster .....</b>	95
<b>Figura 138 – Painel de comando do Booster .....</b>	96
<b>Figura 139 – Painel de comando do Booster .....</b>	96
<b>Figura 140 – Manômetro e Pressostatos do Booster .....</b>	96
<b>Figura 141 - Manômetro e Pressostato do Booster .....</b>	96
<b>Figura 142 - Booster Sossego .....</b>	96
<b>Figura 143 - Booster Sossego .....</b>	97
<b>Figura 144 - Booster Sossego .....</b>	97
<b>Figura 145 - Estrutura Hidromecanica do Booster .....</b>	97
<b>Figura 146 – Estrutura Hidromecanica do Booster .....</b>	97



<b>Figura 147 – Manômetro de entrada do Booster.....</b>	97
<b>Figura 148 – Manômetro de saída do Booster .....</b>	97
<b>Figura 149 – Painel de comando do Booster .....</b>	98
<b>Figura 150 – EAT-2.2.....</b>	98
<b>Figura 151 – Estrutura EAT-2.2.....</b>	98
<b>Figura 152 – Estrutura Hidromecanica EAT-2.2.....</b>	98
<b>Figura 153 – Painel de comando EAT-2.2.....</b>	99
<b>Figura 154 - Painel de elétrico EAT-2.2.....</b>	99
<b>Figura 155 - EAT 6.....</b>	99
<b>Figura 156 - Transformador na EAT .....</b>	100
<b>Figura 157 - Estrutura da EAT 6.....</b>	100
<b>Figura 158 - Estrutura Hidromecânica EAT-6 e EAT-6.1 .....</b>	100
<b>Figura 159 - Estrutura Hidromecânica EAT-6 e EAT-6.1 .....</b>	100
<b>Figura 160 – Painel de comando EAT-6 e EAT-6.1 .....</b>	100
<b>Figura 161 - Painel de comando EAT-6 e EAT-6.1 .....</b>	100
<b>Figura 162 – Manômetro e Pressostato de entrada EAT-6 e EAT-6.1 .....</b>	101
<b>Figura 163 - Manômetro e Pressostato de saída EAT-6 e EAT-6.1.....</b>	101
<b>Figura 164 - EAT Barra Alegre .....</b>	101
<b>Figura 165 – Identificação EAT Barra Alegre .....</b>	102
<b>Figura 166 - Estrutura EAT Barra Alegre.....</b>	102
<b>Figura 167 - Estrutura Hidromecânica EAT Barra Alegre .....</b>	102
<b>Figura 168 - Painel de comando EAT Barra Alegre .....</b>	102
<b>Figura 169 - EAT Ideal com reservatório.....</b>	102
<b>Figura 170 - Identificação EAT Ideal .....</b>	103
<b>Figura 171 - Estrutura EAT Ideal .....</b>	103







<b>Figura 172 - Estrutura Hidromecânica EAT Ideal .....</b>	103
<b>Figura 173 - Painel de comando EAT Ideal.....</b>	103
<b>Figura 174 - Acesso EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	103
<b>Figura 175 - Estrutura da EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	104
<b>Figura 176 - Identificação EAT-6.1 .....</b>	104
<b>Figura 177 - Identificação EAT-6.2 .....</b>	104
<b>Figura 178 – Equipamentos na EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	104
<b>Figura 179 - Motores na EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	104
<b>Figura 180 - Estrutura Hidromecânica da EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	104
<b>Figura 181 - Painel de comando da EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	105
<b>Figura 182 - Painel de comando da EAT-6.1 e EAT-6.2 .....</b>	105
<b>Figura 183 - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 1).....</b>	106
<b>Figura 184 - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 2).....</b>	107
<b>Figura 185 - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 3).....</b>	108
<b>Figura 186 - Reservatório R-1 .....</b>	109
<b>Figura 187 - Reservatório R-1 .....</b>	109
<b>Figura 188 - Reservatório R-1 .....</b>	109
<b>Figura 189 - Reservatório R-1 .....</b>	109
<b>Figura 190 - Acesso reservatório R-1 .....</b>	109
<b>Figura 191 - Reservatório RAP-1.2 .....</b>	110
<b>Figura 192 - Reservatório RAP-1.2 .....</b>	110
<b>Figura 193 – Identificação reservatório RAP-1.2.....</b>	110
<b>Figura 194 - Reservatório R-2 .....</b>	111
<b>Figura 195 - Reservatório R-2A.....</b>	111
<b>Figura 196 – Reservatório R-2A.....</b>	111

WR

<b>Figura 197 - Reservatório R-2B .....</b>	111
<b>Figura 198 - Reservatório R-2B .....</b>	111
<b>Figura 199 - Reservatório R-2.1 .....</b>	112
<b>Figura 200 - Reservatório R-2.1 .....</b>	112
<b>Figura 201 - Reservatório R-2.1 .....</b>	112
<b>Figura 202 - Reservatório RAP-2.2 .....</b>	113
<b>Figura 203 - Estrutura reservatório RAP-2.2 .....</b>	113
<b>Figura 204 - Estrutura reservatório RAP-2.2 .....</b>	113
<b>Figura 205 - Reservatório R-3 .....</b>	114
<b>Figura 206 - Identificação reservatório R-3 .....</b>	114
<b>Figura 207 - Imagem superior reservatório R-3 .....</b>	114
<b>Figura 208 - Imagem superior do reservatório RAP-3.1.....</b>	115
<b>Figura 209 - Reservatório RAP-3.1 .....</b>	115
<b>Figura 210 - Reservatório RAP-3.1 .....</b>	115
<b>Figura 211 - Acesso reservatório R-4 .....</b>	116
<b>Figura 212 - Reservatório R-4 .....</b>	116
<b>Figura 213 - Reservatório R-4 .....</b>	116
<b>Figura 214 - Acesso reservatório REL-4.1 .....</b>	117
<b>Figura 215 - Indicação reservatório REL-4.1.....</b>	117
<b>Figura 216 - Reservatório REL-4.1.....</b>	117
<b>Figura 217 - Acesso reservatório RAP-4.3 .....</b>	118
<b>Figura 218 - Estrutura do reservatório RAP-4.3 .....</b>	118
<b>Figura 219 - Estrutura do reservatório RAP-4.3 .....</b>	118
<b>Figura 220 - Reservatório R-5 .....</b>	119
<b>Figura 221 – Restrição de acesso Reservatório R-5.....</b>	119



<b>Figura 222 - Reservatório R-5 .....</b>	119
<b>Figura 223 - Acesso Reservatório R-5 .....</b>	119
<b>Figura 224 - Acesso reservatório R-5.1.....</b>	120
<b>Figura 225 - Estrutura do reservatório R-5.1.....</b>	120
<b>Figura 226 - Estrutura do reservatório R-5.1.....</b>	120
<b>Figura 227 - Acesso do reservatório R-5.1.....</b>	120
<b>Figura 228 - Acesso do reservatório R-5.1.....</b>	120
<b>Figura 229 - Acesso reservatório RAP-6 .....</b>	121
<b>Figura 230 - Acesso do reservatório RAP-6 .....</b>	121
<b>Figura 231 - Identificação do reservatório RAP-6 .....</b>	121
<b>Figura 232 - Estrutura RAP-6 .....</b>	121
<b>Figura 233 - Estrutura RAP-6 .....</b>	121
<b>Figura 234 - Acesso reservatório RAP-6.1 .....</b>	122
<b>Figura 235 - Estrutura do reservatório RAP-6.1 .....</b>	122
<b>Figura 236 - Estrutura do reservatório RAP-6.1 .....</b>	122
<b>Figura 237 - Acesso reservatório RAP-6.2 .....</b>	123
<b>Figura 238 - Estrutura do reservatório RAP-6.2 .....</b>	123
<b>Figura 239 - Estrutura do reservatório RAP-6.2 .....</b>	123
<b>Figura 240 - Acesso reservatório RAP-6.3 .....</b>	124
<b>Figura 241 - Estrutura do reservatório RAP-6.3 .....</b>	124
<b>Figura 242 - Estrutura do reservatório RAP-6.3 .....</b>	124
<b>Figura 243 - Acesso reservatório RAP-6.5 .....</b>	125
<b>Figura 244 - Identificação do reservatório RAP-6.5 .....</b>	125
<b>Figura 245 - Estrutura do reservatório RAP-6.5 .....</b>	125
<b>Figura 246 - Estrutura do reservatório RAP-6.5 .....</b>	125







<b>Figura 247</b> - Estrutura do reservatório RAP-6.5 .....	125
<b>Figura 248</b> - Acesso reservatório RAP-2.3 .....	126
<b>Figura 249</b> - Reservatório RAP2.3.....	126
<b>Figura 250</b> - Reservatório RAP-2.3 .....	126
<b>Figura 251</b> - Reservatório RAP2.3.....	126
<b>Figura 252</b> - Reservatório RAP-2.3 .....	126
<b>Figura 253</b> - Acesso reservatório RAP-2.4.....	127
<b>Figura 254</b> - Acesso reservatório RAP-2.4.....	127
<b>Figura 255</b> - Estrutura do reservatório RAP-2.4 .....	127
<b>Figura 256</b> - Acesso reservatório RAP-3.3 .....	128
<b>Figura 257</b> - Vista superior RAP-3.3 .....	128
<b>Figura 258</b> - Vista superior RAP-3.3 .....	128
<b>Figura 259</b> - Acesso reservatório RAP-4.4 .....	129
<b>Figura 260</b> - Vista superior RAP-4.4 .....	129
<b>Figura 261</b> - Vista superior RAP-4.4 .....	129
<b>Figura 262</b> - Acesso reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A.....	130
<b>Figura 263</b> - Estrutura do reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A.....	130
<b>Figura 264</b> - Estrutura do reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A.....	130
<b>Figura 265</b> - Acesso reservatório RAP-6.4 .....	131
<b>Figura 266</b> - Estrutura do reservatório RAP-6.4 .....	131
<b>Figura 267</b> - Estrutura do reservatório RAP-6.4 .....	131
<b>Figura 268</b> - Acesso reservatório REL-1.1A .....	132
<b>Figura 269</b> - Estrutura do reservatório REL-1.1A .....	132
<b>Figura 270</b> - Estrutura do reservatório REL-1.1A .....	132
<b>Figura 271</b> - Estrutura do reservatório REL-1.1A .....	133

WR


<b>Figura 272 - Estrutura do reservatório REL-1.1A .....</b>	133
<b>Figura 273 - Acesso reservatório RAP-3.4.....</b>	133
<b>Figura 274 - Estrutura do reservatório RAP-3.4 .....</b>	134
<b>Figura 275 - Estrutura do reservatório RAP-3.4 .....</b>	134
<b>Figura 276 - Mapa de localização dos ativos de esgotamento sanitário de Ipatinga - MG.....</b>	136
<b>Figura 277 - EEB Bairro das Águas.....</b>	137
<b>Figura 278 – Gradeamento EEE Bairro das Águas.....</b>	137
<b>Figura 279 - Poço de sucção da EEE Bairro das Águas .....</b>	137
<b>Figura 280 - Painel de comando da EEE Bairro das Águas.....</b>	138
<b>Figura 281 - Painel de comando da EEE Bairro das Águas.....</b>	138
<b>Figura 282 – Sensor de nível na EEE Bairro das Águas.....</b>	138
<b>Figura 283 - Estrutura Hidromecânica da EEE Bairro das Águas .....</b>	138
<b>Figura 284 - Equipamentos na EEE Bairro das Águas .....</b>	138
<b>Figura 285 - Motores da EEE Bairro das Águas .....</b>	138
<b>Figura 286 - EEE Castelo .....</b>	139
<b>Figura 287 – Painel de comando EEE Castelo .....</b>	139
<b>Figura 288 – Sensor de nível EEE Castelo .....</b>	139
<b>Figura 289 – Poço de sucção EEE Castelo.....</b>	140
<b>Figura 290 – EEE Castelo .....</b>	140
<b>Figura 291 - EEE Vila Ipanema .....</b>	140
<b>Figura 292 - Gradeamento EEE Vila Ipanema .....</b>	141
<b>Figura 293 – Poço de sucção EEE Vila Ipanema.....</b>	141
<b>Figura 294 - Painel de comando EEE Vila Ipanema .....</b>	141
<b>Figura 295 - Painel de comando EEE Vila Ipanema .....</b>	141
<b>Figura 296 - Acesso EEE Cariru.....</b>	141




<b>Figura 297 - Pátio interno EEE Cariru .....</b>	142
<b>Figura 298 – Painel de comando EEE Cariru.....</b>	142
<b>Figura 299 - Equipamentos na EEE Cariru .....</b>	142
<b>Figura 300 - Motores na EEE Cariru .....</b>	142
<b>Figura 301 - Acesso EEE Novo Centro .....</b>	142
<b>Figura 302 - Identificação EEE Novo Centro.....</b>	143
<b>Figura 303 - Estrutura EEE Novo Centro .....</b>	143
<b>Figura 304 - Gradeamento EEE Novo Centro.....</b>	143
<b>Figura 305 – Cesto de içamento EEE Novo Centro.....</b>	143
<b>Figura 306 – Painel de comando EEE Novo Centro .....</b>	143
<b>Figura 307 - Painel de comando EEE Novo Centro .....</b>	143
<b>Figura 308 – Painel de comando EEE Novo Centro .....</b>	144
<b>Figura 309 - Censor de nível EEE Novo Centro.....</b>	144
<b>Figura 310 - EEE Vila da Paz .....</b>	144
<b>Figura 311 – Poço de sucção EEE Vila da Paz .....</b>	144
<b>Figura 312 – Painel de comando EEE Vila da Paz .....</b>	144
<b>Figura 313 - Mapa de localização das estações de tratamento de esgotamento sanitário .....</b>	145
<b>Figura 314 - ETE Areal .....</b>	146
<b>Figura 315 - Leito de secagem ETE Areal.....</b>	146
<b>Figura 316 - ETE Areal .....</b>	146
<b>Figura 317 - Vista superior ETE Areal .....</b>	147
<b>Figura 318 - ETE Areal .....</b>	147
<b>Figura 319 – Identificação ETE Areal .....</b>	147
<b>Figura 320 - Identificação ETE Areal.....</b>	147
<b>Figura 321 – Gradeamento de entrada do esgoto bruto ETE Areal.....</b>	147



<b>Figura 322 - Entrada do esgoto bruto ETE Areal .....</b>	147
<b>Figura 323 – Reator UASB ETE Areal.....</b>	148
<b>Figura 324 - Filtro biológico ETE Areal.....</b>	148
<b>Figura 325 – Leito de secagem de lodo ETE Areal.....</b>	148
<b>Figura 326 – Lançamento final do esgoto tratado ETE Areal .....</b>	148
<b>Figura 327 – ETE Bela Vista .....</b>	149
<b>Figura 328 – ETE Bela Vista .....</b>	149
<b>Figura 329 – ETE Bela Vista .....</b>	149
<b>Figura 330 – Leito de Secagem ETE Bela Vista .....</b>	149
<b>Figura 331 – ETE Bela Vista .....</b>	149
<b>Figura 332 – Gradeamento de entrada do esgoto bruto ETE Bela Vista.....</b>	150
<b>Figura 333 – Entrada do esgoto bruto ETE Bela Vista.....</b>	150
<b>Figura 334 – Reator UASB ETE Bela Vista.....</b>	150
<b>Figura 335 – Filtro biológico ETE Bela Vista .....</b>	150
<b>Figura 336 – Leito de secagem de lodo ETE Bela Vista .....</b>	150
<b>Figura 337 – Lançamento final do esgoto tratado ETE Bela Vista.....</b>	150
<b>Figura 338 – ETE Horto .....</b>	151
<b>Figura 339 - ETE Horto.....</b>	151
<b>Figura 340 - ETE Horto.....</b>	151
<b>Figura 341 - Vista Superior ETE Horto .....</b>	151
<b>Figura 342 - ETE Horto.....</b>	151
<b>Figura 343 – Gradeamento da entrada de esgoto bruto ETE Horto .....</b>	152
<b>Figura 344 – Medidor de vazão da entrada de esgoto bruto ETE Horto.....</b>	152
<b>Figura 345 – Reator UASB ETE Horto .....</b>	152
<b>Figura 346 – Filtro biológico ETE Horto.....</b>	152



<b>Figura 347 – Laboratório ETE Horto.....</b>	152
<b>Figura 348 – Laboratório ETE Horto.....</b>	152
<b>Figura 349 – Leito de secagem de lodo ETE Horto .....</b>	153
<b>Figura 350 – Lançamento final do esgoto tratado ETE Horto .....</b>	153
<b>Figura 351 - ETE Ipanema.....</b>	153
<b>Figura 352 - ETE Ipanema.....</b>	153
<b>Figura 353 - Linha de recalque ETE Ipanema.....</b>	153
<b>Figura 354 - Linha de recalque ETE Ipanema.....</b>	154
<b>Figura 355 - ETE Ipanema.....</b>	154
<b>Figura 356 – Identificação ETE Ipanema .....</b>	154
<b>Figura 357 – Gradeamento da entrada de esgoto bruto ETE Ipanema .....</b>	154
<b>Figura 358 – Esteira elevatório do tratamento preliminar de esgoto ETE Ipanema.....</b>	154
<b>Figura 359 – Entrada de esgoto bruto ETE Ipanema.....</b>	154
<b>Figura 360 – Desarenador ETE Ipanema.....</b>	155
<b>Figura 361 – Desarenador ETE Ipanema.....</b>	155
<b>Figura 362 Queimador de gás ETE Ipanema .....</b>	155
<b>Figura 363 – Queimador de gás ETE Ipanema .....</b>	155
<b>Figura 364 – Reatores UASB ETE Ipanema .....</b>	155
<b>Figura 365 – Reatores UASB ETE Ipanema .....</b>	155
<b>Figura 366 – Filtros biológicos ETE Ipanema .....</b>	156
<b>Figura 367 – Filtros Biológicos ETE Ipanema .....</b>	156
<b>Figura 368 – Leito de secagem de lodo ETE Ipanema .....</b>	156
<b>Figura 369 – Leito de secagem de lodo ETE Ipanema .....</b>	156
<b>Figura 370 – Lançamento final de esgoto tratado ETE Ipanema .....</b>	156
<b>Figura 371 – Lançamento final de esgoto tratado ETE Ipanema .....</b>	156






<b>Figura 372</b> - Solução individual para esgotamento em áreas rurais .....	169
<b>Figura 373</b> - Divulgação realizada nas redes sociais da prefeitura municipal de Ipatinga/MG sobre a consulta pública.....	197
<b>Figura 374</b> - Formulário disponibilizado no site da prefeitura municipal de Ipatinga/MG para consulta pública.....	197
<b>Figura 375</b> - Divulgação realizada nas redes sociais da prefeitura municipal de Ipatinga/MG sobre a audiência pública. ....	198
<b>Figura 376</b> - Localização RMVA/Sistema Integrado Vale do Aço - SIVA.....	217
<b>Figura 377</b> – Imagem de satélite dos municípios que compõem sistema integrado vale do aço - SIVA	218
(Coronel Fabriciano ao meio, Ipatinga e Santana do Paraíso acima e Timóteo abaixo).....	218
O sistema de abastecimento de água (SAA) integrado do vale do aço – SIVA operado pela COPASA possui captação de água bruta com aproximadamente 30 poços subsuperficiais e uma ETA com capacidade nominal de tratamento de 1.150 L/s, com vazão operacional média da ordem de 700 L/s. 218	
Após tratamento, a água é encaminhada para diversos reservatórios que somam uma capacidade de 19.972 m <sup>3</sup> , sendo que deste total estão instalados no Município de Ipatinga (19.118 m <sup>3</sup> ) de acordo com informações obtidas no PMSB, visita técnica e dados do Atlas de Água da ANA (Agência Nacional de Águas). ....	218
<b>Figura 378</b> - Croqui do Sistema Integrado Vale do Aço - SIVA.....	219
<b>Figura 379</b> – Imagem de satélite da área de implantação da nova ETA que irá atender o Município de Ipatinga (Região demarcada em vermelho - terreno de propriedade da PM de Ipatinga para instalação da nova ETA. Região demarcada em roxo: atual ETE Ipanema) .....	223
<b>Figura 380</b> – Mapa dos ativos que abastecem o sistema de Santana do Paraíso de Ipatinga - MG ....	226
<b>Figura 381</b> Principais captações existentes na área de estudo .....	228

## LISTA DE TABELAS

<b>Tabela 1 – Comparativo de perdas SNIS 2021 a 2013 .....</b>	42
<b>Tabela 2 – Comparativo de redes e ligações SNIS 2021 a 2013 .....</b>	46
<b>Tabela 3 – Comparativo de atendimento de esgoto SNIS 2021 a 2013 .....</b>	49
<b>Tabela 4 – Comparativo de atendimento de esgoto SNIS 2021 a 2013 .....</b>	57
<b>Tabela 5 - Dados históricos para atendimento de água do Município de Ipatinga - MG.....</b>	63
<b>Tabela 6 - Lista de EEATs / Boosters com a identificação nos mapas apresentados abaixo.....</b>	74
<b>Tabela 7 - Índice de atendimento do sistema de esgotamento sanitário .....</b>	135
<b>Tabela 8 - Projeção de produção de água.....</b>	161
<b>Tabela 9 - Projeção de reservação.....</b>	162
<b>Tabela 10 - Projeção de crescimento de redes em Ipatinga .....</b>	163
<b>Tabela 11 - Projeção do crescimento de ligações em Ipatinga .....</b>	164
<b>Tabela 12 - Projeção do crescimento da extensão da rede de esgotamento sanitário.....</b>	166
<b>Tabela 13 - Projeção de crescimento das ligações de esgotamento sanitário.....</b>	167
<b>Tabela 14 - Projeção de tratamento do esgotamento sanitário em Ipatinga .....</b>	168
<b>Tabela 15 - Investimentos no sistema de abastecimento de água - melhorias.....</b>	171
<b>Tabela 16 - Ações e Custos de Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água hierarquizados .....</b>	172
<b>Tabela 17 - Investimentos no sistema de esgotamento sanitário .....</b>	174
<b>Tabela 18 - Investimentos previstos para estudos e projetos de água e esgoto.....</b>	175
<b>Tabela 19 -Ações e Custos de Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário hierarquizados .....</b>	176
<b>Tabela 20 -Cronograma Físico-Financeiro – Sistema de Abastecimento de Água .....</b>	178
<b>Tabela 21 -Cronograma Físico-Financeiro – Sistema de Esgotamento Sanitário .....</b>	179
<b>Tabela 22 - Composição de custeio.....</b>	181



<b>Tabela 23</b> - Resumo de investimentos.....	183
<b>Tabela 24</b> - Resumo de faturamento .....	184
<b>Tabela 25</b> - Projeção de faturamento anual.....	185
<b>Tabela 26</b> - Resumo do faturamento / inadimplência .....	186
<b>Tabela 27</b> - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 1 ao 7 .....	187
<b>Tabela 28</b> - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 8 ao 14 .....	188
<b>Tabela 29</b> - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 15 ao 21 .....	189
<b>Tabela 30</b> - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 22 ao 30 .....	190
<b>Tabela 31</b> - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 1 ao 7 .....	192
<b>Tabela 32</b> - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 8 ao 14 .....	193
<b>Tabela 33</b> - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 15 ao 21 .....	194
<b>Tabela 34</b> - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 22 ao 30 .....	195
<b>Tabela 35</b> - Medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico .....	208
<b>Tabela 36</b> - Eventos emergenciais previstos para o sistema de Abastecimento de Água.....	209
<b>Tabela 37</b> - Eventos emergenciais previstos para o sistema de Esgotamento Sanitário.....	210
<b>Tabela 38</b> - População Residente Estimada dos municípios atendidos pelo SIVA.....	222
<b>Tabela 39</b> - Capacidade de Produção de água Instalada e Operacional nos Municípios atendidos pelo SIVA.....	228
<b>Tabela 40</b> Balanço Hídrico de demanda e produção de água para abastecimento público (Fonte SNIS 2021).....	229






## 1 APRESENTAÇÃO

Este documento contempla a revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga - MG, contido na Lei Municipal nº 3.626, de 26 de julho de 2016, no que se refere aos segmentos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

O referencial para a presente revisão é o PMSB elaborado em 2016 pela ENGECORPS.

Para possibilitar a análise presente neste estudo, foram realizadas visitas *in loco* e levantamento de dados primários do município, sendo que as principais fontes de informação que pautaram este estudo foram a Prefeitura Municipal de Ipatinga e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

O presente estudo foi elaborado por equipe interdisciplinar, adequadamente qualificada, composta por profissionais da empresa P. AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI e consultores externos, sendo a empresa a responsável pela higidez dos estudos produzidos.

P. AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI

Novembro, 2023



## 2 METODOLOGIA

O documento de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico abrange as etapas de avaliação das metas do PMSB (2016), apresentação e avaliação do cumprimento das metas definidas pela lei federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o Novo Marco do Saneamento Básico, diagnóstico dos sistemas atuais, além do prognóstico e do estudo de viabilidade.

O diagnóstico situacional dos serviços de saneamento básico é resultado da análise e da sistematização de dados, informações e verificações que possibilitem o entendimento do cenário atual da situação da gestão dos serviços em Ipatinga/MG.

Os elementos abordados compreendem basicamente a identificação e a avaliação do estado de conservação presente das condições, da infraestrutura e das características dos serviços.

A base de informações utilizada está pautada na obtenção de dados dos prestadores de serviços públicos e privados, dados e informações disponibilizadas na web, entre outras partes relacionadas aos serviços de saneamento básico em Ipatinga/MG.


Após a construção do diagnóstico foram identificadas as principais ameaças e oportunidades para gestão do saneamento básico, juntamente com componentes condicionantes, que por suas características e implicações foram considerados no planejamento para as tomadas de decisões.

Em paralelo, foram observadas também as metas legais existentes, dispostas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), no Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026) e no Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais (PESB-MG). A partir da completa avaliação destes componentes, foram construídos cenários futuros e estabelecidas as metas que constituirão o prognóstico.

Após definição do cenário de referência para os estudos, estão propostas, nesta Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, metas para o horizonte em 30 anos, subdivididas em metas imediatas ou emergenciais, a curto, médio e longo prazo, bem como programas, projetos e ações para atendimento das metas.



**Figura 1 - Metas e prazos**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*WR*

### **3 PROJEÇÃO POPULACIONAL**

#### **3.1 METÓDOS DE PROJEÇÃO ESTUDADOS**

O estudo tem como base dados do IBGE, aplicando métodos estatísticos com diferentes equações, para a definição de curvas de projeções. Os dados de entrada para essas projeções são os dados do Censo Demográfico do IBGE de 1970, 1991, 2000, 2010, 2022.

Para os cálculos estimativos de população, foram considerados a sede do município e os seus distritos. Para as definições foram utilizados os métodos abaixo, segundo diferentes equações estatísticas:

A metodologia com linha de tendência permite ajustar os dados de população contra “x” (que é o  $\Delta t$  ou diferença de tempo  $t_n - t_0$ ). Esta metodologia se divide em 5 linhas metodológicas, a saber:

- Equação linear;
- Equação exponencial;
- Equação logarítmica;
- Equação polinomial;
- Equação potencial.

As metodologias supracitadas são representativas do modelo matemático que utiliza a linha de tendência. O resultado dessas equações e os coeficientes de correlação entre elas é a variável “R-quadrado”, e esta variável é o principal indicador para as decisões de curvas.

#### **3.2 EQUAÇÃO LINEAR**

No método linear, o crescimento populacional é representado pela seguinte fórmula apresentada abaixo:

  
WR

$$\bar{P} = a + bx$$

Sendo

$a, b$  = coeficiente angular e linear a serem definidos.

$x$  = número de anos ( $x = \bar{t}_n - \bar{t}_0$ ).

$\bar{P}$  = população estimada.

### 3.2.1 EQUAÇÃO EXPONENCIAL

No método exponencial o crescimento é representado pela seguinte fórmula:

$$\bar{P} = a \cdot e^{bx} \text{ para } a > 0; P > 0$$

Sendo

$e$  = número de Euler ( $= 2,718281828$ )

$x$  = intervalo de tempo ( $\bar{t}_n - \bar{t}_0$ )

$\bar{P}$  = população estimada

### 3.2.2 EQUAÇÃO LOGARÍTMICA

No método da equação logarítmica, o crescimento populacional é representando pela seguinte fórmula matemática:

$$\bar{P} = a + b \cdot \ln x$$

Sendo

$\ln$  = logaritmo neperiano

$x$  = intervalo de tempo entre  $\bar{t}_n - \bar{t}_0$

$\bar{P}$  = população estimada

### 3.2.3 EQUAÇÃO POLINOMIAL

Neste método, o crescimento populacional é representado pela seguinte fórmula matemática:

$$P = ax^2 + bx + c$$

Sendo

$$a = \text{coeficiente}$$

$$b = \text{coeficiente}$$

$$c = \text{coeficiente}$$

$$x = \text{intervalo de tempo entre } t_n - t_0$$

$$P = \text{população estimada}$$

### 3.2.4 EQUAÇÃO POTENCIAL

Neste método de cálculo, o crescimento populacional é representado pela seguinte equação matemática:

$$P = a \cdot x^b \text{ para } a > 0$$

Sendo

$$x_i > 0 \text{ e } P_i > 0$$

$$x = \text{intervalo de tempo } (t_n - t_0)$$

$$P = \text{População estimada}$$

## 3.3 CRITÉRIOS DE ESCOLHA

O IBGE publica estimativas anuais do crescimento populacional dos municípios. Dessa forma, a estimativa anual de população do IBGE será considerada como indicador auxiliar nestes cálculos, visto que estas estimativas não substituem a necessidade da realização do censo demográfico.

O principal indicador para a decisão da equação utilizada é a variável R-quadrado. Esta é definida como a variação da variável analisada, que se equaciona como:

$$R - \text{quadrado} = \text{Variação específica} / \text{Variação total}$$

A variação do R-quadrado pode ser apresentada de duas formas, 0 a 100% ou 0 a 1, conforme:


- 0 indica que o modelo (curva tendencial) não atende em nada a variabilidade dos resultados;
- 1 indica que o modelo (curva tendencial) atende todas as variações de resultados.

A metodologia consiste em realizar o estudo nas cinco equações apresentadas anteriormente e avaliar a variável R-quadrado mais próxima de 1. Uma vez definida a curva, serão utilizados os dados estimativos do IBGE para averigução.


Em casos com R-quadrados próximos a 1, mas como valores com grande divergência em relação à estimativa do IBGE, é selecionado o segundo R-quadrado mais próximo a 1 como base populacional.

### 3.4 EVOLUÇÃO POPULACIONAL

Para as projeções, foram utilizados estudos de evolução populacional para o horizonte de 30 anos. Assim, tomou-se como base referencial dos estudos o ano base (ano 0) 2023, sendo as projeções efetuadas para o ano 2053 (ano 30), e foi parada a projeção no ano 5 a fim de não subdimensionar o sistema.

  
*WR*  
*Woba*

**Figura 2** - Estimativa de crescimento populacional em Ipatinga nos anos 2022 a 2053



A seguir será apresentada a avaliação das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico de 2016, sendo este o balizador desta revisão.

## **4 AVALIAÇÃO AO ATENDIMENTO DAS METAS DO PMSB**

### **4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga - MG, elaborado em 2016 (PMSB-2016), foram estabelecidas ações que deveriam ser cumpridas através de metas emergenciais a curto, a médio e a longo prazo. As informações a seguir apresentam as ações e metas previstas no PMSB-2016, bem como o status de atendimento para o ano de 2023.

#### **4.1.1 METAS EM PRAZO EMERGENCIAL**

##### **4.1.1.1 IMPLANTAR SISTEMA DE TRATAMENTO DO LODO E SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DAS ÁGUAS DE LAVAGEM DOS FILTROS NA ETA AMARO LANARI**

###### **4.1.1.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - EMERGENCIAL 2017 ATÉ 2019**

Tratar o lodo produzido (leito de secagem, adensamento mecânico em centrífuga, filtro a vácuo, etc.), analisar a composição (exemplo: presença de metais pesados) e realizar a destinação adequada (exemplo: matéria-prima alternativa para adubos orgânicos; substratos, tijolos cerâmicos, concreto, óleo, combustível, etc., ou encaminhamento para a unidade de descarte dos resíduos de Ipatinga). Para as águas de lavagem dos filtros, é recomendada a recirculação delas no processo de tratamento.

###### **4.1.1.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

###### **4.1.1.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

A partir da visita técnica, não foi possível identificar o tratamento do lodo produzido na ETA, assim como também não foi possível aferir se está ocorrendo a recirculação das águas de lavagem. De acordo com informação obtida através de resposta ao questionamento feito através do Ofício 498/2023 DESA, a recirculação de

água do processo de tratamento de lodo é destinada à UTR da ETA SIVA - Unidade de Tratamento de Resíduos da Estação de Tratamento de Água do Sistema Integrado do Vale do Aço. No referido documento também é destacado que o volume de lodo produzido pela ETA SIVA é muito pequeno, devido à característica da água bruta de poços aluvionares.

Foi observado, na visita técnica, que a ETA possui tanques para recebimento e armazenamento do lodo, bem como base para recebimento de "bags", com objetivo de realizar a desidratação dele, conforme figuras abaixo.

**Figura 3 – Tanque de recebimento de lodo e Base para recebimento de "bags" ETA Amaro Lanari**



**Fonte:** Visita técnica.

#### **4.1.1.2 REFORMA ESTRUTURAL DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA.**

##### **4.1.1.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 - EMERGENCIAL 2017 ATÉ 2019**

Reforma do reservatório R-1.

###### **4.1.1.2.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 1.667.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil reais).

#### **4.1.1.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, foi observado que a estrutura do reservatório possui vários indícios de vazamento e está em péssimo estado de conservação.

De acordo com informação obtida através de resposta ao questionamento feito através do Ofício 498/2023 DESA, o reservatório está em operação e pertence ao Sistema Integrado do Vale do Aço (SIVA). No referido documento também é mencionado que este reservatório é responsável pelo equilíbrio do abastecimento e da distribuição de água para os Municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso.

**Figura 4 – Reservatório R1**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 5 – Reservatório R1**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 6 – Reservatório R1**



**Fonte:** Visita técnica.

#### **4.1.2 METAS A CURTO PRAZO**

##### **4.1.2.1 REFORMA ESTRUTURAL DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA.**

###### **4.1.2.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - CURTO PRAZO - 2020 ATÉ 2024**

Reforma dos reservatórios R-2, R-2A e R-2B.

###### **4.1.2.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 1.148.000,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil reais).

###### **4.1.2.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, foi observado que as estruturas dos reservatórios R-2, R-2A e R-2B estão em péssimas condições, apresentando vários pontos com vazamento e pontos com ferragem exposta. Todos os três reservatórios necessitam de reforma urgentemente. Entretanto, essa meta possui período previsto para a reforma entre os anos 2020 e 2024.

**Figura 7 – Reservatório R-2**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 8 – Reservatório R-2**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 9 – Reservatório R-2A**



**Fonte:** Visita técnica.

WR



**Figura 10 – Reservatório R-2A**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 11 – Reservatório R-2B**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 12 – Reservatório R-2B**



**Fonte:** Visita técnica.

#### **4.1.3 METAS A MÉDIO PRAZO**

##### **4.1.3.1 REFORMA ESTRUTURAL DO SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA.**

###### **4.1.3.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - MÉDIO PRAZO - 2025 ATÉ 2028**

Reforma dos reservatórios REL-1.1A, RAP-1.2, RAP-2.4, R-3, R-4, Cruzeiro e CEUT.


###### **4.1.3.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 1.945.000,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil reais).

###### **4.1.3.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, foi observado que os reservatórios REL-1.1, RAP-1.2, R-2.5, R-3, R-4, Cruzeiro e CEUT estão com suas estruturas em condições razoáveis, necessitando de algumas reformas e pintura nova. O período previsto para a reforma é entre os anos 2025 e 2028.

**Figura 13 – Reservatório REL-1.1**



**Fonte:** Visita técnica.

*WR*

*SJ*

*Wla*

*Almeida*

**Figura 14 – Reservatório RAP-1.2**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 15 – Reservatório R-3**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 16 – Reservatório R-3**



**Fonte:** Visita técnica.

**Figura 17** Reservatório R4



Fonte: Visita técnica.

#### **4.1.4 METAS A LONGO PRAZO**

##### **4.1.4.1 ESTUDO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DOS POÇOS DE CAPTAÇÃO E DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA**

###### **4.1.4.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - LONGO PRAZO - 2029 ATÉ 2036**

Realizar estudo da eficiência do sistema de bombeamento dos poços de captação e da rede adutora responsável por encaminhar a água bruta até a ETA Amaro Lanari.

###### **4.1.4.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

###### **4.1.4.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Com base em visita técnica, não foram constatados, até o momento da elaboração deste documento, estudos do sistema de abastecimento de água bruta. Entretanto, a meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2029 e 2036.

#### **4.1.4.2 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS SETORIAIS**

##### **4.1.4.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 - LONGO PRAZO - 2029 ATÉ 2036**

Estudo prévio do local de implantação, aquisição da área, projeto e obras de implantação dos reservatórios.

###### **4.1.4.2.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

###### **4.1.4.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Com base em visita técnica nas dependências da COPASA (CCO), onde estiveram técnicos da Prefeitura, a empresa P. Avelar e funcionários da COPASA foram informados que, até o momento da elaboração deste estudo, não foram implementados reservatórios setoriais. Entretanto, essa meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2029 e 2036.

#### **4.1.5 METAS EM PRAZO CONTÍNUO**

##### **4.1.5.1 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS.**

###### **4.1.5.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - CONTÍNUO 2017 ATÉ 2036**

Substituir redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados (fibrocimento e outros); instalar válvulas de manobras para configuração dos setores de abastecimento que ainda não fazem o PRPA implantado; instalar novas válvulas redutoras de pressão na cidade e implantar medidas relacionadas à otimização dos sistemas para combate e controle das perdas reais (vazamentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial, etc.).

###### **4.1.5.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 5.130.000,00 (cinco milhões, cento e trinta mil reais).

#### **4.1.5.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Segundo a Prefeitura Municipal de Ipatinga – MG, desde 2009 a COPASA implantou em Ipatinga o PRPA (Programa de Redução de Perdas), o qual visa reduzir as perdas no município. Foram instalados no município VRP's (Válvulas Redutoras de Pressão), além da setorização das redes. O município foi seccionado em 12 setores de projeto e, segundo dados da prefeitura (2020), 5 setores já foram executados.

Os dados do PMSB (2016) apontam que o índice de perdas por ligação no Município de Ipatinga é de 383,65 L/lig.dia. A fonte deste dado utilizado como referência é o SNIS de 2013, no entanto, o dado oficial presente no portal do SNIS aponta para um índice de perdas por ligação (IN051) de 431,08 L/lig.dia para o ano de 2013, conforme os dados apresentados na Tabela 1.

Destaca-se que o índice de perdas na distribuição tem uma diminuição na mesma grandeza que o índice de perdas por ligação e, de acordo com estes dados, destaca-se a permanente necessidade de melhoria nos parâmetros de perdas, visto que, segundo a lei 14.026, o índice de perdas na distribuição deve ser menor ou igual a 25%.

**Tabela 1 – Comparativo de perdas SNIS 2021 a 2013**

Município	SNIS ANO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Índice de perdas na distribuição	Índice de perdas por ligação
			Percentual	L/dia/lig.
			IN049	IN051
Ipatinga	2021	COPASA	45,42	327,33
Ipatinga	2020	COPASA	48,75	369,62
Ipatinga	2019	COPASA	51,15	412,56
Ipatinga	2018	COPASA	52,57	425,86
Ipatinga	2017	COPASA	50,09	393,99
Ipatinga	2016	COPASA	49,82	406,57



Município	SNIS ANO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Índice de perdas na distribuição	Índice de perdas por ligação
			Percentual	L/dia/lig.
			IN049	IN051
Ipatinga	2015	COPASA	47,18	372,32
Ipatinga	2014	COPASA	19,69	110,18
Ipatinga	2013	COPASA	48,69	431,08

Fonte: Dados históricos do SNIS de 2013 a 2021.

#### 4.1.5.1.2 ESCOPO BÁSICO 2 - CONTÍNUO 2017 ATÉ 2036

Instalar novos hidrômetros e substituir hidrômetros existentes, em função de defeitos e de incapacidade de registro de vazões corretas – o tempo de vida dos hidrômetros adotado é de 6 anos.

##### 4.1.5.1.2.1 CUSTO ESTIMADO

R\$ 17.580.000,00.

##### 4.1.5.1.2.2 SITUAÇÃO ATUAL

Durante visita técnica, foi possível averiguar a ocorrência de hidrômetros atualizados, conforme uma amostragem coletada em diferentes localidades - em sua maioria os hidrômetros variam entre 2019 e 2021.

Conclui-se que a meta condicionada ao prazo contínuo vem sendo cumprida pelo prestador de serviço. Abaixo destacam-se dois hidrômetros verificados em visita.

**Figura 18** - Padrão de hidrômetro com o ano vigente de 2021



Fonte: O autor (2023).

**Figura 19** - Padrão de hidrômetro com o ano vigente de 2019



Fonte: O autor (2023).

#### **4.1.5.2 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA**

##### **4.1.5.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 - CONTÍNUO 2017 ATÉ 2036**

Ampliar a extensão da rede e ampliar o número de ligações (incluindo hidrômetros), visando atender o crescimento urbano projetado até 2036;

##### **4.1.5.2.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 7.356.000,00

##### **4.1.5.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Segundo dados disponibilizados por meio do Portal da Prefeitura Municipal de Ipatinga, a partir de 2020 foram executadas obras de ampliação da rede de abastecimento de água, visando o atendimento dos setores Bucaina e Pedra Branca. A previsão para término das obras era 2021 (conforme citado em licitação), mas não há informações sobre o término da obra que buscava atender um total de 400 famílias.



**Figura 20** - Obras sendo executadas no setor Bucaina



Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga – MG (2020).

A partir dos dados da tabela abaixo, é possível concluir que as obras de substituição e ampliação de redes estão sendo realizadas pelo prestador de serviço. Destaca-se também o crescimento de ligações (AG021) ao longo da série histórica do SNIS. Durante a visita técnica, foi informado que as obras estão com aproximadamente 27% de conclusão.

**Tabela 2 – Comparativo de redes e ligações SNIS 2021 a 2013**

Município	SNIS ANO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	População residente total, segundo o IBGE	População total atendida com abastecimento de água	Índice de atendimento total de água	Quantidade de ligações Totais (ativas + inativas)		Quantidade de ligações Ativas
						Percentual IN055	Km AG005	
Ipatinga	2021	COPASA	267.333	227.331	85,04	686,44	89.576	74.533
Ipatinga	2020	COPASA	265.409	226.551	85,36	691,30	88.094	73.670
Ipatinga	2019	COPASA	263.410	221.185	83,97	691,21	71.692	71.692
Ipatinga	2018	COPASA	261.344	219.594	84,02	691,20	70.519	70.519
Ipatinga	2017	COPASA	261.203	218.495	83,65	691,20	69.630	69.630
Ipatinga	2016	COPASA	259.324	218.595	84,29	691,20	68.793	68.793
Ipatinga	2015	COPASA	257.345	218.447	84,88	690,46	67.532	67.532
Ipatinga	2014	COPASA	255.266	252.601	98,96	690,40	66.784	66.784
Ipatinga	2013	COPASA	253.098	250.456	98,96	685,46	66.213	66.213

Fonte: Dados históricos do SNIS de 2013 a 2021.

## **4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

### **4.2.1 METAS COM PRAZO EMERGENCIAL**

#### **4.2.1.1 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTOS NAS ÁREAS NÃO ATENDIDAS.**

##### **4.2.1.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - EMERGENCIAL/ CURTO PRAZO 2017 ATÉ 2024**

Realizar as intervenções necessárias para a execução das obras de infraestrutura de esgotamento sanitário, ampliando a extensão para atender a parte da população que ainda não possui atendimento.


###### **4.2.1.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 180.000,00.

###### **4.2.1.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Apesar do atendimento atual de 92,20% (SNIS 2021), existem obras de ampliação da área de atendimento de esgotamento sanitário. Tendo em vista o valor de partida (SNIS 2013, (SNIS utilizado no plano)) de 98,96%, mostra-se que, após a publicação do plano, o município teve uma grande variação nos dados de atendimento de esgotamento sanitário.

Destaca-se que, por meio de recursos da fundação RENOVA (compensação por danos causados pelo desastre de Mariana), foram investidos cerca de R\$ 12 milhões no Município de Ipatinga visando ampliar o atendimento e atender áreas com problemas históricos de lançamento incorreto do esgotamento sanitário (informações disponibilizadas via portal da Prefeitura Municipal de Ipatinga, conforme figura abaixo).



**Figura 21** - Identificação das obras de ampliação da rede de esgoto



Fonte: Prefeitura municipal de Ipatinga – MG.

**Tabela 3 – Comparativo de atendimento de esgoto SNIS 2021 a 2013**

Município	SNIS ANO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	População residente total, segundo o IBGE	População total atendida com esgotamento sanitário	Índice de atendimento total de água	Índice de atendimento total de esgoto		Extensão da rede de esgoto	
						Habitante GE12b	Habitante AG001	Percentual IN055	Percentual IN056
Ipatinga	2021	COPASA	267.333	246.483	85,04			92,20	549,42
Ipatinga	2020	COPASA	265.409	243.780	85,36			91,85	558,99
Ipatinga	2019	COPASA	263.410	239.650	83,97			90,98	558,92
Ipatinga	2018	COPASA	261.344	238.809	84,02			91,38	558,92
Ipatinga	2017	COPASA	261.203	226.535	83,65			86,73	558,92
Ipatinga	2016	COPASA	259.324	236.074	84,29			91,03	558,92
Ipatinga	2015	COPASA	257.345	234.008	84,88			90,93	338,90
Ipatinga	2014	COPASA	255.266	252.601	98,96			98,96	338,58
Ipatinga	2013	COPASA	253.098	250.456	98,96			98,96	338,21

Fonte: Dados históricos do SNIS de 2013 a 2021.

#### **4.2.1.2 REFORMA DOS REATORES UASB DA ETE IPANEMA**

##### **4.2.1.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 - EMERGENCIAL 2017 ATÉ 2019**

Estudo dos reatores UASB e intervenções.

###### **4.2.1.2.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 1.750.000,00.

###### **4.2.1.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga, a estrutura de operação de estação de tratamento de esgoto do município conta com problemas estruturais citados desde o lançamento do plano em 2016.

Conforme o PMSB 2016, são estes:

- Queimador de gás desativado, em função de falha na montagem;
- Cinco dos dez reatores UASB possuem problemas estruturais;
- Os filtros biológicos estão desativados, reduzindo a eficiência do tratamento.

Durante visita técnica, observou-se que as proteções metálicas, guarda-corpo e passarelas estão deterioradas pela ferrugem e necessitam de troca urgente. Há lugares em que as passarelas estão apoiadas com andaime modular.

Os reatores UASB não apresentam alterações estruturais.




**Figura 22** – Reatores UASB – Elaboração do PMSB de Ipatinga – MG.



Fonte: PMSB – Ipatinga - MG

**Figura 23** – Guarda-corpo e Passarelas metálicas.




Fonte: Visita Técnica.

**Figura 24 – Reatores UASB**



**Fonte:** Visita Técnica.

**Figura 25 – Reatores UASB**



**Fonte:** Visita Técnica.

*Woba*

*Almouzinho*

*WR*

#### **4.2.1.3 ADEQUAÇÃO DAS EEE'S VILA DA PAZ E IPANEMA.**

##### **4.2.1.3.1 ESCOPO BÁSICO 1 - EMERGENCIAL 2017 ATÉ 2019**

Levantamento dos problemas estruturais e estéticos das EEE's, além de realizar a reforma e a adequação.

###### **4.2.1.3.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 688.000,00.

###### **4.2.1.3.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**


Durante visita técnica não foram observadas adequações ou obras realizadas nas elevatórias de esgotamento sanitário.

**Figura 26 – EEE Vila da Paz (desativada)**




Fonte: Visita técnica.

**Figura 27 – EEE Vila da Paz**



Fonte: Visita técnica.

**Figura 28 – EEE Vila Ipanema.**



Fonte: Visita Técnica.

*WR*

**Figura 29 – EEE Vila Ipanema.**



Fonte: Visita Técnica

#### **4.2.2 METAS COM CURTO PRAZO**

##### **4.2.2.1 ADEQUAÇÃO DOS FILTROS ANAERÓBIOS E IMPLANTAÇÃO DE DOIS NOVOS FILTROS ANAERÓBIOS NA ETE IPANEMA.**

###### **4.2.2.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - CURTO PRAZO 2020 ATÉ 2024**

Adequação dos filtros instalados na ETE Ipanema

###### **4.2.2.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 1.000.000,00.

###### **4.2.2.1.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, não foram observadas adequações ou obras realizadas nos filtros da ETE Ipanema. Entretanto, a meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2020 e 2024.

#### **4.2.3 METAS COM MÉDIO PRAZO**

##### **4.2.3.1 ADEQUAÇÃO DOS FILTROS ANAERÓBIOS E IMPLANTAÇÃO DE DOIS NOVOS FILTROS ANAERÓBIOS NA ETE IPANEMA**

###### **4.2.3.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - MÉDIO/ LONGO PRAZO - 2025 ATÉ 2036**

Construção de 2 novos filtros anaeróbios com base no projeto atual da ETE Ipanema.

WR

SG

#### **4.2.3.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

#### **4.2.3.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, não foram observadas adequações ou obras de implementação de filtros na estação de tratamento de esgoto. Entretanto, a meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2025 e 2036.

### **4.2.4 METAS COM LONGO PRAZO**

#### **4.2.4.1 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIO.**

##### **4.2.4.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 - LONGO PRAZO - 2029 ATÉ 2036**

Levantamento topográfico de todas as estruturas componentes do sistema de esgotamento sanitário.

#### **4.2.4.1.1 CUSTO ESTIMADO**

542.000,00 (quinhetos e quarenta e dois mil reais).

#### **4.2.4.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Durante visita técnica, não foi observada a realização de atualização do cadastro técnico. Entretanto, a meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2029 e 2036.

### **4.2.4.2 PROGRAMA CAÇA ESGOTO**

##### **4.2.4.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 - LONGO PRAZO - 2029 ATÉ 2036**

Levantamento dos pontos de despejo irregular.

#### **4.2.4.2.1 CUSTO ESTIMADO**

Não definido.



#### **4.2.4.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Não há informações sobre a execução do programa por parte do prestador de serviço. Entretanto, a meta não pode ser tratada como não atendida, pois o período previsto para a reforma é entre os anos 2029 e 2036.

#### **4.2.5 METAS CONTÍNUAS**

##### **4.2.5.1 SUBSTITUIÇÃO DAS REDES ANTIGAS E/OU COM PROBLEMAS**

###### **4.2.5.1.1 ESCOPO BÁSICO 1 – CONTÍNUO - 2017 ATÉ 2036**

Identificação das áreas com redes antigas e elaboração de projetos básico e executivo da substituição das redes.

###### **4.2.5.1.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 13.920.000,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil reais).

###### **4.2.5.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Conforme apresentado em metas supracitadas neste relatório, é possível afirmar que esta ação está sendo cumprida pelo prestador dos serviços, visto que diferentes obras foram executadas nas redes de esgotamento sanitário.

###### **4.2.5.2 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA FUTURA.**

###### **4.2.5.2.1 ESCOPO BÁSICO 1 – CONTÍNUO 2017 ATÉ 2036**

Ampliar a extensão da rede e ampliar o número de ligações prediais, acompanhando o crescimento da população do município.

###### **4.2.5.2.1.1 CUSTO ESTIMADO**

R\$ 11.964.000,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais).

###### **4.2.5.2.1.2 SITUAÇÃO ATUAL**

Conforme apresentado em metas supracitadas neste relatório, é possível afirmar que esta ação está sendo cumprida pelo prestador dos serviços, visto que diferentes obras foram executadas nas redes de esgotamento sanitário.



Na tabela abaixo destacam-se os valores de atendimentos: a primeira linha da tabela apresenta o valor mais recente do SNIS (2021) e a última linha do plano é 2013 (ano base para os dados do PMSB), sendo que, com a série histórica, é possível aferir o andamento das redes de esgoto de Ipatinga – MG.

**Tabela 4** – Comparativo de atendimento de esgoto SNIS 2021 a 2013

Município	SNIS ANO	PRESTADOR DE SERVIÇOS	População residente total, segundo o IBGE	População total atendida com esgotamento sanitário	Índice de atendimento total de esgoto	Extensão da rede de esgoto
			Habitante GE12b	Habitante AG001	Percentual IN056	Km AG005
Ipatinga	2021	COPASA	267.333	246.483	92,20	549,42
Ipatinga	2020	COPASA	265.409	243.780	91,85	558,99
Ipatinga	2019	COPASA	263.410	239.650	90,98	558,92
Ipatinga	2018	COPASA	261.344	238.809	91,38	558,92
Ipatinga	2017	COPASA	261.203	226.535	86,73	558,92
Ipatinga	2016	COPASA	259.324	236.074	91,03	558,92
Ipatinga	2015	COPASA	257.345	234.008	90,93	338,90
Ipatinga	2014	COPASA	255.266	252.601	98,96	338,58
Ipatinga	2013	COPASA	253.098	250.456	98,96	338,21


Fonte: Dados históricos do SNIS de 2013 a 2021.

## 5 PROJEÇÃO DAS METAS SEGUNDO NOVO MARCO LEGAL

O presente estudo levou a cabo as condições preestabelecidas de metas de atendimento e desempenho conforme a Lei 14.026 de 15 de julho de 2020, que se constitui no Novo Marco legal do Saneamento Básico. Assim admitimos:

- Atendimento em 99% da população no abastecimento de água, até final de 2033;

**Figura 30 - Evolução do atendimento de água em Ipatinga/MG**



Fonte: SNIS 2021/Lei 14.026.

Conforme apresentado na figura acima, o Município de Ipatinga necessita de investimentos no setor de abastecimento de água, sendo necessário um incremento de cerca de 13,5% até 2033.

Atendimento em 90% da população em coleta e tratamento de esgotos sanitários, até final de 2033;

**Figura 31** - Evolução do atendimento de coleta e de tratamento de esgoto em Ipatinga/MG




Fonte: SNIS 2021/Lei 14.026.

Conforme apresentado no gráfico acima, o Município de Ipatinga encontra-se em conformidade com a legislação federal. Sendo assim, não é necessário incremento na porcentagem de atendimento do município.

- Redução do índice de perdas na distribuição (IN 049) em 10 anos, ao patamar de 25% e redução de perdas por ligação para no máximo de 216 L/ligação dia, conforme Portaria 490 de março de 2021.

**Figura 32** - Projeção da redução do índice de perdas na distribuição



WR

Conforme apresentado no gráfico acima, são necessários investimentos a fim de reduzir as perdas na distribuição de água do município, necessitando apresentar uma redução de 23,75% até o ano de 2033.



## 6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

A seguir, será descrito o diagnóstico do sistema de saneamento básico do Município de Ipatinga – MG. No que tange o abastecimento de água de Ipatinga, os serviços são prestados diretamente pela COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais.

Os ativos do município são representados no mapa abaixo.




A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a responsible official, is located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a responsible official, is located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a responsible official, is located at the bottom right of the page.

**Figura 33 - Mapa de localização dos ativos de Ipatinga – MG**



## 6.1 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2021), o índice de atendimento de água da população deste município com rede de água é de 85,04%. O parâmetro de atendimento de água para a área urbana do município é de 85,93%. Abaixo, destacam-se dados históricos para o Município de Ipatinga – MG.

**Tabela 5 - Dados históricos para atendimento de água do Município de Ipatinga - MG**

Município	SNIS ANO	Índice de atendimento total de água		Índice de atendimento urbano de água
		Percentual	Percentual	
		IN055	IN023	
Ipatinga	2021	85,04	85,93	
Ipatinga	2020	85,36	86,26	
Ipatinga	2019	83,97	84,86	
Ipatinga	2018	84,02	84,91	
Ipatinga	2017	83,65	84,53	
Ipatinga	2016	84,29	85,18	
Ipatinga	2015	84,88	85,78	

Fonte: Dados históricos do SNIS (2021 a 2015).


A COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) atende a cidade de Ipatinga por meio do sistema integrado de abastecimento de água do Vale do Aço, com o abastecimento de água do aquífero aluvionar do Rio Piracicaba, um importante reservatório de água subterrânea da região do Vale do Aço. Esse manancial abastece 96% da população do Vale do Aço.

O ponto de captação e tratamento é localizado no bairro Amaro Lanari, no Município de Coronel Fabriciano, conforme os próximos itens.

### 6.1.1 ATIVOS DO SISTEMA EXISTENTE

Abaixo, serão destacados os mapas de localização dos ativos do sistema de abastecimento de água do Município de Ipatinga – MG. Após os mapas de localização, será destacada a avaliação realizada a partir de visita técnica *in loco* no município.

Essa avaliação destaca de forma qualitativa os parâmetros de cada tipologia de ativo do sistema de abastecimento de água.



Woba

Almeida

WR

### 6.1.1.1 CAPTAÇÕES

**Figura 34 – Mapa de localização dos pontos captação de água bruta de Ipatinga – MG (localizado no Município de Coronel Fabriciano, ativos pertencentes ao sistema SIVA – Sistema Integrado Vale do Aço)**



### 6.1.1.1.1 POÇO DE CAPTAÇÃO 1 – ATIVO LOCALIZADO FORA DO LIMITE MUNICIPAL, PERTECENTE AO SISTEMA SIVA

**Endereço:** R. Rubéns Siqueira Maia, S/N – Bairro Amaro Lanari, Cel. Fabriciano

	<b>Descrição</b>
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 35** - Portão de acesso aos poços



**Figura 36** - Pátio dos poços de captação



**Figura 37** - Estrutura física da captação



**Figura 38 - Poço 1**



**Figura 39 - Poço 2**



#### **6.1.1.1.2 POÇO DE CAPTAÇÃO 2 - ATIVO LOCALIZADO FORA DO LIMITE MUNICIPAL, PERTECENTE AO SISTEMA SIVA**

**Endereço:** R. Rubens Siqueira Maia, S/N – Bairro Amaro Lanari, Cel. Fabriciano

##### **Descrição**

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 40 - Imagem área do terreno do poço**



**Figura 41 - Imagem área do terreno do poço**



**Figura 42 - Imagem área do terreno do poço**



**Figura 43 - Acesso ao poço 2**



**Figura 44 - Terreno do poço 2**



#### **6.1.1.1.3 POÇO DE CAPTAÇÃO 3 – ETA - ATIVO LOCALIZADO FORA DO LIMITE MUNICIPAL, PERTECENTE AO SISTEMA SIVA**

**Endereço:** Av. Minas Gerais, S/N – Bairro Amaro Lanari, Cel. Fabriciano

##### **Descrição**

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 45 - Poços junto da ETA**



**Figura 46** - Poço junto da ETA



**Figura 47** - Poço junto da ETA



**Figura 48** – Painel de Controle do Poço junto da ETA



**Figura 49** - Painél de Controle do Poço junto da ETA



WR


Woba

Almeida

WR

### 6.1.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

**Figura 50 – Mapa de localização da estação de tratamento de água de Ipatinga – MG (localizado no município de Coronel Fabriciano, ativo pertencente ao sistema SIVA – Sistema Integrado Vale do Aço)**



### **6.1.1.2.1 ETA - ATIVO LOCALIZADO FORA DO LIMITE MUNICIPAL, PERTECENTE AO SISTEMA SIVA**

**Endereço:** Av. Minas Gerais, S/N – Bairro Amaro Lanari, Cel. Fabriciano

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 51 - Imagem área da ETA**



**Figura 52 - Imagem área da ETA**



**Figura 53 - Vista dos tanques de tratamento da ETA**



**Figura 54 - Vista dos tanques de tratamento da ETA**



**Figura 55 - Local de chegada de água bruta**




**Figura 56** - Vista dos tanques de tratamento da ETA



**Figura 57** - Vista dos tanques de tratamento da ETA




**Figura 58** - Vista dos tanques de tratamento da ETA



**Figura 59** - Vista dos tanques de tratamento da ETA



**Figura 60** - Local de chegada de água bruta



**Figura 61** - Local de chegada de água bruta



A handwritten signature consisting of a stylized 'WR' monogram.

**Figura 62** - Reservatório de produtos químicos



**Figura 63** – Reservatório de produtos químicos



**Figura 64** - Tanque para desidratação de lodo



**Figura 65** – Tanque para desidratação de lodo



**Figura 66** - Tanque para desidratação de lodo



**Figura 67** – Base para depósito de BAGs de lodo desidratado



### 6.1.1.3 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA

**Tabela 6** - Lista de EEATs / Boosters com a identificação nos mapas apresentados abaixo.


EAT / Booster	Identificação no mapa
EAT 01 E EAT 02	1
ELEVATÓRIA IMBAÚBAS	2
ELEVATÓRIA R2/GAME	3
ELEVATÓRIA ALTO IDEAL	4
ELEVATÓRIA ALTO BARRA ALEGRE	5
ELEVATÓRIA R 4.1	6
ELEVATÓRIA R 4.2	7
ELEVATÓRIA R 6	8
ELEVATÓRIA SUPLAN	9
ELEVATÓRIA ALTO SERRA DOURADA	10
EAT C3	11
BOOSTER IDEAL	12
BOOSTER BOM JARDIM	13
BOOSTER CEUT	14
BOOSTER QUEROSENE	15
BOOSTER MORRO SÃO FRANCISCO	16
BOOSTER BLUMENAU	17
BOOSTER BELA VISTA	18
BOOSTER PANORAMA	19
BOOSTER CASTELO	20
BOOSTER PLANALTO PARQUE DAS ÁGUAS	21
BOOSTER BAIRRO DAS ÁGUAS	22
BOOSTER CANAAZINHO	24
BOOSTER BARRA ALEGRE	25
BOOSTER NOVA ESPERANÇA	26
BOOSTER MORRO DO SOSSEGO	27
BOOSTER MORRO CRUZEIRO	28
BOOSTER ESCORPIÃO	29
BOOSTER SERRA DOURADA	30
BOOSTER BAIRRO DAS FONTES	32




**Figura 68** - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 1)




**Figura 69 - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 2)**



**Figura 70** - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 3)



**Figura 71** - Mapa de localização das estações elevatórias de água tratada (mapa 4)



### 6.1.1.3.1 BOOSTER BAIRRO DAS ÁGUAS

**Endereço:** Av. Koshi Tsunawaki, S/N – Bairro das Águas

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura	<b>-BOM</b>
Hidromecânica	

**Figura 72 - Identificação do Booster**



**Figura 73 - Acesso ao Booster**



**Figura 74 - Macromedidor**

  
*WR*

### 6.1.1.3.2 BOOSTER BAIRRO DAS FONTES

**Endereço:** R. Borba da Mata, S/N – Bairro das Fontes

Descrição	BOM
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>REGULAR</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 75** - Estrutura e identificação do Booster



**Figura 76** - Equipamentos no Booster



**Figura 77** - Motores do Booster



*[Handwritten signature]*

*WR*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### 6.1.1.3.3 BOOSTER BARRA ALEGRE

**Endereço:** Av. Francisco Rodrigues, 115 – Bairro Barra Alegre

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>REGULAR</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 78 - Identificação do Booster**



**Figura 79 - Estrutura do Booster**



**Figura 80 - Estrutura do Booster**



#### 6.1.1.3.4 BOOSTER BELA VISTA

**Endereço:** R. Bras Cubas, 325 – Bairro Bom Retiro

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 81** – Estutura e identificação do Booster



**Figura 82** - Equipamentos no Booster



**Figura 83** - Motores do Booster



**Figura 84** – Estrutura Hidromecânica do Booster



**Figura 85** – Painel de comando do Booster



*Noba*

*Almeida*

*WDR*

### 6.1.1.3.5 BOOSTER BOM JARDIM

Endereço: Av. Das Flores, 1341 – Bairro Bom Jardim.

	<b>Descrição</b>
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>


**Figura 86** – Estrutura e identificação do Booster



**Figura 87** - Equipamentos no Booster



**Figura 88** - Motores do Booster



**Figura 89** – Estrutura Hidromecânica do Booster



**Figura 90** – Painel de comando do Booster



*Woba*

*Almeida*

*WRSS*

### 6.1.1.3.6 BOOSTER CANAÃZINHO

**Endereço:** R. Maná, 207 – Bairro Canaãzinho

	<b>Descrição</b>
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 91** – Acesso e identificação do Booster



**Figura 92** - Estrutura do Booster



**Figura 93** - Estrutura do Booster



**Figura 94** – Equipamentos no Booster



**Figura 95** – Motores do Booster



*W. B. G.*

*W. B. G.*

*W. B. G.*

**Figura 96** – Painel de comando do Booster



**Figura 97** – Painel de comando do Booster



**Figura 98** – Estrutura hidromecânica do Booster



**Figura 99** – Estrutura hidromecânica do Booster



**Figura 100** – Manômetro de entrada do Booster



**Figura 101** – Manômetro de saída do Booster



Woba

Giovanni

WR

### 6.1.1.3.7 BOOSTER CASTELO

**Endereço:** R. Antares, 300 – Bairro Cariru

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 102** – Estrutura e identificação do Booster



**Figura 103** - Equipamentos no Booster



**Figura 104** - Motores do Booster



**Figura 105** - Estrutura Hidromecânica do Booster



**Figura 106** - Estrutura Hidromecânica do Booster



*Noba*

*Almeida*

*WR* *SS*

**Figura 107** - Painel de comando do Booster



**Figura 108** - Painel de comando do Booster



**Figura 109** – Manômetro de entrada do Booster



**Figura 110** - Manômetro de saída do Booster



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WR".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wba".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauricio".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WR".

#### 6.1.1.3.8 BOOSTER CEUT

Endereço: R. José Gomes Ribeiro, 340 – Bairro Limoeiro

	Descrição
Identificação	BOM
Pintura	BOM
Restrição de acesso (cercas e portão)	BOM
Conservação do pátio (entorno)	BOM
Estrutura civil	BOM
Estrutura Hidromecânica	REGULAR

Figura 111 - Booster CEUT



Figura 112 - Estrutura da elevatória



Figura 113 - Equipamentos dentro do Booster



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'WR'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Woba'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Almeida'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'WR'.

#### 6.1.1.3.9 BOOSTER IDEAL

**Endereço:** R. Belmiro de Almeida, 73 – Bairro Ideal

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 114 - Booster Ideal**



#### 6.1.1.3.10 BOOSTER MORRO CRUZEIRO

**Endereço:** Av. José Candido de Meire, 1022 – Bairro Bethânia

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 115 - Booster Morro Cruzeiro**



**Figura 116** - Acesso do Booster Morro Cruzeiro



**Figura 117** - Estrutura do Booster Morro Cruzeiro



#### 6.1.1.3.11 BOOSTER MORRO SÃO FRANCISCO

**Endereço:** R. Mantena, 10 – Bairro Tiradentes

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-


**Figura 118** - Booster Morro São Francisco



**Figura 119** - Limitação de acesso do Booster



**Figura 120** - Estrutura do Booster



#### 6.1.1.3.12 BOOSTER NOVA ESPERANÇA

**Endereço:** R. Tucuruí, S/N – Bairro Nova Esperança

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 121** - Booster Nova esperança



**Figura 122** - Identificação Nova Esperança



**Figura 123** - Equipamentos Booster Nova Esperança



#### 6.1.1.3.13 BOOSTER PLANALTO PARQUE DAS ÁGUAS

**Endereço:** R. Rio Jordão, 170 – Bairro Parque das Águas

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	-
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 124** - Booster Parque das Águas



**Figura 125** - Booster Parque das Águas



**Figura 126** - Identificação Booster Parque das Águas



#### 6.1.1.3.14 BOOSTER QUEROSENE

Endereço: R. Canarinho, S/N – Bairro Vila Celeste

	Descrição
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 127** - Booster Querosene



**Figura 128** - Abertura do Booster Querosene



**Figura 129** - Booster Querosene



### 6.1.1.3.15 BOOSTER BLUMENAU

Endereço: R. Blumenau, 645 – Bairro Veneza

	Descrição
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

Figura 130 - Booster Rua Blumenau



Figura 131 - Booster Rua Blumenau



Figura 132 - Estrutura Rua Blumenau



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." or a similar variation.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." or a similar variation.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." or a similar variation.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." or a similar variation.

#### 6.1.1.3.16 BOOSTER CRAVO

Endereço: R. Cravo, 360 – Bairro Bom Jardim

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>REGULAR</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

Figura 134 - Estrutura do Booster



Figura 133 – Estrutura e identificação do Booster



Figura 135 - Equipamentos no Booster



Figura 136 - Estrutura Hidromecânica do Booster



Figura 137 – Estrutura Hidromecânica do Booster



*Wlba*

*Almouzinho*

*WR*

**Figura 138** – Painel de comando do Booster




**Figura 139** – Painel de comando do Booster



**Figura 140** – Manômetro e Pressostatos do Booster



**Figura 141** - Manômetro e Pressostato do Booster



#### 6.1.1.3.17 BOOSTER MORRO DO SOSSEGO

**Endereço:** R. Porto Seguro, 200 – Bairro Veneza

##### Descrição

Identificação	BOM
Pintura	BOM
Restrição de acesso (cercas e portão)	BOM
Conservação do pátio (entorno)	BOM
Estrutura civil	BOM

**Figura 142** - Booster Sossego



Estrutura Hidromecânica REGULAR

**Figura 143 - Booster Sossego**



**Figura 144 - Booster Sossego**



**Figura 145 - Estrutura Hidromecanica do Booster**



**Figura 146 – Estrutura Hidromecanica do Booster**



**Figura 147 – Manômetro de entrada do Booster**



**Figura 148 – Manômetro de saída do Booster**



Wba

Almeida

WR

**Figura 149** – Painel de comando do Booster



#### 6.1.1.3.18 EAT-2.2

**Endereço:** R. Jardineira, S/N (Esquina com R. Estônia) – Bairro Bom Jardim

##### Descrição

Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>


**Figura 150** – EAT-2.2



**Figura 151** – Estrutura EAT-2.2



**Figura 152** – Estrutura Hidromecanica EAT-2.2



*Noba*

*Almeida*

*WR* *SJ*

**Figura 153** – Painel de comando EAT-2.2



**Figura 154** - Painel de elétrico EAT-2.2



#### 6.1.1.3.19 EAT-6 E EAT 6.1

**Endereço:** R. Porto, 85 (Esquina com R. Assur) – Bairro Betânia

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>REGULAR</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 155** - EAT 6



**Figura 156** - Transformador na EAT



**Figura 157** - Estrutura da EAT 6



**Figura 158** - Estrutura Hidromecânica EAT-6 e EAT-6.1



**Figura 159** - Estrutura Hidromecânica EAT-6 e EAT-6.1



**Figura 160** – Painel de comando EAT-6 e EAT-6.1



**Figura 161** - Painel de comando EAT-6 e EAT-6.1



*W.R.*

*Maurício*

*W.R. S.J.*

**Figura 162** – Manômetro e Pressostato de entrada EAT-6 e EAT-6.1



**Figura 163** - Manômetro e Pressostato de saída EAT-6 e EAT-6.1



#### 6.1.1.3.20 EAT BARRA ALEGRE

**Endereço:** R. Geraldo Ricardino, 100 – Bairro Barra Alegre

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 164** - EAT Barra Alegre



**Figura 165 – Identificação EAT Barra Alegre**




**Figura 166 - Estrutura EAT Barra Alegre**



**Figura 167 - Estrutura Hidromecânica EAT Barra Alegre**



**Figura 168 - Painel de comando EAT Barra Alegre**



#### 6.1.1.3.21 EAT IDEAL

**Endereço:** R. Manoel Izidio, S/N – Bairro Ideal

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 169 - EAT Ideal com reservatório**



WR JS

**Figura 170** - Identificação EAT Ideal



**Figura 171** - Estrutura EAT Ideal



**Figura 172** - Estrutura Hidromecânica EAT Ideal



**Figura 173** - Painel de comando EAT Ideal



#### 6.1.1.3.22 EAT-6.1 E EAT-6.2

**Endereço:** R. Lagos, S/N – Bairro Betânia

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 174** - Acesso EAT-6.1 e EAT-6.2



*WR*

**Figura 175** - Estrutura da EAT-6.1 e EAT-6.2



**Figura 176** - Identificação EAT-6.1



**Figura 177** - Identificação EAT-6.2



**Figura 178** – Equipamentos na EAT-6.1 e EAT-6.2



**Figura 179** - Motores na EAT-6.1 e EAT-6.2



**Figura 180** - Estrutura Hidromecânica da EAT-6.1 e EAT-6.2



WR JJ

**Figura 181** - Painel de comando da EAT-6.1 e EAT-6.2



**Figura 182** - Painel de comando da EAT-6.1 e EAT-6.2



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." followed by a stylized surname.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." followed by a stylized surname.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." followed by a stylized surname.


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.R." followed by a stylized surname.

#### 6.1.1.4 RESERVATÓRIOS


Figura 183 - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 1)



**Figura 184** - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 2)



**Figura 185** - Mapa de localização dos reservatórios do Município de Ipatinga – MG (Mapa 3)



#### 6.1.1.4.1 RESERVATÓRIO R-1

**Endereço:** Estrada das Lavadeiras, S/N – Bairro Horto

<b>Descrição</b>	<b>Figura 186 - Reservatório R-1</b>
Identificação	RUIM
Pintura	RUIM
Restrição de acesso (cercas e portão)	RUIM
Conservação do pátio (entorno)	RUIM
Estrutura civil	RUIM
Estrutura Hidromecânica	RUIM



**Figura 187 - Reservatório R-1**



**Figura 189 - Reservatório R-1**



**Figura 190 - Acesso reservatório R-1**



WR

#### 6.1.1.4.2 RESERVATÓRIO RAP-1.2

**Endereço:** Av. Vinte e Seis de Outubro, S/N – Bairro Bela Vista

Descrição		Figura 191 - Reservatório RAP-1.2
Identificação	<b>RUIM</b>	
Pintura	<b>RUIM</b>	
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>	
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>	
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>	
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>	




Figura 192 - Reservatório RAP-1.2




Figura 193 – Identificação reservatório RAP-1.2



#### 6.1.1.4.3 RESERVATÓRIO R-2, R-2A E R-2B

Endereço: R. Xavantes, S/N – Bairro Iguaçu

Descrição	
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

Figura 194 - Reservatório R-2




Figura 195 - Reservatório R-2A



Figura 196 – Reservatório R-2A





Figura 197 - Reservatório R-2B



Figura 198 - Reservatório R-2B



Woba

Almeida

WR

#### 6.1.1.4.4 ESERVATÓRIO R-2.1

Endereço: R. Araribóia, S/N – Bairro Iguaçú

Descrição	
Identificação	BOM
Pintura	BOM
Restrição de acesso (cercas e portão)	RUIM
Conservação do pátio (entorno)	REGULAR
Estrutura civil	BOM
Estrutura Hidromecânica	REGULAR

Figura 199 - Reservatório R-2.1





Figura 200 - Reservatório R-2.1



Figura 201 - Reservatório R-2.1



WR

Woba

Almeida

WR

#### 6.1.1.4.5 RESERVATÓRIO RAP-2.2

**Endereço:** R. Manoel Izidio, S/N – Bairro Ideal

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 202** - Reservatório RAP-2.2



**Figura 203** - Estrutura reservatório RAP-2.2



**Figura 204** - Estrutura reservatório RAP-2.2



*Noba*

*Almeida*


*WR*

#### 6.1.1.4.6 RESERVATÓRIO R-3

Endereço: R. Simon Bolivar, 719 – Bairro Cidade Nobre

Descrição	
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 205** - Reservatório R-3



**Figura 206** - Identificação reservatório R-3



**Figura 207** - Imagem superior reservatório R-3



#### 6.1.1.4.7 RESERVATÓRIO RAP-3.1

**Endereço:** R. Marquês de Tamandaré, S/N – Condomínio Res. Village Nobre

Descrição	
Identificação	-
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 208** - Imagem superior do reservatório RAP-3.1



**Figura 209** - Reservatório RAP-3.1



**Figura 210** - Reservatório RAP-3.1



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WR".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Woba".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mauricio".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WR".

#### 6.1.1.4.8 RESERVATÓRIO R-4

**Endereço:** R. Amazonas, 93 – Bairro Caravelas

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-


**Figura 211 - Acesso reservatório R-4**



**Figura 212 - Reservatório R-4**



**Figura 213 - Reservatório R-4**



#### 6.1.1.4.9 RESERVATÓRIO REL-4.1


Endereço: R. Amazonas, S/N – Bairro Caravelas

	Descrição
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-


**Figura 214** - Acesso reservatório REL-4.1



**Figura 215** - Indicação reservatório REL-4.1



**Figura 216** - Reservatório REL-4.1



#### 6.1.1.4.10 RESERVATÓRIO RAP-4.3

**Endereço:** R. Serra Roraima, S/N – Bairro Jardim Panorama

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	

**Figura 217** - Acesso reservatório RAP-4.3



**Figura 218** - Estrutura do reservatório RAP-4.3



**Figura 219** - Estrutura do reservatório RAP-4.3



*W.R.*

*W.R.*


*W.R.*

*W.R.*

#### 6.1.1.4.11 RESERVATÓRIO R-5

**Endereço:** R. Urupas, S/N – Bairro Jardim Panorama


<b>Descrição</b>	<b>Figura 220 - Reservatório R-5</b>
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>




**Figura 221 – Restrição de acesso Reservatório R-5**



**Figura 222 - Reservatório R-5**



**Figura 223 - Acesso Reservatório R-5**



*Woba*

*Almeida*


*WR*

#### 6.1.1.4.12 RESERVATÓRIO R-5.1

Endereço: R. Raquel, S/N – Bairro Canaãzinho

Descrição	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-


**Figura 224** - Acesso reservatório R-5.1




**Figura 225** - Estrutura do reservatório R-5.1




**Figura 226** - Estrutura do reservatório R-5.1



**Figura 227** - Acesso do reservatório R-5.1



**Figura 228** - Acesso do reservatório R-5.1



*Noba*


*Almeida*

*WR*

## Página de assinaturas



**Wellington Ramos**  
043.436.376-62  
Signatário



**Nivaldo Silva**  
975.944.236-15  
Signatário



**Ney Ribeiro**  
566.114.806-25  
Signatário

## RECEBEMOS

*Secretaria Geral - CMI*

**Secretaria Geral**  
034.247.546-09  
Signatário

## HISTÓRICO

- 29 dez 2023 11:55:18  **Assessoria Técnica** criou este documento. (E-mail: assessoria.tecnica@camaraipatinga.mg.gov.br)
- 29 dez 2023 12:02:04  **Nivaldo Antônio da Silva** (E-mail: ver.nivaldo@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 975.944.236-15) visualizou este documento por meio do IP 152.255.98.232 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 12:02:34  **Nivaldo Antônio da Silva** (E-mail: ver.nivaldo@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 975.944.236-15) assinou este documento por meio do IP 152.255.98.232 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 12:22:12  **Ney Robson Ribeiro** (E-mail: ver.ney@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 566.114.806-25) visualizou este documento por meio do IP 152.255.116.164 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 12:22:32  **Ney Robson Ribeiro** (E-mail: ver.ney@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 566.114.806-25) assinou este documento por meio do IP 152.255.116.164 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 11:55:42  **Wellington Gomes Ramos** (E-mail: ver.wellington@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 043.436.376-62) visualizou este documento por meio do IP 38.156.0.198 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 11:55:47  **Wellington Gomes Ramos** (E-mail: ver.wellington@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 043.436.376-62) assinou este documento por meio do IP 38.156.0.198 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil
- 29 dez 2023 12:27:18  **Secretaria Geral** (E-mail: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) visualizou este documento por meio do IP 177.23.29.111 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil



29 dez 2023

12:34:01



**Secretaria Geral** (E-mail: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) assinou este documento por meio do IP 177.23.29.111 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil

Autenticação eletrônica 122/122  
Data e horários em GMT -03:00 Brasília  
Última atualização em 29 dez 2023 às 12:34:01  
Identificação: #7f8f026c31d4eee7dc261dd0b102666017809759f92affd07



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #c46e263b0872612de765ccf614bae886136e13b51a1e32b8ffdb99e0fb9cc417  
<https://valida.ae/7f8f026c31d4eee7dc261dd0b102666017809759f92affd07>



#### 6.1.1.4.13 RESERVATÓRIO RAP-6


**Endereço:** R. Lagos, 100 – Bairro Bethânia

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 229 - Acesso reservatório RAP-6**



**Figura 230 - Acesso do reservatório RAP-6**



**Figura 231 - Identificação do reservatório RAP-6**



**Figura 232 - Estrutura RAP-6**



**Figura 233 - Estrutura RAP-6**



#### 6.1.1.4.14 RESERVATÓRIO RAP-6.1

**Endereço:** R. Aliança, S/N – Bairro Canaãzinho

Descrição		Figura 234 - Acesso reservatório RAP-6.1
Identificação	<b>BOM</b>	
Pintura	<b>BOM</b>	
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>	
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>	
Estrutura civil	<b>BOM</b>	
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>	



**Figura 235 - Estrutura do reservatório RAP-6.1**



**Figura 236 - Estrutura do reservatório RAP-6.1**



Márcio Antônio da Silveira

WR

#### 6.1.1.4.15 RESERVATÓRIO RAP-6.2

Endereço: R. Pontal, S/N – Bairro Bethânia

Descrição	
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>RUIM</b>


**Figura 237** - Acesso reservatório RAP-6.2



**Figura 238** - Estrutura do reservatório RAP-6.2



**Figura 239** - Estrutura do reservatório RAP-6.2



Haldo Antonio da Silveira

WR

#### 6.1.1.4.16 RESERVATÓRIO RAP-6.3

Endereço: R. Pontal, S/N – Bairro Bethânia

Descrição	
Identificação	RUIM
Pintura	RUIM
Restrição de acesso (cercas e portão)	REGULAR
Conservação do pátio (entorno)	RUIM
Estrutura civil	RUIM
Estrutura Hidromecânica	-

Figura 240 - Acesso reservatório RAP-6.3



Figura 241 - Estrutura do reservatório RAP-6.3




Figura 242 - Estrutura do reservatório RAP-6.3



Márcio Antônio da Silva

WR

#### 6.1.1.4.17 RESERVATÓRIO RAP-6.5

**Endereço:** R. Colônia, S/N – Bairro Bethânia

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>RUIM</b>

**Figura 243** - Acesso reservatório RAP-6.5



**Figura 244** - Identificação do reservatório RAP-6.5



**Figura 245** - Estrutura do reservatório RAP-6.5



**Figura 246** - Estrutura do reservatório RAP-6.5



**Figura 247** - Estrutura do reservatório RAP-6.5



Helder Antônio da Silva

WR

J. Almeida Jr.

#### 6.1.1.4.18 RESERVATÓRIO RAP-2.3

**Endereço:** R. Jardineira, S/N – Bairro Bom Jardim

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-


**Figura 248** - Acesso reservatório RAP-2.3



**Figura 249** - Reservatório RAP2.3



**Figura 250** - Reservatório RAP-2.3



**Figura 251** - Reservatório RAP2.3



**Figura 252** - Reservatório RAP-2.3



Márcio Antônio da Silveira

#### 6.1.1.4.19 RESERVATÓRIO RAP-2.4

Endereço: R. Glicínia, S/N – Bairro Bom Jardim

Descrição	
Identificação	<b>RUIM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>RUIM</b>

Figura 253 - Acesso reservatório RAP-2.4



Figura 254 - Acesso reservatório RAP-2.4



Figura 255 - Estrutura do reservatório RAP-2.4



*[Handwritten signature]*

*Haldo Antonio da Silva*

*WR*

*[Handwritten signature]*

#### 6.1.1.4.20 RESERVATÓRIO RAP-3.3


Endereço: R. D, S/N – Bairro Limoeiro

Descrição	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 256** - Acesso reservatório RAP-3.3



**Figura 257** - Vista superior RAP-3.3



**Figura 258** - Vista superior RAP-3.3



Haldo Antonio da Silva

WR

#### 6.1.1.4.21 RESERVATÓRIO RAP-4.4

Endereço: R. Rio Tapajós, S/N – Bairro Parque das Águas

Descrição		
Identificação	<b>REGULAR</b>	
Pintura	<b>RUIM</b>	
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>	
Conservação do pátio (entorno)	<b>RUIM</b>	
Estrutura civil	<b>RUIM</b>	
Estrutura Hidromecânica	-	

**Figura 259** - Acesso reservatório RAP-4.4



**Figura 260** - Vista superior RAP-4.4



**Figura 261** - Vista superior RAP-4.4



Márcio Antônio da Silva


WR

#### 6.1.1.4.22 RESERVATÓRIO RAP-5.2 E RAP-5.2A

**Endereço:** R. João de Barro, S/N – Bairro Vila Celeste

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 262** - Acesso reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A



**Figura 263** - Estrutura do reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A



**Figura 264** - Estrutura do reservatório RAP-5.2 e RAP-5.2A



Márcio Antônio da Silva

WR

#### 6.1.1.4.23 RESERVATÓRIO RAP-6.4

Endereço: R. Do Rosário, S/N – Bairro Bethânia

Descrição	
Identificação	REGULAR
Pintura	RUIM
Restrição de acesso (cercas e portão)	REGULAR
Conservação do pátio (entorno)	RUIM
Estrutura civil	REGULAR
Estrutura Hidromecânica	-


Figura 265 - Acesso reservatório RAP-6.4



Figura 266 - Estrutura do reservatório RAP-6.4



Figura 267 - Estrutura do reservatório RAP-6.4



Haldo Antonio da Silveira

WR

#### 6.1.1.4.24 RESERVATÓRIO REL-1.1A

Endereço: Av. Paladium, S/N – Bairro Imbaúbas

Descrição	
Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 268** - Acesso reservatório REL-1.1A



**Figura 269** - Estrutura do reservatório REL-1.1A



**Figura 270** - Estrutura do reservatório REL-1.1A



Haldo Antonio da Silveira

WR

**Figura 271** - Estrutura do reservatório REL-1.1A



**Figura 272** - Estrutura do reservatório REL-1.1A



#### 6.1.1.4.25 RESERVATÓRIO RAP-3.4

**Endereço:** R. Geraldo Ricardino de Souza, 100 – Bairro Barra Alegre

##### Descrição

Identificação	<b>REGULAR</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>REGULAR</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>RUIM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>RUIM</b>

**Figura 273** - Acesso reservatório RAP-3.4



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the responsible engineer or authority.

Márcio Antônio da Silva

WR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the responsible engineer or authority.

**Figura 274** - Estrutura do reservatório RAP-3.4



**Figura 275** - Estrutura do reservatório RAP-3.4



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "WILSON ASA".

Haldo Antonio da Silva

WR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Haldo Antonio da Silva".

## 6.2 DESCRIÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O sistema de esgotamento sanitário em Ipatinga – MG também é responsabilidade da COPASA. Segundo dados do SNIS 2021, o índice de atendimento da população do Município de Ipatinga com rede de esgoto é de 92,20%, enquanto o índice de atendimento urbano de esgoto é de 93,17%.

**Tabela 7 - Índice de atendimento do sistema de esgotamento sanitário**

Município	SNIS ANO	Índice de atendimento total de esgoto		Índice de atendimento urbano de esgoto
		Percentual	Percentual	
		IN056	IN024	
Ipatinga	2021	92,20	93,17	
Ipatinga	2020	91,85	92,82	
Ipatinga	2019	90,98	91,94	
Ipatinga	2018	91,38	92,34	
Ipatinga	2017	86,73	87,64	
Ipatinga	2016	91,03	91,99	
Ipatinga	2015	90,93	91,89	

Fonte: Dados históricos do SNIS (2021 a 2015)

### 6.2.1 ATIVOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE


Abaixo, serão destacados os mapas de localização dos ativos do sistema de esgotamento sanitário do Município de Ipatinga – MG. Após os mapas de localização, será destacada a avaliação realizada a partir de visita técnica *in loco* no município. Essa avaliação destaca de forma qualitativa os parâmetros de cada tipologia de ativo do sistema de esgotamento sanitário do município.

Márcio Antônio da Silva

WR

### 6.2.1.1 ELEVATÓRIAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Figura 276 - Mapa de localização dos ativos de esgotamento sanitário de Ipatinga - MG



### 6.2.1.1.1 EEE BAIRRO DAS ÁGUAS

**Endereço:** Acesso pela R. Oito de Novembro, S/N – Bairro das Águas

<b>Descrição</b>	<b>Figura 277 - EEB Bairro das Águas</b>
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>



**Figura 278 – Gradeamento EEE Bairro das Águas**



**Figura 279 - Poço de sucção da EEE Bairro das Águas**



Máximo Antônio da Silveira

WR

**Figura 280** - Painel de comando da EEE Bairro das Águas



**Figura 281** - Painel de comando da EEE Bairro das Águas



**Figura 282** – Sensor de nível na EEE Bairro das Águas



**Figura 283** - Estrutura Hidromecânica da EEE Bairro das Águas



**Figura 284** - Equipamentos na EEE Bairro das Águas



**Figura 285** - Motores da EEE Bairro das Águas



WR

Márcio Antônio da Silva

### 6.2.1.1.2 EEE CASTELO

**Endereço:** Acesso pela Rod. BR 458, S/N – Bairro Castelo (Próximo à ETE Ipanema)

<b>Descrição</b>	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 286** - EEE Castelo



**Figura 287** – Painel de comando EEE Castelo



**Figura 288** – Sensor de nível EEE Castelo



Márcio Antônio da Silva

WR

**Figura 289** – Poço de sucção EEE Castelo



**Figura 290** – EEE Castelo



#### 6.2.1.1.3 EEE VILA IPANEMA

**Endereço:** Acesso pela R. Dois, S/N – Bairro Vila Ipanema

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 291** - EEE Vila Ipanema



A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval.

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.

A handwritten signature in blue ink.

**Figura 292** - Gradeamento EEE Vila Ipanema



**Figura 293** – Poço de sucção EEE Vila Ipanema



**Figura 294** - Painel de comando EEE Vila Ipanema



**Figura 295** - Painel de comando EEE Vila Ipanema



#### 6.2.1.1.4 EEE CARIRU

**Endereço:** Av. Itália, S/N – Bairro Cariru

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>BOM</b>

**Figura 296** - Acesso EEE Cariru



Márcio Antônio da Silva  
*[Signature]*

**Figura 297** - Pátio interno EEE Cariru



**Figura 298** – Painel de comando EEE Cariru



**Figura 299** - Equipamentos na EEE Cariru



**Figura 300** - Motores na EEE Cariru



#### 6.2.1.1.5 EEE NOVO CENTRO

**Endereço:** R. Campinas, 17 – Bairro Veneza

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 301** - Acesso EEE Novo Centro



Paulo Antônio da Silva  
*[Signature]*

**Figura 302 - Identificação EEE Novo Centro**



**Figura 303 - Estrutura EEE Novo Centro**



**Figura 304 - Gradeamento EEE Novo Centro**



**Figura 305 – Cesto de içamento EEE Novo Centro**



**Figura 306 – Painel de comando EEE Novo Centro**



**Figura 307 - Painel de comando EEE Novo Centro**



WR

Márcio Antônio da Silva

J. Almeida

**Figura 308** – Painel de comando EEE Novo Centro



**Figura 309** - Censor de nível EEE Novo Centro



#### 6.2.1.1.6 EEE VILA DA PAZ

**Endereço:** R. Zacarias, S/N – Bairro Vila da Paz

##### Descrição

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>BOM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>RUIM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>REGULAR</b>
Estrutura civil	<b>BOM</b>
Estrutura Hidromecânica	-

**Figura 310** - EEE Vila da Paz



**Figura 311** – Poço de sucção EEE Vila da Paz




**Figura 312** – Painel de comando EEE Vila da Paz



Hélio Antônio da Silva

### 6.2.1.2 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Figura 313 - Mapa de localização das estações de tratamento de esgotamento sanitário



### 6.2.1.2.1 ETE AREAL

**Endereço:** R. Floriano Peixoto, 220 – Bairro Areal

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 314 - ETE Areal**



**Figura 315 - Leito de secagem ETE Areal**



**Figura 316 - ETE Areal**



Helder Antônio da Silveira

WR

**Figura 317** - Vista superior ETE Areal



**Figura 318** - ETE Areal



**Figura 319** – Identificação ETE Areal




**Figura 320** - Identificação ETE Areal



**Figura 321** – Gradeamento de entrada do esgoto bruto ETE Areal



**Figura 322** - Entrada do esgoto bruto ETE Areal



Helder Antônio da Silveira

WR


**Figura 323 – Reator UASB ETE Areal**




**Figura 324 - Filtro biológico ETE Areal**



**Figura 325 – Leito de secagem de lodo ETE Areal**



**Figura 326 – Lançamento final do esgoto tratado ETE Areal**



*[Handwritten signature]*

*Helder Antônio da Silveira*

*WR*

*[Handwritten signature]*

### 6.2.1.2.2 ETE BELA VISTA

**Endereço:** Av. Usiminas, 990 – Bairro Bela Vista

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 327** – ETE Bela Vista



**Figura 328** – ETE Bela Vista



**Figura 329** – ETE Bela Vista



**Figura 330** – Leito de Secagem ETE Bela Vista



**Figura 331** – ETE Bela Vista



*WR*

*Nealdo Antonio da Silveira*

**Figura 332** – Gradeamento de entrada do esgoto bruto ETE Bela Vista



**Figura 333** – Entrada do esgoto bruto ETE Bela Vista



**Figura 334** – Reator UASB ETE Bela Vista



**Figura 335** – Filtro biológico ETE Bela Vista



**Figura 336** – Leito de secagem de lodo ETE Bela Vista



**Figura 337** – Lançamento final do esgoto tratado ETE Bela Vista



WR | M

Haldo Antônio da Silveira

### 6.2.1.2.3 ETE HORTO

**Endereço:** Av. Brasília, 335 – Bairro Amaro Lanari, Cel. Fabriciano

Descrição	
Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cerca e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>


**Figura 338** – ETE Horto



**Figura 339** - ETE Horto



**Figura 340** - ETE Horto



**Figura 341** - Vista Superior ETE Horto



**Figura 342** - ETE Horto



WR

Márcio J.

Mauro Antônio da Silva

**Figura 343** – Gradeamento da entrada de esgoto bruto ETE Horto



**Figura 344** – Medidor de vazão da entrada de esgoto bruto ETE Horto



**Figura 345** – Reator UASB ETE Horto



**Figura 346** – Filtro biológico ETE Horto



**Figura 347** – Laboratório ETE Horto



**Figura 348** – Laboratório ETE Horto



Heraldo Antônio da Silva

**Figura 349 – Leito de secagem de lodo ETE Horto**



**Figura 350 – Lançamento final do esgoto tratado ETE Horto**



#### 6.2.1.2.4 ETE IPANEMA

**Endereço:** Rod. BR 458, S/N – Bairro Castelo

##### **Descrição**

Identificação	<b>BOM</b>
Pintura	<b>RUIM</b>
Restrição de acesso (cercas e portão)	<b>BOM</b>
Conservação do pátio (entorno)	<b>BOM</b>
Estrutura civil	<b>REGULAR</b>
Estrutura Hidromecânica	<b>REGULAR</b>

**Figura 351 - ETE Ipanema**



**Figura 352 - ETE Ipanema**



**Figura 353 - Linha de recalque ETE Ipanema**



**Figura 354** - Linha de recalque ETE Ipanema



**Figura 355** - ETE Ipanema



**Figura 356** – Identificação ETE Ipanema



**Figura 357** – Gradeamento da entrada de esgoto bruto ETE Ipanema



**Figura 358** – Esteira elevatório do tratamento preliminar de esgoto ETE Ipanema



**Figura 359** – Entrada de esgoto bruto ETE Ipanema



Thiago Antonio da Silveira

WR


**Figura 360** – Desarenador ETE Ipanema



**Figura 361** – Desarenador ETE Ipanema



**Figura 362** Queimador de gás ETE Ipanema



**Figura 363** – Queimador de gás ETE Ipanema



**Figura 364** – Reatores UASB ETE Ipanema



**Figura 365** – Reatores UASB ETE Ipanema



Máximo Antônio da Silva

*[Handwritten signature]*


[www.pavelarengenharia.com.br](http://www.pavelarengenharia.com.br)

PÁGINA 155


**Figura 366 – Filtros biológicos ETE Ipanema**



**Figura 367 – Filtros Biológicos ETE Ipanema**



**Figura 368 – Leito de secagem de lodo ETE Ipanema**



**Figura 369 – Leito de secagem de lodo ETE Ipanema**



**Figura 370 – Lançamento final de esgoto tratado ETE Ipanema**



**Figura 371 – Lançamento final de esgoto tratado ETE Ipanema**




WR

Márcio P.

Helder Antônio da Silveira

As fotografias incluídas neste documento foram capturadas no período entre 20/03/2023 e 24/03/2023. É possível que tenham ocorrido mudanças visuais no cenário desde então. Contudo, estas alterações não comprometem a integridade do Plano Municipal nem os objetivos de longo prazo estabelecidos por este trabalho.



Márcio Antônio da Silveira

WR



## 7 PROJEÇÃO DE DEMANDAS

Neste item, será apresentado o prognóstico de Ipatinga/MG. Para aferir as demandas para o município, serão dispostos os seguintes itens abaixo:

- Projeção da população;
- Sistema de abastecimento de água;
  - Parâmetros e critérios;
  - Projeções;
- Sistema de esgotamento sanitário;
  - Parâmetros e critérios;
  - Projeções.

Para a projeção de demandas, foram admitidas premissas técnicas, operacionais e econômico-financeiras. Para tanto, foram utilizadas referências dos serviços locais, bem como normas técnicas, em especial da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e através de benchmark, a partir de cidades de porte similar que disponham de serviços de qualidade.

Neste contexto, apresentamos a seguir as principais premissas técnicas do estudo:

- Percentual da população atendida com serviços de abastecimento de água: 85,04%;
- População atendida com serviços de esgotamento sanitário: 92,20%;
- Consumo em litros per capita por dia – inicial 128,43 L/hab. Dia.;
- Coeficiente de retorno esgoto/água – C = 0,80;
- Taxa de infiltração – 0,15 L/s.km;
- Coeficiente do dia de maior consumo – K1 = 1,2;
- Coeficiente da hora de maior consumo – K2 = 1,5;
- Ampliação de Redes de distribuição de água: 9,21 m/ligaçāo;
- Ampliação de Redes de coleta de esgotos sanitários: 6,93 m/ligaçāo.

  
Maelo Antônio da Silveira

O consumo *per capita* de água depende de fatores inerentes à própria localidade a ser abastecida, podendo variar de região para região, como consequência da influência direta de causas como clima, hábitos populacionais, qualidade da água fornecida, custo da tarifa, existência de rede de esgoto, nível de consumo e natureza de ocupação dessas áreas (doméstica, comercial, industrial, pública, etc.). O coeficiente per capita também pode variar ao longo do tempo, conforme a natureza da ocupação das áreas.

A Norma NBR 9649/1986 da ABNT indica um valor de taxa de contribuição de infiltração nas redes coletoras com variação de 0,05 a 1,0 L/s.km. São as contribuições originárias das chuvas e das infiltrações do lençol subterrâneo, que inevitavelmente terão acesso às canalizações de esgoto.

Foi adotada a taxa de infiltração de 0,15 L/s.km por ser considerada uma faixa intermediária entre o coeficiente permitido pela Norma, considerando as variáveis na qualidade dos materiais empregados na confecção das tubulações, bem como o nível de estanqueidade com que as juntas serão executadas.

## 7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Diante da análise dos dados levantados no diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Ipatinga/MG, foram elaboradas projeções de aumento da demanda do sistema.

A fim de obter uma independência no sistema produtor, está previsto no presente planejamento a construção de captação e uma estação de tratamento de água própria para atendimento do município de Ipatinga. Neste contexto, previu-se, para os próximos três anos, que caberá, ao município ou ao futuro operador, a compra de água tratada fornecida pelo sistema COPASA.

Foram avaliadas as necessidades de incremento na capacidade de reservação de água potável do sistema, também discriminadas no estudo de viabilidade técnica econômica. A partir das projeções, destaca-se que há necessidade de um incremento de 4.000m<sup>3</sup> para atender a demanda de consumo até o final do plano.

Em relação à produção de água, conforme citado acima, será constituído um novo ponto de captação de água bruta e tratamento para Ipatinga, e esta alteração no sistema de abastecimento de água será compatível as metas do Novo Marco do Saneamento.

Muelto Antonio da Silva

Para as redes de distribuição, destaca-se que o município necessita realizar investimentos a fim de atender as metas do Novo Marco do Saneamento. Tal incremento será potencializado até o ano de 2033, buscando atender as metas supracitadas. Sendo assim, faz-se necessário um incremento constante para atender ao crescimento de sua população.



Haldo Antonio da Silveira

WR



## 7.1.1 PROJEÇÕES

Neste item serão destacadas as projeções estimadas para o município de Ipatinga.

**Tabela 8 - Projeção de produção de água**

ANO	Vazão Média (L/s)	Índice de Perdas (%)	Produção Existente ETA (L/s)	Incremento de Produção de Água (l/s)
0	524,10	45,42%	1150,00	0,00
1	484,25	45,4%	1150,00	0,00
2	499,16	40,0%	1150,00	0,00
3	514,41	38,0%	1150,00	0,00
4	529,97	36,0%	650,00	650,00
5	519,91	34,0%	650,00	0,00
6	510,43	32,0%	650,00	0,00
7	501,48	30,0%	650,00	0,00
8	499,76	28,0%	650,00	0,00
9	498,09	27,0%	650,00	0,00
10	496,46	26,0%	650,00	0,00
11	496,46	25,0%	650,00	0,00
12	496,46	25,0%	650,00	0,00
13	496,46	25,0%	650,00	0,00
14	496,46	25,0%	650,00	0,00
15	496,46	25,0%	650,00	0,00
16	496,46	25,0%	650,00	0,00
17	496,46	25,0%	650,00	0,00
18	496,46	25,0%	650,00	0,00
19	496,46	25,0%	650,00	0,00
20	496,46	25,0%	650,00	0,00
21	496,46	25,0%	650,00	0,00
22	496,46	25,0%	650,00	0,00
23	496,46	25,0%	650,00	0,00
24	496,46	25,0%	650,00	0,00
25	496,46	25,0%	650,00	0,00
26	496,46	25,0%	650,00	0,00
27	496,46	25,0%	650,00	0,00
28	496,46	25,0%	650,00	0,00
29	496,46	25,0%	650,00	0,00
30	524,10	25,0%	650,00	0,00

Destaca-se nesta projeção os valores correspondentes à água tratada adquirida junto à COPASA (destaque em vermelho).

**Tabela 9 - Projeção de reservação.**


ANO	Q MÉDIO DIÁRIO ÁGUA (l/s)	DEMANDA DE RESERVAÇÃO (m <sup>3</sup> )	CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO INSTALADA (m <sup>3</sup> )	NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DE RESERVAÇÃO (m <sup>3</sup> )	INCREMENTO DE RESERVAÇÃO
1	524,10	18.112,83	19.118,00	-	0,00
2	484,25	16.735,68	19.118,00	-	0,00
3	499,16	17.250,98	19.118,00	-	0,00
4	514,41	17.778,00	19.118,00	-	0,00
5	529,97	18.315,72	19.118,00	-	0,00
6	519,91	17.968,17	19.118,00	-	0,00
7	510,43	17.640,48	19.118,00	-	0,00
8	501,48	17.331,00	19.118,00	-	0,00
9	499,76	17.271,65	19.118,00	-	0,00
10	498,09	17.213,90	19.118,00	-	0,00
11	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
12	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
13	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
14	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
15	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
16	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
17	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
18	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
19	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
20	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
21	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
22	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
23	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
24	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
25	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
26	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
27	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
28	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
29	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00
30	496,46	17.157,69	19.118,00	-	0,00

Helder Antônio da Silveira

WR

**Tabela 10 - Projeção de crescimento de redes em Ipatinga**

<b>Ano</b>	<b>REDE DE ÁGUA (m)</b>	<b>INCREMENTO DE REDE DE ÁGUA (m)</b>
<b>1</b>	686.440	
<b>2</b>	686.440	10.566
<b>3</b>	697.006	9.849
<b>4</b>	706.855	9.097
<b>5</b>	715.952	8.313
<b>6</b>	724.265	7.633
<b>7</b>	731.898	7.633
<b>8</b>	739.531	7.633
<b>9</b>	747.164	7.633
<b>10</b>	754.797	7.633
<b>11</b>	762.430	7.633
<b>12</b>	770.064	-
<b>13</b>	770.064	-
<b>14</b>	770.064	-
<b>15</b>	770.064	-
<b>16</b>	770.064	-
<b>17</b>	770.064	-
<b>18</b>	770.064	-
<b>19</b>	770.064	-
<b>20</b>	770.064	-
<b>21</b>	770.064	-
<b>22</b>	770.064	-
<b>23</b>	770.064	-
<b>24</b>	770.064	-
<b>25</b>	770.064	-
<b>26</b>	770.064	-
<b>27</b>	770.064	-
<b>28</b>	770.064	-
<b>29</b>	770.064	-
<b>30</b>	770.064	-



Mário Antônio da Silveira

WR



**Tabela 11 - Projeção do crescimento de ligações em Ipatinga**

ANO	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	INCREMENTO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	TOTAL DE LIGAÇÕES
1	96.811	1.522	98.333
2	98.333	1.419	99.752
3	99.752	1.310	101.062
4	101.062	1.197	102.259
5	102.259	1.100	103.359
6	103.359	1.100	104.459
7	104.459	1.100	105.558
8	105.558	1.100	106.658
9	106.658	1.100	107.757
10	107.757	1.100	108.857
11	108.857	-	108.857
12	108.857	-	108.857
13	108.857	-	108.857
14	108.857	-	108.857
15	108.857	-	108.857
16	108.857	-	108.857
17	108.857	-	108.857
18	108.857	-	108.857
19	108.857	-	108.857
20	108.857	-	108.857
21	108.857	-	108.857
22	108.857	-	108.857
23	108.857	-	108.857
24	108.857	-	108.857
25	108.857	-	108.857
26	108.857	-	108.857
27	108.857	-	108.857
28	108.857	-	108.857
29	108.857	-	108.857
30	108.857	-	108.857


Haldo Antonio da Silveira

## 7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

A partir dos dados apresentados acima, destaca-se que o Município de Ipatinga tem um sistema de esgotamento sanitário que atende grande parte da população.

Segundo o Novo Marco do Saneamento, os municípios necessitam atender 90% de sua população com esgotamento sanitário até o ano de 2033, e o diagnóstico atual de Ipatinga aponta um atendimento de 92,20% de atendimento.

Doravante a estes dados, o município necessita apenas de investimentos para preservar este índice de atendimento, correspondendo ao crescimento vegetativo de sua população. Para isso, destacam-se as projeções nas tabelas abaixo.



Helder Antônio da Silveira

WR



## 7.2.1 PROJEÇÕES

**Tabela 12 - Projeção do crescimento da extensão da rede de esgotamento sanitário**

ANO	REDE COLETORA DE ESGOTO (m)	INCREMENTO DE REDE DE ESGOTO (m)
1	549.420	-
2	549.420	-
3	549.420	-
4	549.420	-
5	549.420	-
6	549.420	-
7	549.420	5.669
8	555.089	5.669
9	560.758	5.669
10	566.427	5.669
11	572.096	5.669
12	577.765	-
13	577.765	-
14	577.765	-
15	577.765	-
16	577.765	-
17	577.765	-
18	577.765	-
19	577.765	-
20	577.765	-
21	577.765	-
22	577.765	-
23	577.765	-
24	577.765	-
25	577.765	-
26	577.765	-
27	577.765	-
28	577.765	-
29	577.765	-
30	577.765	-

Haldo Antonio da Silveira

WR

**Tabela 13 - Projeção de crescimento das ligações de esgotamento sanitário**

ANO	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	INCREMENTO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	TOTAL DE LIGAÇÕES
1	104.567	-	103.759
2	103.759	-	102.880
3	102.880	-	102.476
4	102.476	-	101.990
5	101.990	-	101.990
6	101.990	1.085	103.075
7	103.075	1.085	104.160
8	104.160	1.085	105.245
9	105.245	1.085	106.330
10	106.330	1.085	107.415
11	107.415	-	107.415
12	107.415	-	107.415
13	107.415	-	107.415
14	107.415	-	107.415
15	107.415	-	107.415
16	107.415	-	107.415
17	107.415	-	107.415
18	107.415	-	107.415
19	107.415	-	107.415
20	107.415	-	107.415
21	107.415	-	107.415
22	107.415	-	107.415
23	107.415	-	107.415
24	107.415	-	107.415
25	107.415	-	107.415
26	107.415	-	107.415
27	107.415	-	107.415
28	107.415	-	107.415
29	107.415	-	107.415
30	107.415	-	107.415

Márcio Antônio da Silveira

WR

**Tabela 14** - Projeção de tratamento do esgotamento sanitário em Ipatinga

ANO	Capacidade de Tratamento Instalada (L/s)	Incremento de Tratamento (L/s)
0	577,00	0,00
1	577,00	0,00
2	577,00	0,00
3	577,00	0,00
4	577,00	0,00
5	577,00	0,00
6	577,00	0,00
7	577,00	0,00
8	577,00	0,00
9	577,00	0,00
10	577,00	0,00
11	577,00	0,00
12	577,00	0,00
13	577,00	0,00
14	577,00	0,00
15	577,00	0,00
16	577,00	0,00
17	577,00	0,00
18	577,00	0,00
19	577,00	0,00
20	577,00	0,00
21	577,00	0,00
22	577,00	0,00
23	577,00	0,00
24	577,00	0,00
25	577,00	0,00
26	577,00	0,00
27	577,00	0,00
28	577,00	0,00
29	577,00	0,00
30	577,00	0,00

Hervaldo Antônio da Silveira

WR

## 7.2.2 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS PARA ÁREAS RURAIS

Para áreas rurais e de baixa viabilidade técnica e financeira para implantação de redes coletoras de esgoto, deverão ser implantadas unidades de tratamento individual compostas por caixa de gordura e biofiltro seguido de biorreator.

Para estas soluções, é previsto um investimento de R\$ 11.619.040,00 (onze milhões, seiscentos e dezenove mil e quarenta reais).

Abaixo segue foto para exemplo de solução individual.

**Figura 372** - Solução individual para esgotamento em áreas rurais



Fonte: SAMAE JGS, 2022.

Márcio Antônio da Silveira

WR

## **8 INVESTIMENTOS**

### **8.1 BASE DE DADOS**

Para estimar os investimentos necessários para a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário de Ipatinga, foram adotados valores que fundamentam as projeções deste estudo.

Os investimentos previstos para adequações e atendimento às demandas futuras estão a seguir detalhados.

### **8.2 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Abaixo serão descritos os investimentos a serem realizados no município referentes ao abastecimento de água. A projeção considerou os seguintes itens para a precificação:

- MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA:
  - Substituição de hidrômetros;
  - Substituição de ligações de água;
  - Substituição de padrão de ligação de água;
  - Substituição de redes de água;
  - Melhorias em captações de água bruta;
  - Melhorias em adutoras de água bruta e tratada;
  - Melhorias em ETAs;
  - Melhorias em Boosters;
  - Melhorias em reservatórios (reforma);
  - Melhorias imediatas em elevatórias de água bruta;
  - Melhorias imediatas em elevatórias de água tratada;
  - Reposição de equipamentos em captações, boosters e EATs.
- AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
  - Regularização de vazão (reservatório de água bruta) (m<sup>3</sup>);
  - Ampliação de captações de água;
  - Ampliação das ligações de água;
  - Instalação de hidrômetros novos;
  - Ampliação de redes de abastecimento;

Haldo Antonio da Silva

WR



- Ampliação de reservatórios de distribuição;
- Ampliação de produção (L/s);
- Automação e telemetria;
- Setorização;
- Implantação de tratamento de lodo na ETA existente (3% vazão ETA).

A tabela abaixo destaca os valores para os itens supracitados:

**Tabela 15** - Investimentos no sistema de abastecimento de água - melhorias

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		Total (R\$)
		<b>210.882.991</b>
<b>1. MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA</b>		<b>143.568.023</b>
Substituição de hidrômetros (20% por ano)		57.944.821
Substituição de ligações de água (5% anos 2 e 3)		8.420.859
Substituição de padrão de ligação de água (2% ao ano, anos 1 a 5)		450.636
Substituição de redes de água (2% ao ano. Anos 2 a 11)		4.694.592
Melhorias em captações de água bruta		
Melhorias em adutoras de água bruta e tratada		46.636.320
Melhorias em ETAs		
Melhorias em boosters		3.262.160
Melhorias em reservatórios (reforma)		11.673.385
Melhorias imediatas em elevatórias de água bruta		96.000
Melhorias imediatas em elevatórias de água tratada		96.000
Reposição de equipamentos em captações, boosters e EATs		10.293.250
<b>2. AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		<b>67.314.968</b>
Regularização de vazão (Reservatório de água bruta) (m <sup>3</sup> )		
Ampliação de captações de água		10.000.000
Ampliação das ligações de água		1.089.571
Instalação de hidrômetros novos		1.089.571
Ampliação de redes de abastecimento (10% Após Ano 9)		2.508.706
Ampliação de reservatórios de distribuição		
Ampliação de produção (L/s)		39.000.000
Automação e telemetria		6.525.000
Setorização		2.176.440
Implantação de tratamento de lodo na ETA existente (3% Vazão ETA)		4.925.680


Conforme demonstrado, previram-se investimentos da ordem de R\$ 210 milhões no Sistema de Abastecimento de Água. A frente, segue detalhamento das ações com a devida hierarquização das atividades a serem desenvolvidas, sendo elas de prazo imediato (2023-2027), curto (2028-2035), médio (2036.-2044), longo (2045-2053) e contínuo (2023-2053).

A metodologia de hierarquização é a mesma realizada no PMSB vigente, sendo alterados apenas os custos e os prazos de execução.

Héaldo Antônio da Silva  
Assinatura

**Tabela 16 - Ações e Custos de Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água hierarquizados**  
 (a que se refere o Quadro 10.1 – Ações e Custos de Investimentos – Sistema de Abastecimento de Água do Anexo da Lei Municipal n.º 3.626, de 26 de julho de 2016)

Ficha	Ação	Escopo Básico da Ação	Custos (R\$)	Hierarquização (R\$)
A001	Estudo do Sistema de Bombreamento dos Poços de Captação e da Adutora de Água Bruta	Realizar estudo da eficiência do sistema de bombeamento dos poços de captação e da rede adutora responsável por encaminhar a água bruta até a ETA Amaro Lanari.	150.000,00	Emergencial 2023 até 2027
A002	Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das Águas de Lavagem dos Filtros na ETA Amaro Lanari.	Tratar o lodo produzido (leito de secagem, adensamento mecânico em centrifuga, filtro a vácuo, etc.), analisar a composição (ex: presença de metais pesados) e realizar a destinação adequada (ex: matéria-prima alternativa para adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, óleos, combustível, etc., ou encaminhamento para a unidade de descarte dos resíduos de Ipatinga); e para as águas de lavagem dos filtros é recomendada a recirculação das mesmas no processo de tratamento.	4.925.680,00	Emergencial 2023 até 2027
A003	Reforma estrutural do Sistema de Reservação de Água Tratada.	Reforma de reservatórios estratégicos para manutenção eficiente e segura do sistema de abastecimento de água no município de Ipatinga, além da correção de avarias naqueles locais que apresentam condições ruins, conforme apresentada nesta revisão.	11.673.385,00	Emergencial 2023 até 2027
A004	Implantação de reservatórios setoriais	Estudo prévio do local de implantação, aquisição da área, projeto e obras de implantação dos reservatórios.	3.176.440,00	Curto Prazo 2028 até 2035
A005	Ampliação do Programa de Redução de Perdas.	Substituir redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados (fibrocimento e outros), instalar válvulas de manobras para configuração dos setores de abastecimento que ainda não fazer o PRPA implantado; Instalar novas válvulas redutoras de pressão na cidade e implantar medidas relacionadas à otimização dos sistemas, para combate e controle das perdas reais (vazamentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial, etc.);	80.474.817,00	Médio Prazo 2036 até 2044
A006	Ampliação da Rede de Distribuição e Ligação Prediais de Água	Instalar novos hidrômetros e substituir hidrômetros existentes, em função de defeitos e incapacidade de registro de vazões corretas – O tempo de vida dos hidrômetros adotado é de 6 anos.	59.034.392,00	Continuo 2023 até 2053
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)</b>				<b>212.032.991,00</b>



Maeldo Antônio da Silva

### **8.3 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Abaixo serão descritos os investimentos a serem realizados no município referentes ao esgotamento sanitário. A projeção considerou os seguintes itens para a precificação:

- MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTO


- Substituição de ligações de esgoto;
- Substituição de redes de esgoto;
- Recuperação de EEE;
- Melhorias em ETEs;
- Melhorias em Elevatórias;
- Reposição de equipamentos em EEE.

- AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Ampliação das ligações de esgoto;
- Ampliação de redes de coletora de esgoto;
- Ampliação de interceptores de esgoto;
- Ampliação de elevatórias de esgoto bruto;
- Automação e telemetria;
- Controle de qualidade e monitoramento;
- Ampliação de ETE;
- Sistemas individuais.

A tabela abaixo destaca os valores para os itens supracitados:

Helder Antônio da Silveira



WR



**Tabela 17 - Investimentos no sistema de esgotamento sanitário**

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Total (R\$)
	<b>201.809.674</b>
<b>1. MELHORIAS NO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>193.075.478</b>
Ampliação e substituição de ligações de esgoto (5% anos 1 e 2 e 2% anos 3 em diante)	49.411.263
Substituição de redes de esgoto (2% do ano 1 a 5 e 0,5% ao ano após ano 5)	118.648.277
Recuperação de EEE	1.015.000
Melhorias em ETEs	20.500.937
Melhorias em elevatórias	200.000
Reposição de equipamentos em EEE	3.300.000
<b>2. AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>8.734.196</b>
Ampliação das ligações de esgoto	3.832.366
Ampliação de redes de coletora de esgoto	1.192.175
Ampliação de interceptores de esgoto	
Ampliação de elevatórias de esgoto bruto	
Automação e telemetria	1.080.000
Controle de qualidade e monitoramento	2.280.000
Ampliação de ETE	
Sistemas individuais	349.655

Conforme demonstrado, previram-se investimentos da ordem de R\$ 200 milhões no Sistema de Esgotamento Sanitário. Na tabela 19, segue detalhamento das ações com a devida hierarquização das atividades a serem desenvolvidas, sendo elas de prazo imediato (2023-2027), curto (2028-2035), médio (2036.-2044), longo (2045-2053) e contínuo (2023-2053).

A metodologia de hierarquização é a mesma realizada no PMSB vigente, sendo alterados apenas os custos e os prazos de execução.

#### **8.4 INVESTIMENTOS PREVISTOS ESTUDOS E PROJETOS**

Abaixo será descrito os investimentos a serem realizados no município referentes aos estudos e projetos nos setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A projeção considerou os seguintes itens para a precificação:

- Estudos e Projetos
  - Projetos técnicos de engenharia (1% CAPEX de Água + Esgoto);
  - Licenças ambientais e outorgas.
- Programas



- Programas socioambientais.

A tabela abaixo apresenta os valores supracitados:

**Tabela 18** - Investimentos previstos para estudos e projetos de água e esgoto

ESTUDOS, PROJETOS E PROGRAMAS	Total (R\$)
	<b>7.126.927</b>
<b>Estudos e Projetos</b>	<b>5.626.927</b>
Projetos técnicos de engenharia (1% CAPEX de Água + Esgoto)	<b>4.126.927</b>
Licenças ambientais e outorgas	<b>1.500.000</b>
<b>Programas</b>	<b>1.500.000</b>
Programas socioambientais	<b>1.500.000</b>

Haldo Antonio da Silveira

WR

**Tabela 19 -Ações e Custos de Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário hierarquizados**  
 (a que se refere o Quadro 10.2 – Ações e Custos de Investimentos – Sistema de Esgotamento Sanitário – Sede, Distritos e Bairros Urbanos do Anexo da Lei Municipal n.º 3.626, de 26 de julho de 2016)

Ficha de Referência	Ação	Escopo Básico	Custos (R\$)	Hierarquização
E001	Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos nas áreas não atendidas.	Realizar as intervenções necessárias para a execução das obras de infraestrutura de esgotamento sanitário, ampliando a extensão para atender a parte da população que ainda não possuem atendimento.	49.411.263,00	Curto Prazo 2028 até 2035
E002	Substituição das redes antigas e/ou com problemas	Identificação das áreas com redes antigas e projeto básico e executivo da substituição das redes.	118.648.277,00	Continuo 2023 até 2053
E003	Reforma dos reatores UASB da ETE Ipanema	Estudo dos reatores UASB e intervenções.	10.250.468,50,00	Emergencial 2023 até 2027
E004	Adequação dos filtros anaeróbios e implantação de dois novos filtros anaeróbios na ETE Ipanema.	Adequação dos filtros instalados na ETE Ipanema Construção de 2 novos com base no projeto atual da ETE Ipanema.	10.250.468,50,00	Emergencial 2023 até 2027
E005	Adequação das EEEs Vila da Paz e Ipanema.	Levantamento dos problemas estruturais e estéticos das EEEs e realizar a reforma e adequação.	4.515.000,00	Emergencial 2023 até 2027
E006	Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Esgotamentos Sanitário.	Levantamento topográfico de todas as estruturas componentes do sistema de esgotamento sanitário.	7.836.927,00	Médio Prazo 2036 até 2044
E007	Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos para Atender a Demanda Futura.	Ampliar a extensão da rede e ampliar o número de ligações prediais acompanhando o crescimento da população do município	5.374.196,00	Continuo 2023 até 2053
E008	Programa Caça Esgoto	Levantamento dos pontos de despejo irregular.	1.500.000,00	Continuo 2023 até 2053
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO (R\$)</b>				<b>207.786.600,00</b>



Maelito Antônio da Silva

## **8.5 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

### **8.5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

O Cronograma Físico-Financeiro relativo as ações para o Sistema de Abastecimento de Água de Ipatinga encontram-se apresentado na Tabela 20. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 212.032.991,00 (Duzentos e Doze Milhões, trinta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais) com valores estimados na data base de Outubro de 2023.

### **8.5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

O Cronograma Físico-Financeiro relativo as ações para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipatinga encontram-se apresentado na Tabela 21. O montante dos investimentos previstos é da ordem de R\$ 207.786.600,00 (Duzentos e sete Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos Reais) com valores estimados na data base de Outubro de 2023.



Helder Antônio da Silveira



WR



**Tabela 20 - Cronograma Físico-Financeiro – Sistema de Abastecimento de Água**  
 (a que se refere o Quadro 10.8 – Cronograma Físico-Financeiro – Sistema Abastecimento de Água do Anexo da Lei Municipal n.º 3.626, de 26 de julho de 2016)

MR

**Tabela 21 - Cronograma Físico-Financeiro – Sistema de Esgotamento Sanitário**  
 (a que se refere o Quadro 10.9 – Cronograma Físico-Financeiro – Sistema Abastecimento Esgotamento Sanitário da Lei Municipal n.º 3.626, de 26 de julho de 2016)

AÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																														
	Emergencial			Curto Prazo			Médio Prazo			Longo Prazo																					
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos nas áreas não atendidas.																															
Substituição das redes antigas e/ou com problemas																															
Forma dos reatores SB da ETE Ipanema																															
Inovação dos filtros leiróbios e construção dois novos filtros sistentes na ETE Ipanema																															
Adequação das EEEs Vila da Paz e Ipanema.																															
Reposição de equipamentos em EEE																															
Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Esgotamentos Sanitário																															
Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos para Atender a Demanda Futura.																															
Programa Caça Esgoto																															
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 45.261.497,16</b>												<b>R\$ 81.804.159,26</b>												<b>R\$ 44.278.935,29</b>			<b>R\$ 36.442.008,29</b>			


## 9 CUSTOS OPERACIONAIS

### 9.1 PROJEÇÕES DOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Para a composição de custeio necessária para o município, considerou-se os seguintes itens:

- Pessoal operacional;
- Energia elétrica;
- Produtos químicos;
- Serviços de terceiros;
- Outras despesas.
  - Outras Despesas (E.P.I.; Retirada e destino de Lodo; Material de Escritório; Custos Administrativos; Gestão Comercial; Cobrança Bancária; Combustível).
- Compra de água tratada;
- Monitoramento ambiental.

A tabela abaixo apresenta a composição de valores para os tópicos supracitados:



Haldo Antonio da Silveira

WR



Tabela 22 - Composição de custeio

ANO	PESSOAL OPERACIONAL (R\$)	ENERGIA ELÉTRICA (R\$)	PRODUTOS QUÍMICOS (R\$)	SERVIÇOS DE TERCEIROS (R\$)	OUTRAS DESPESAS* (R\$)	COMPRA DE ÁGUA TRATADA (R\$)	MONITORAMENTO AMBIENTAL (R\$)	TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL (R\$)
1	30.283.648	8.784.310	232.996	4.325.368	11.806.715	41.319.899	1.517.886	98.270.822
2	30.391.029	8.815.458	233.822	4.340.705	11.848.579	38.178.276	1.523.268	95.331.136
3	32.165.012	9.943.851	351.668	4.896.323	11.880.193	19.676.895	1.527.333	80.441.274
4	34.009.431	11.098.170	470.989	5.464.706	11.933.360		1.534.168	64.510.823
5	34.128.198	11.136.926	472.634	5.483.789	11.975.034		1.539.525	64.736.108
6	34.311.926	11.196.882	475.179	5.513.311	12.039.501		1.547.813	65.084.611
7	34.676.946	11.315.997	480.234	5.571.963	12.167.581		1.564.279	65.777.001
8	35.041.967	11.435.113	485.289	5.630.616	12.295.660		1.580.746	66.469.390
9	35.406.987	11.554.229	490.344	5.689.268	12.423.740		1.597.212	67.161.780
10	35.772.008	11.673.345	495.399	5.747.920	12.551.820		1.613.678	67.854.169
11	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
12	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
13	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
14	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
15	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
16	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
17	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
18	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
19	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
20	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
21	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
22	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
23	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
24	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
25	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
26	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559

Máximo Antônio da Silveira


WR

ANO	PESSOAL OPERACIONAL (R\$)	ENERGIA ELÉTRICA (R\$)	PRODUTOS QUÍMICOS (R\$)	SERVIÇOS DE TERCEIROS (R\$)	OUTRAS DESPESAS* (R\$)	COMPRA DE ÁGUA TRATADA (R\$)	MONITORAMENTO AMBIENTAL (R\$)	TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL (R\$)
27	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
28	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
29	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
30	36.137.028	11.792.460	500.454	5.806.572	12.679.900		1.630.144	68.546.559
<b>Total</b>	<b>1.058.927.714</b>	<b>342.803.488</b>	<b>14.197.637</b>	<b>168.795.414</b>		<b>48.148.784</b>		<b>2.106.568.287</b>


Os resultados obtidos apresentaram um valor médio de R\$ 420,00 / ligação A+E, o que confere valores muito próximos aos atualmente existentes em municípios operados pela COPASA.

Especialmente nos anos 1 a 3, aos valores médios foram adicionados valores de compra de água junto à COPASA. Nesse caso, com base em valores aplicados em sistemas de maior complexidade operacional, como CASAL em Maceió e CEDAE no Rio de Janeiro, admitiu-se, para fins desta análise, valor máximo de R\$ 2,50 / m<sup>3</sup>.

Esse valor deverá ser objeto de redução, considerando-se as definições de procedimentos junto à COPASA, o que proporcionará redução nos custos operacionais ora previstos.



Thelmo Antônio da Silveira

## 10 ANÁLISE DE VIABILIDADE

### 10.1 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Atualmente, os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são prestados pela COPASA. Entretanto, com o advento do encerramento do contrato, o Município de Ipatinga deverá estabelecer ações para garantia da continuidade dos serviços e a viabilidade das ações de melhoria e ampliações necessárias, conforme apontamentos em itens anteriores deste documento.

Dentre as alternativas potenciais para a gestão da operação, a criação de uma estrutura própria para execução dos trabalhos apresenta-se inviável e contrária aos princípios e interesses da administração local, haja vista a tendência de transferência dos serviços para operadores especializados.

Além disso, aspectos econômico-financeiros são também restrições para o município assumir os investimentos necessários para adequação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

### 10.2 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

De forma a demonstrar as condições de sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Ipatinga, será apresentada, neste item, a análise de viabilidade econômico-financeira, com a demonstração do fluxo de caixa para o período de 30 anos.

#### 10.2.1 INVESTIMENTOS

*Heraldo Antônio da Silveira*

*WR*

Os sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Ipatinga, conforme as projeções da presente revisão do PMSB, requerem para os próximos 30 anos investimento da ordem de R\$ 420 milhões, conforme indicação na tabela abaixo.

Tabela 23 - Resumo de investimentos

ITEM	RESUMO DE INVESTIMENTOS					R\$ x 1.000	
	PRAZOS						
	Imediato	Curto	Médio	Longo	TOTAL		
Investimentos em Água (R\$)	41.831	92.627	35.832	40.593	210.883		
Investimentos em Esgoto (R\$)	31.581	35.738	58.629	75.862	201.810		
Estudos, Projetos e Programas (R\$)	4.327	300	1.000	1.500	7.127		
Investimento Total (R\$)	77.739	128.665	95.460	117.956	419.820		

## 10.2.2 PROJEÇÃO DE RECEITAS

*WR*

Para fins desta análise, foi admitida a tarifa média de água de R\$ 6, e faturamento de esgoto em 74% do faturamento de água.

Tabela 24 - Resumo de faturamento

ANO	FATURAMENTO ÁGUA (R\$)	FATURAMENTO DE ESGOTO (R\$)	FATURAMENTO TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO (R\$)
1	57.026.427	46.170.969	103.197.397
2	57.922.985	45.818.785	103.741.771
3	61.696.657	47.707.312	109.403.969
4	65.632.535	49.902.252	115.534.787
5	69.730.717	52.156.043	121.886.760
6	70.480.510	52.155.821	122.636.330
7	71.230.303	52.710.450	123.940.752
8	71.980.095	53.265.583	125.245.679
9	72.729.888	53.820.212	126.550.100
10	73.479.681	54.375.346	127.855.027
11	74.229.473	54.929.975	129.159.448
12	74.229.473	54.929.975	129.159.448
13	74.229.473	54.929.975	129.159.448
14	74.229.473	54.929.975	129.159.448
15	74.229.473	54.929.975	129.159.448
16	74.229.473	54.929.975	129.159.448
17	74.229.473	54.929.975	129.159.448
18	74.229.473	54.929.975	129.159.448
19	74.229.473	54.929.975	129.159.448
20	74.229.473	54.929.975	129.159.448
21	74.229.473	54.929.975	129.159.448
22	74.229.473	54.929.975	129.159.448
23	74.229.473	54.929.975	129.159.448
24	74.229.473	54.929.975	129.159.448
25	74.229.473	54.929.975	129.159.448
26	74.229.473	54.929.975	129.159.448
27	74.229.473	54.929.975	129.159.448
28	74.229.473	54.929.975	129.159.448
29	74.229.473	54.929.975	129.159.448
30	74.229.473	54.929.975	129.159.448
Total	2.156.499.262	1.606.682.276	3.763.181.538

Admitido um percentual de 1,67% de receitas em serviços, a projeção de faturamento anual está apresentada a seguir.

*Mauricio Antônio da Silveira*

**Tabela 25 - Projeção de faturamento anual**

ANO	FATURAMENTO TOTAL A/E (R\$)	FATURAMENTO DE SERVIÇOS DE A/E (R\$)	FATURAMENTO TOTAL ANUAL SERVIÇOS DE A/E (R\$)
1	103.197.397	1.724.718	104.922.115
2	103.741.771	1.733.816	105.475.587
3	109.403.969	1.828.447	111.232.416
4	115.534.787	1.930.911	117.465.697
5	121.886.760	2.037.070	123.923.830
6	122.636.330	2.049.597	124.685.928
7	123.940.752	2.071.398	126.012.150
8	125.245.679	2.093.207	127.338.885
9	126.550.100	2.115.007	128.665.108
10	127.855.027	2.136.816	129.991.843
11	129.159.448	2.158.617	131.318.065
12	129.159.448	2.158.617	131.318.065
13	129.159.448	2.158.617	131.318.065
14	129.159.448	2.158.617	131.318.065
15	129.159.448	2.158.617	131.318.065
16	129.159.448	2.158.617	131.318.065
17	129.159.448	2.158.617	131.318.065
18	129.159.448	2.158.617	131.318.065
19	129.159.448	2.158.617	131.318.065
20	129.159.448	2.158.617	131.318.065
21	129.159.448	2.158.617	131.318.065
22	129.159.448	2.158.617	131.318.065
23	129.159.448	2.158.617	131.318.065
24	129.159.448	2.158.617	131.318.065
25	129.159.448	2.158.617	131.318.065
26	129.159.448	2.158.617	131.318.065
27	129.159.448	2.158.617	131.318.065
28	129.159.448	2.158.617	131.318.065
29	129.159.448	2.158.617	131.318.065
30	129.159.448	2.158.617	131.318.065
Total	3.763.181.538	26.852.170	3.826.074.863

Sobre o total de receitas, admitiu-se inadimplência de 5% ao ano e uma possibilidade de recuperação de dívida da ordem de 20% sobre a perda por inadimplência, resultando em uma estimativa de receita total da ordem de R\$ 3,8 bi, no período de 30 anos.

Mauricio Antônio da Silveira

WR

**Tabela 26 - Resumo do faturamento / inadimplência**

ANO	FATURAMENTO TOTAL A e E (R\$)	PERDA NO FATURAMENTO (R\$)	ARRECADAÇÃO TOTAL (R\$)	RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA (R\$)
1	103.197.397	5.246.106	99.676.009	
2	103.741.771	5.273.779	100.201.808	1.049.221
3	109.403.969	5.561.621	105.670.796	1.054.756
4	115.534.787	5.873.285	111.592.413	1.112.324
5	121.886.760	6.196.192	117.727.639	1.174.657
6	122.636.330	6.234.296	118.451.631	1.239.238
7	123.940.752	6.300.608	119.711.543	1.246.859
8	125.245.679	6.366.944	120.971.941	1.260.122
9	126.550.100	6.433.255	122.231.852	1.273.389
10	127.855.027	6.499.592	123.492.251	1.286.651
11	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.299.918
12	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
13	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
14	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
15	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
16	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
17	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
18	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
19	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
20	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
21	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
22	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
23	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
24	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
25	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
26	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
27	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
28	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
29	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
30	129.159.448	6.565.903	124.752.162	1.313.181
<b>Total</b>	<b>3.763.181.538</b>	<b>191.303.743</b>	<b>3.634.771.120</b>	<b>36.947.568</b>

### 10.2.3 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Para a apresentação do quadro de demonstrativo financeiro, admitiu-se um resarcimento à COPASA no valor de R\$ 44 milhões, relativo a ativos eventualmente não amortizados no período de suas operações.

As tabelas a seguir, apresentam as projeções para 30 anos.

Márcio Antônio da Silveira

**Tabela 27 - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 1 ao 7**

CONTAS	Total	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074,863</b>	<b>104.922,115</b>	<b>105.475,587</b>	<b>111.232,416</b>	<b>117.465,697</b>	<b>123.923,830</b>	<b>124.685,928</b>	<b>126.012,150</b>
1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181,538	103.197,397	103.741,771	109.403,969	115.534,787	121.886,760	122.636,330	123.940,752
1.2. Receita Serviços Complementares	62.893,325	1.724,718	1.733,816	1.828,447	1.930,911	2.037,070	2.049,597	2.071,398
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-508.268,100</b>	<b>-14.951,401</b>	<b>-13.981,050</b>	<b>-14.795,863</b>	<b>-15.626,538</b>	<b>-16.484,489</b>	<b>-16.528,506</b>	<b>-16.709,872</b>
2.1. Encargos PIS – PASEP	-63.130,235	-1.731,215	-1.740,347	-1.835,335	-1.938,184	-2.044,743	-2.057,318	-2.079,200
2.2. Encargos COFINS	-290.781,690	-7.974,081	-8.016,145	-8.453,664	-8.927,393	-9.418,211	-9.476,131	-9.576,923
2.3. Encargos ISS								
2.4. Perdas de Receita por Inadimplência (Valor não recuperado)	-154.356,175	-5.246,106	-4.224,558	-4.506,865	-4.760,961	-5.021,535	-4.995,058	-5.053,748
<b>ECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.317.806,763</b>	<b>89.970,714</b>	<b>91.494,537</b>	<b>96.436,553</b>	<b>101.839,160</b>	<b>107.439,341</b>	<b>108.157,421</b>	<b>109.302,278</b>
<b>USTO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>-2.106.568,287</b>	<b>-98.270,822</b>	<b>-95.331,136</b>	<b>-80.441,274</b>	<b>-64.510,823</b>	<b>-64.736,108</b>	<b>-65.084,611</b>	<b>-65.777,001</b>
1. Pessoal	-1.058.927,714	-30.283,648	-30.391,029	-32.165,012	-34.009,431	-34.128,198	-34.311,926	-34.676,946
2. Energia Elétrica	-342.803,488	-8.784,310	-8.815,458	-9.943,851	-11.098,170	-11.136,926	-11.196,882	-11.315,997
3. Produtos Químicos	-14.197,637	-232,996	-233,822	-351,668	-470,989	-472,634	-475,179	-480,234
4. Serviços de Terceiros	-168.795,414	-4.325,368	-4.340,705	-4.896,323	-5.464,706	-5.483,789	-5.513,311	-5.571,963
4.7. Outras Despesas	-374.520,181	-11.806,715	-11.848,579	-11.880,193	-11.933,360	-11.975,034	-12.039,501	-12.167,581
4.8. Monitoramento Ambiental	-48.148,784	-1.517,886	-1.523,268	-1.527,333	-1.534,168	-1.539,525	-1.547,813	-1.564,279
4.9. Compra de Água Tratada	-99.175,070	-41.319,899	-38.178,276	-39.676,895				
<b>5. LUCRO BRUTO</b>	<b>1.211.238,476</b>	<b>-8.300,109</b>	<b>-3.836,599</b>	<b>15.995,279</b>	<b>37.328,336</b>	<b>42.703,234</b>	<b>43.072,810</b>	<b>43.525,277</b>
<b>6. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e regulação)</b>	<b>-9.407,954</b>	<b>-257,993</b>	<b>-259,354</b>	<b>-273,510</b>	<b>-288,837</b>	<b>-304,717</b>	<b>-306,591</b>	<b>-309,852</b>
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.201.830,522</b>	<b>-8.558,102</b>	<b>-4.095,953</b>	<b>15.721,769</b>	<b>37.039,499</b>	<b>42.398,517</b>	<b>42.766,219</b>	<b>43.215,425</b>
<b>8. DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-395.736,480</b>		<b>-1.121,699</b>	<b>-3.014,222</b>	<b>-6.699,824</b>	<b>-7.609,037</b>	<b>-8.739,089</b>	<b>-8.970,737</b>
<b>9. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>806.094,041</b>	<b>-8.558,102</b>	<b>-5.217,653</b>	<b>12.707,547</b>	<b>30.339,675</b>	<b>34.789,480</b>	<b>34.027,130</b>	<b>34.244,688</b>
<b>10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-278.083,731</b>			<b>-4.296,566</b>	<b>-10.291,490</b>	<b>-11.804,423</b>	<b>-11.545,224</b>	<b>-11.619,194</b>
10.1. Imposto de Renda	-204.295,449			-3.152,887	-7.560,919	-8.673,370	-8.482,783	-8.537,172
10.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788,282			-1.143,679	-2.730,571	-3.131,053	-3.062,442	-3.082,022
<b>11. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000,000</b>							
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>484.010,311</b>	<b>-52.558,102</b>	<b>-5.217,653</b>	<b>8.410,981</b>	<b>20.048,186</b>	<b>22.985,056</b>	<b>22.481,906</b>	<b>22.625,494</b>

**Tabela 28 - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 8 ao 14**

CONTAS	Total	Ano 08	Ano 09	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074.863</b>	<b>127.338.885</b>	<b>128.665.108</b>	<b>129.991.843</b>	<b>131.318.065</b>	<b>131.318.065</b>	<b>131.318.065</b>	<b>131.318.065</b>
1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181.538	125.245.679	126.550.100	127.855.027	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448
1.2. Receita Serviços Complementares	62.893.325	2.093.207	2.115.007	2.136.816	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-508.268.100</b>	<b>-16.885.670</b>	<b>-17.061.389</b>	<b>-17.237.187</b>	<b>-17.412.906</b>	<b>-17.399.644</b>	<b>-17.399.644</b>	<b>-17.399.644</b>
2.1. Encargos PIS – PASEP	-63.130.235	-2.101.092	-2.122.974	-2.144.865	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748
2.2. Encargos COFINS	-290.781.690	-9.677.755	-9.778.548	-9.879.380	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173
2.3. Encargos ISS								
2.4. Perdas de Receita por Inadimplência (Valor não recuperado)	-154.356.175	-5.106.823	-5.159.867	-5.212.941	-5.265.985	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723
<b>3.317.806.763</b>	<b>110.453.216</b>	<b>111.603.719</b>	<b>112.754.656</b>	<b>113.905.159</b>	<b>113.918.422</b>	<b>113.918.422</b>	<b>113.918.422</b>	<b>113.918.422</b>
<b>3. REITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>-2.106.568.287</b>	<b>-66.469.390</b>	<b>-67.161.780</b>	<b>-67.854.169</b>	<b>-68.546.559</b>	<b>-68.546.559</b>	<b>-68.546.559</b>	<b>-68.546.559</b>
<b>4. GASTO DE EXPLORAÇÃO</b>								
Pessoal	-1.058.927.714	-35.041.967	-35.406.987	-35.772.008	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028
Energia Elétrica	-342.803.488	-11.435.113	-11.554.229	-11.673.345	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460
Produtos Químicos	-14.197.637	-485.289	-490.344	-495.399	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454
••• Serviços de Terceiros	-168.795.414	-5.630.616	-5.689.268	-5.747.920	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572
4.7. Outras Despesas	-374.520.181	-12.295.660	-12.423.740	-12.551.820	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900
4.8. Monitoramento Ambiental	-48.148.784	-1.580.746	-1.597.212	-1.613.678	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144
4.9. Compra de Água Tratada	-99.175.070							
<b>5. LUCRO BRUTO</b>	<b>1.211.238.476</b>	<b>43.983.825</b>	<b>44.441.939</b>	<b>44.900.487</b>	<b>45.358.601</b>	<b>45.371.863</b>	<b>45.371.863</b>	<b>45.371.863</b>
<b>6. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e regulação)</b>	<b>-9.407.954</b>	<b>-313.114</b>	<b>-316.375</b>	<b>-319.638</b>	<b>-322.899</b>	<b>-322.899</b>	<b>-322.899</b>	<b>-322.899</b>
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.201.830.522</b>	<b>43.670.711</b>	<b>44.125.564</b>	<b>44.580.850</b>	<b>45.035.702</b>	<b>45.048.964</b>	<b>45.048.964</b>	<b>45.048.964</b>
<b>8. DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-395.736.480</b>	<b>-9.254.473</b>	<b>-9.964.138</b>	<b>-10.279.494</b>	<b>-10.966.583</b>	<b>-11.362.044</b>	<b>-11.692.560</b>	<b>-11.957.735</b>
<b>9. RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>806.094.041</b>	<b>34.416.238</b>	<b>34.161.426</b>	<b>34.301.356</b>	<b>34.069.119</b>	<b>33.686.921</b>	<b>33.356.404</b>	<b>33.091.229</b>
<b>10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-278.083.731</b>	<b>-11.677.521</b>	<b>-11.590.885</b>	<b>-11.638.461</b>	<b>-11.559.501</b>	<b>-11.429.553</b>	<b>-11.317.177</b>	<b>-11.227.018</b>
10.1. Imposto de Renda	-204.295.449	-8.580.060	-8.516.356	-8.551.339	-8.493.280	-8.397.730	-8.315.101	-8.248.807
10.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788.282	-3.097.461	-3.074.528	-3.087.122	-3.066.221	-3.031.823	-3.002.076	-2.978.211
<b>11. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000.000</b>							
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>484.010.311</b>	<b>22.738.717</b>	<b>22.570.541</b>	<b>22.662.895</b>	<b>22.509.619</b>	<b>22.257.368</b>	<b>22.039.227</b>	<b>21.864.211</b>

**Tabela 29 - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 15 ao 21**

CONTAS	Total	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074,863</b>	<b>131.318,065</b>						
1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181,538	129.159,448	129.159,448	129.159,448	129.159,448	129.159,448	129.159,448	129.159,448
1.2. Receita Serviços Complementares	62.893,325	2.158,617	2.158,617	2.158,617	2.158,617	2.158,617	2.158,617	2.158,617
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-508.268,100</b>	<b>-17.399,644</b>						
2.1. Encargos PIS – PASEP	-63.130,235	-2.166,748	-2.166,748	-2.166,748	-2.166,748	-2.166,748	-2.166,748	-2.166,748
2.2. Encargos COFINS	-290.781,690	-9.980,173	-9.980,173	-9.980,173	-9.980,173	-9.980,173	-9.980,173	-9.980,173
2.3. Encargos ISS								
2.4. Perdas de Receita por Inadimplência (Valor não recuperado)	-154.356,175	-5.252,723	-5.252,723	-5.252,723	-5.252,723	-5.252,723	-5.252,723	-5.252,723
<b>3. RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.317.806,763</b>	<b>113.918,422</b>						
<b>4. ITÔ DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>-2.106.568,287</b>	<b>-68.546,559</b>						
Pessoal	-1.058.927,714	-36.137,028	-36.137,028	-36.137,028	-36.137,028	-36.137,028	-36.137,028	-36.137,028
Energia Elétrica	-342.803,488	-11.792,460	-11.792,460	-11.792,460	-11.792,460	-11.792,460	-11.792,460	-11.792,460
Produtos Químicos	-14.197,637	-500,454	-500,454	-500,454	-500,454	-500,454	-500,454	-500,454
Serviços de Terceiros	-168.795,414	-5.806,572	-5.806,572	-5.806,572	-5.806,572	-5.806,572	-5.806,572	-5.806,572
4.7. Outras Despesas	-374.520,181	-12.679,900	-12.679,900	-12.679,900	-12.679,900	-12.679,900	-12.679,900	-12.679,900
4.8. Monitoramento Ambiental	-48.148,784	-1.630,144	-1.630,144	-1.630,144	-1.630,144	-1.630,144	-1.630,144	-1.630,144
4.9. Compra de Água Tratada	-99.175,070							
<b>5. LUCRO BRUTO</b>	<b>1.211.238,476</b>	<b>45.371,863</b>						
<b>6. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e regulação)</b>	<b>-9.407,954</b>	<b>-322.899</b>						
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.201.830,522</b>	<b>45.048,964</b>						
<b>8. DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-395.736,480</b>	<b>-12.234,760</b>						
<b>9. RESULTADO ANTES DO IRE CSLL</b>	<b>806.094,041</b>	<b>32.814,205</b>	<b>32.440,837</b>	<b>32.134,831</b>	<b>31.887,670</b>	<b>30.778,913</b>	<b>30.408,541</b>	<b>29.348,961</b>
<b>10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-278.083,731</b>	<b>-11.132,830</b>	<b>-11.005,885</b>	<b>-10.901,843</b>	<b>-10.817,808</b>	<b>-10.440,830</b>	<b>-10.314,904</b>	<b>-9.554,647</b>
10.1. Imposto de Renda	-204.295,449	-8.179,551	-8.086,209	-8.009,708	-7.947,918	-7.670,728	-7.578,135	-7.313,240
10.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788,282	-2.953,278	-2.919,675	-2.892,135	-2.869,890	-2.770,102	-2.736,769	-2.641,407
<b>11. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000,000</b>							
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>484.010,311</b>	<b>21.681,375</b>	<b>21.434,953</b>	<b>21.232,988</b>	<b>21.069,862</b>	<b>20.338,083</b>	<b>20.093,637</b>	<b>19.394,314</b>

**Tabela 30 - Demonstrativo do resultado do exercício sem financiamento (valores em R\$) – ano 22 ao 30**

CONTAS	Total	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074.863</b>	<b>131.318.065</b>								
1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181.538	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448
1.2. Receita Serviços Complementares	62.893.325	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617
<b>2. DEDUÇÕES</b>	<b>-508.268.100</b>	<b>-17.399.644</b>								
2.1. Encargos PIS – PASEP	-63.130.235	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748	-2.166.748
2.2. Encargos COFINS	-290.781.690	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173	-9.980.173
2.3. Encargos ISS										
2.4. Perdas de Receita por Inadimplência (Valor não recuperado)	-154.356.175	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723	-5.252.723
<b>3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>3.317.806.763</b>	<b>113.918.422</b>								
<b>4. JUSTO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>-2.106.568.287</b>	<b>-68.546.559</b>								
1. Pessoal	-1.058.927.714	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028	-36.137.028
2. Energia Elétrica	-342.803.488	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460	-11.792.460
3. Produtos Químicos	-14.197.637	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454	-500.454
4. Serviços de Terceiros	-168.795.414	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572	-5.806.572
4.7. Outras Despesas	-374.520.181	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900	-12.679.900
4.8. Monitoramento Ambiental	-48.148.784	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144	-1.630.144
4.9. Compra de Água Tratada	-99.175.070									
<b>5. LUCRO BRUTO</b>	<b>1.211.238.476</b>	<b>45.371.863</b>								
<b>6. VALOR DE FISCALIZAÇÃO (outorga e regulação)</b>	<b>-9.407.954</b>	<b>-322.899</b>								
<b>7. RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.201.830.522</b>	<b>45.048.964</b>								
<b>8. DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-395.736.480</b>	<b>-16.330.710</b>	<b>-17.122.568</b>	<b>-17.122.568</b>	<b>-18.503.095</b>	<b>-19.611.263</b>	<b>-20.784.496</b>	<b>-22.398.087</b>	<b>-25.141.396</b>	<b>-30.946.859</b>
<b>9. RESULTADO ANTES DO IRE E CSLL</b>	<b>806.094.041</b>	<b>28.718.254</b>	<b>27.926.396</b>	<b>27.311.384</b>	<b>26.545.869</b>	<b>25.437.702</b>	<b>24.264.469</b>	<b>22.650.877</b>	<b>19.907.568</b>	<b>14.102.106</b>
<b>10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-278.083.731</b>	<b>-9.740.206</b>	<b>-9.261.870</b>	<b>-9.001.595</b>	<b>-8.624.819</b>	<b>-8.225.919</b>	<b>-7.677.298</b>	<b>-6.744.573</b>	<b>-4.770.716</b>	
10.1. Imposto de Renda	-204.295.449	-7.155.564	-6.957.569	-6.803.846	-6.612.467	-6.335.425	-6.042.117	-5.638.719	-4.952.892	-3.501.526
10.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788.282	-2.584.643	-2.513.376	-2.458.025	-2.389.128	-2.289.393	-2.183.802	-2.038.579	-1.791.681	-1.269.190
<b>11. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000.000</b>									
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>484.010.311</b>	<b>18.978.048</b>	<b>18.455.421</b>	<b>18.049.513</b>	<b>17.544.274</b>	<b>16.812.883</b>	<b>16.038.549</b>	<b>14.973.579</b>	<b>13.162.995</b>	<b>9.331.390</b>

#### 10.2.4 FLUXO DE CAIXA

Admitidas as necessidades de investimentos ao longo do período, o fluxo de caixa demonstra uma necessidade de recursos, nos primeiros 3 anos, de R\$ 213 milhões.

As tabelas a seguir apresentam as projeções do fluxo de caixa.



Haldo Antonio da Silva

WR



**Tabela 31 - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 1 ao 7**

CONTAS	Total	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07
<b>1. ENTRADAS</b>	<b>3.826.074,863</b>	<b>104.922,115</b>	<b>105.475,587</b>	<b>111.232,416</b>	<b>117.465,697</b>	<b>123.923,830</b>	<b>124.685,928</b>	<b>126.012,150</b>
<b>1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074,863</b>	<b>104.922,115</b>	<b>105.475,587</b>	<b>111.232,416</b>	<b>117.465,697</b>	<b>123.923,830</b>	<b>124.685,928</b>	<b>126.012,150</b>
1.1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181,538	103.197,397	103.741,771	109.403,969	115.534,787	121.886,760	122.636,330	123.940,752
1.1.2. Receita Serviços Complementares	62.893,325	1.724,718	1.733,816	1.828,447	1.930,911	2.037,070	2.049,597	2.071,398
<b>2. SAÍDAS</b>	<b>-3.322.147,663</b>	<b>-147.823,098</b>	<b>-152.967,519</b>	<b>-190.050,664</b>	<b>-108.187,185</b>	<b>-114.281,541</b>	<b>-100.425,652</b>	<b>-102.421,739</b>
<b>2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.624.244,341</b>	<b>-113.480,217</b>	<b>-109.571,541</b>	<b>-95.510,648</b>	<b>-80.426,198</b>	<b>-81.525,313</b>	<b>-81.919,708</b>	<b>-82.796,725</b>
2.1.1. Custos de Exploração	-2.106.568,287	-98.270,822	-95.331,136	-80.441,274	-64.510,823	-64.736,108	-65.084,611	-65.777,001
2.1.2. Deduções	-508.268,100	-14.951,401	-13.981,050	-14.795,863	-15.626,538	-16.484,489	-16.528,506	-16.709,872
2.1.3. Valor de Regulação e Outorga	-9.407,954	-257.993	-259.354	-273.510	-288.837	-304.717	-306.591	-309.852
<b>2.2. INVESTIMENTOS</b>	<b>-419.819,591</b>	<b>-34.342,881</b>	<b>-43.395,979</b>	<b>-90.243,451</b>	<b>-17.469,497</b>	<b>-20.951,804</b>	<b>-6.960,719</b>	<b>-8.005,821</b>
2.2.2. Sistema de Abastecimento de Água	-210.882,991	-12.538,910	-29.292,474	-78.351,336	-5.543,085	-8.732,269	-2.765,108	-2.789,972
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-201.809,674	-17.577,044	-14.003,505	-11.792,114	-11.826,412	-12.119,536	-4.095,611	-5.115,849
2.2.3. Estudos e Projetos	-7.126,927	-4.226,927	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-278.083,731</b>			<b>-4.296,566</b>	<b>-10.291,490</b>	<b>-11.804,423</b>	<b>-11.545,224</b>	<b>-11.619,194</b>
2.3.1. Imposto de Renda	-204.295,449			-3.152,887	-7.560,919	-8.673,370	-8.482,783	-8.537,172
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788,282			-1.143,679	-2.730,571	-3.131,053	-3.062,442	-3.082,022
<b>3. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000,000</b>							
<b>4. SALDO DO CAIXA</b>	<b>-86.900,983</b>	<b>-47.491,932</b>	<b>-78.818,248</b>	<b>9.278,513</b>	<b>9.642,289</b>	<b>24.260,276</b>	<b>23.590,411</b>	

Mauricio Antonio da Silveira

**Tabela 32 - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 8 ao 14**

CONTAS	Total	Ano 08	Ano 09	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
<b>1. ENTRADAS</b>								
<b>1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>								
1.1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.826.074,863	127.338,885	128.665,108	129.991,843	131.318,065	131.318,065	131.318,065	131.318,065
1.1.2. Receita Serviços Complementares	62.893,325	2.093,207	2.115,007	2.136,816	2.158,617	2.158,617	2.158,617	2.158,617
<b>2. SAÍDAS</b>								
<b>2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>								
2.1.1. Custos de Exploração	-2.624.244,341	-83.668,174	-84.539,544	-85.410,993	-86.282,363	-86.269,101	-86.269,101	-86.269,101
2.1.2. Deduções	-2.106.568,287	-66.469,390	-67.161,780	-67.854,169	-68.546,559	-68.546,559	-68.546,559	-68.546,559
<b>2.2. INVESTIMENTOS</b>								
2.2.2. Sistema de Abastecimento de Água	-419.819,591	-17.159,994	-8.226,753	-15.123,289	-9.733,048	-8.572,083	-7.214,306	-6.854,306
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-210.882,991	-2.814,836	-2.839,699	-8.029,340	-4.262,204	-4.166,995	-2.809,218	-2.449,218
2.2.3. Estudos e Projetos	-201.809,674	-14.245,158	-5.287,053	-6.993,948	-5.370,844	-4.305,088	-4.305,088	-4.305,088
<b>2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO</b>								
2.3.1. Imposto de Renda	-7.126,927	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-204.295,449	-8.580,060	-8.516,356	-8.551,339	-8.493,280	-8.397,730	-8.315,101	-8.248,807
<b>3. RESSARCIMENTO</b>								
<b>4. SALDO DO CAIXA</b>	14.833,197	14.833,197	24.307,926	17.819,100	23.743,154	25.047,329	26.517,481	26.967,640

**Tabela 33 - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 15 ao 21**

CONTAS	Total	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	Ano 21
<b>1. ENTRADAS</b>	<b>3.826.074.863</b>	<b>131.318.065</b>						
<b>1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.826.074.863</b>	<b>131.318.065</b>						
1.1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181.538	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448
1.1.2. Receita Serviços Complementares	62.893.325	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617
<b>2. SAÍDAS</b>	<b>-3.322.147.663</b>	<b>-105.011.986</b>	<b>-103.649.291</b>	<b>-103.545.249</b>	<b>-112.461.215</b>	<b>-103.354.237</b>	<b>-109.519.025</b>	<b>-103.970.830</b>
<b>2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.624.244.341</b>	<b>-86.269.101</b>						
2.1.1. Custos de Exploração	-2.106.568.287	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559
2.1.2. Deduções	-508.268.100	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644
2.1.3. Valor de Regulação e Outorga	-9.407.954	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899
<b>2.2. INVESTIMENTOS</b>	<b>-419.819.591</b>	<b>-7.610.056</b>	<b>-6.374.306</b>	<b>-6.374.306</b>	<b>-15.374.306</b>	<b>-6.644.306</b>	<b>-12.935.020</b>	<b>-7.747.083</b>
2.2.2. Sistema de Abastecimento de Água	-210.882.991	-2.904.968	-1.969.218	-1.969.218	-1.969.218	-1.969.218	-7.133.995	-3.341.995
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-201.809.674	-4.605.088	-4.305.088	-4.305.088	-13.305.088	-4.575.088	-5.701.025	-4.305.088
2.2.3. Estudos e Projetos	-7.126.927	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-278.083.731</b>	<b>-11.132.830</b>	<b>-11.005.885</b>	<b>-10.901.843</b>	<b>-10.817.808</b>	<b>-10.440.830</b>	<b>-10.314.904</b>	<b>-9.954.647</b>
2.3.1. Imposto de Renda	-204.295.449	-8.179.551	-8.086.209	-8.009.708	-7.947.918	-7.670.728	-7.578.135	-7.313.240
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788.282	-2.953.278	-2.919.675	-2.892.135	-2.869.890	-2.770.102	-2.736.769	-2.641.407
<b>3. RESSARCIMENTO</b>	<b>-44.000.000</b>							
<b>4. SALDO DO CAIXA</b>		<b>26.306.079</b>	<b>27.668.774</b>	<b>27.772.816</b>	<b>18.856.850</b>	<b>27.963.828</b>	<b>21.799.040</b>	<b>27.347.235</b>

**Tabela 34 - Fluxo de caixa do projeto sem financiamento (valores em R\$) – ano 22 ao 30**

CONTAS	Total	Ano 22	Ano 23	Ano 24	Ano 25	Ano 26	Ano 27	Ano 28	Ano 29	Ano 30
<b>1. ENTRADAS</b>	3.826.074.863	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065
<b>1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	3.826.074.863	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065	131.318.065
1.1.1. Receita Tarifas de Água e Esgoto	3.763.181.538	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448	129.159.448
1.1.2. Receita Serviços Complementares	62.893.325	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617	2.158.617
<b>2. SAÍDAS</b>	-3.322.147.663	-104.581.390	-102.954.382	-102.385.277	-102.880.752	-101.268.225	-100.889.326	-100.590.705	-99.387.980	-97.528.123
<b>2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>	-2.624.244.341	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101	-86.269.101
2.1.1. Custos de Exploração	-2.106.568.287	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559	-68.546.559
2.1.2. Deduções	-508.268.100	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644	-17.399.644
2.1.3. Valor de Regulação e Outorga	-9.407.954	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899	-322.899
<b>2.2. INVESTIMENTOS</b>	-419.819.591	-8.572.083	-7.214.306	-6.854.306	-7.610.056	-6.374.306	-6.374.306	-6.644.306	-6.374.306	-6.488.306
2.2.2. Sistema de Abastecimento de Água	-210.882.991	-4.166.995	-2.809.218	-2.449.218	-2.904.968	-1.969.218	-1.969.218	-1.969.218	-1.969.218	-2.033.218
2.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário	-201.809.674	-4.305.088	-4.305.088	-4.305.088	-4.605.088	-4.305.088	-4.305.088	-4.575.088	-4.305.088	-4.355.088
2.2.3. Estudos e Projetos	-7.126.927	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO</b>	-278.083.731	-9.740.206	-9.470.975	-9.261.870	-9.001.595	-8.624.819	-8.225.919	-7.677.298	-6.744.573	-4.770.716
2.3.1. Imposto de Renda	-204.295.449	-7.155.564	-6.957.599	-6.803.846	-6.612.467	-6.335.425	-6.042.117	-5.638.719	-4.952.892	-3.501.526
2.3.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido	-73.788.282	-2.584.643	-2.513.376	-2.458.025	-2.389.128	-2.289.393	-2.183.802	-2.038.579	-1.791.681	-1.269.190
<b>3. RESSARCIMENTO</b>	-44.000.000									
<b>4. SALDO DO CAIXA</b>	26.736.675	28.363.684	28.932.788	28.437.313	30.049.840	30.448.739	30.727.360	31.930.085	33.789.942	

Márcio Antônio da Silveira

## **11 MECANISMOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO PMSB**

### **11.1 MECANISMOS PARA A DIVULGAÇÃO DO PLANO**

Os mecanismos para divulgação do PMSB de Ipatinga têm como objetivo geral divulgar os critérios, características, procedimentos e resultados do Plano Municipal de Saneamento Básico.

São também objetivos da divulgação:

- Garantir a mobilização da população, garantindo o amplo conhecimento das ações necessárias para a efetivação das ações do plano, ressaltando os direitos e os deveres dos municíipes no processo de efetivação do plano;
- Assegurar que as instituições públicas e privadas tenham conhecimento das ações do plano e de suas responsabilidades;
- Assegurar que o prestador de serviço tenha pleno conhecimento das metas, das características e dos processos do PMSB;
- Transparecer para toda a sociedade as atividades do Plano Municipal de Saneamento Básico.


#### **11.1.1 MEIOS DE DIVULGAÇÃO**

Para garantir a ampla divulgação e o acesso da população às datas de audiências e consultas públicas, foram utilizados os seguintes meios de divulgação:

- Sistema de informação da Prefeitura Municipal de Ipatinga;
- Redes sociais da Prefeitura Municipal de Ipatinga;
- Rádios e Jornais impressos ou eletrônicos;
- Consultas e Audiências públicas.

Abaixo segue demonstrativo da divulgação realizada pela prefeitura municipal de Ipatinga/MG.

*Haldo Antônio da Silveira*



**Figura 373** - Divulgação realizada nas redes sociais da prefeitura municipal de Ipatinga/MG sobre a consulta pública.



**Figura 374** - Formulário disponibilizado no site da prefeitura municipal de Ipatinga/MG para consulta pública.

## Plano Municipal de Saneamento Básico

### CONSULTA PÚBLICA

Este formulário estará disponível do dia 14 de Fevereiro/2023 ao dia 14 de Março/2023

Orientações para participação na Consulta Pública:

- As sugestões deverão ser feitas a partir do formulário abaixo, no qual o interessado insere seus dados e apresenta eventuais contribuições e comentários do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga/MG.
- Não serão considerados formulários sem identificação completa do respondente.
- O preenchimento do formulário é realizado online, com as contribuições armazenadas em banco de dados. Se for necessário, pode também enviar arquivos e conteúdo para o endereço eletrônico: [pmsb@ipatinga.mg.gov.br](mailto:pmsb@ipatinga.mg.gov.br)
- A insuficiência ou imprecisão das informações poderá prejudicar a sua avaliação para consolidação da versão final do PMSB.
- As sugestões encaminhadas fora do prazo estipulado ou que não forem enviadas via Formulário ou e-mail, não serão consideradas na sistematização das contribuições.

[Acesse aqui o Plano Municipal de Saneamento Básico](#)

**Figura 375** - Divulgação realizada nas redes sociais da prefeitura municipal de Ipatinga/MG sobre a audiência pública.



Haldo Antonio da Silva

WR

### **11.1.1.1 CONSULTA PÚBLICA**

O PMSB, em sua versão preliminar, foi disponibilizado para Consulta Pública de forma online pela Prefeitura de Ipatinga durante o período de 14/02/2023 a 27/04/2023. Durante esse tempo, foram recebidas diversas contribuições que foram incorporadas à versão final apresentada neste documento.

### **11.1.1.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA**

A audiência pública é um espaço de apresentação e discussão para a sociedade, onde a população tem a oportunidade de apresentar seus desejos e ideias para o Plano Municipal de Saneamento Básico. A audiência é o principal momento de divulgação do PMSB, oportunizando a comunicação direta entre os proponentes do plano com a sociedade. Conforme item anterior, a audiência pública foi divulgada nos sistemas de informação da prefeitura, como também nas redes sociais do órgão e mídia escrita e impressa.

O PMSB de Ipatinga, foi apresentado e discutido em sessão de audiência pública, realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga/MG, no dia 22 de novembro de 2023, das 19:00 às 22:00 horas, onde ocorreu, de forma democrática, um profundo debate sobre os resultados alcançados com os estudos realizados pela empresa especializada contratada por realizar tal estudo. O Engenheiro responsável por realizar a explicação técnica ponderou sobre as mudanças ocorridas com o Marco legal do saneamento básico e seus impactos no município de Ipatinga/MG, onde deverão ser investidos recursos vultuosos para se alcançar as metas fixadas na Revisão do Plano no horizonte de 30 anos.

A sessão contou com participação popular, com a presença de pessoas ligadas a movimentos sociais, sindicatos, técnicos da Prefeitura Municipal e vereadores do município, conforme pode ser identificado na ATA da audiência, como também a lista de presença anexa a este documento.

Haldo Antonio da Silveira

WR

## **11.2 DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E DOS PADRÕES E NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM SEGUIDOS PELOS OPERADORES DO SISTEMA PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS**

O uso de indicadores permite aperfeiçoar e racionalizar as atividades de fiscalização, além de poder gerar diagnósticos anuais, que podem ser utilizados como instrumento de informações para a formulação de políticas públicas no setor do saneamento básico.

### **11.2.1 INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Os indicadores de água e esgoto definidos nesse Plano Municipal de Saneamento Básico foram norteados pela metodologia para avaliação dos indicadores de desempenho, sendo um mecanismo importante para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas pelos prestadores de serviços.

#### **11.2.1.1 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA - IAA**

Este indicador tem a finalidade de verificar a proporção da população do município que possui abastecimento de água potável. Para calcular este índice, é necessário o valor da população com abastecimento de água (**IAA**) pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência, que deverá ser dividido pela população urbana total, conforme expressão abaixo:

$$\text{IAA} = \frac{\text{População atendida pelos serviços de abastecimento de água}}{\text{População total do município}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: > 99%;
- Satisfatório: entre 95 e 99%;
- Insatisfatório: < 95%.

*Márcio Antônio da Silva*

*WR*

*[Signature]*

*[Signature]*

#### **11.2.1.1.2 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA - IAE**

Este índice visa monitorar o percentual da população com abastecimento de água que também possui coleta de esgoto. Para efetuar este cálculo utiliza-se o valor da população beneficiada com esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência e divide-se este valor pela população do município atendida pelo prestador de serviços com abastecimento de água, conforme expressão abaixo:

$$\text{IAE} = \frac{\text{Volume de esgoto tratado} + \text{Esgoto recebido de outros agentes} + \text{Esgoto Bruto Transferido para outro Agente submetido a tratamento}}{\text{Volume anual de esgoto Lançado na rede coletora} + \text{Volume de esgoto bruto recebido de outros agentes}}$$


Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: > 90%;
- Satisfatório: entre 85 e 90%;
- Insatisfatório: < 85%.

#### **11.2.1.1.3 ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ITE**

Este indicador visa acompanhar o percentual de esgoto coletado que é tratado antes da sua disposição final. Para o cálculo deste índice de tratamento de esgoto (ITE), é necessário o volume de esgoto tratado, que é a soma do volume anual de esgoto coletado na área de atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, mais o volume de esgoto recebido de outros agentes submetidos a tratamento, além do volume de esgoto bruto transferido para outro agente e que foi submetido a tratamento. Este somatório é dividido pela soma entre o volume anual de esgoto lançado na rede coletora e o volume de esgoto bruto recebido de outros agentes, conforme expressão abaixo:

Márcio Antônio da Silva



$$ITE = \frac{\text{Volume de esgoto tratado} + \text{Esgoto recebido de outros Agentes} + \text{Esgoto bruto transferido para outro agente submetido a tratamento}}{\text{Volume anual de esgoto Lançado na rede coletora} + \text{Volume de esgoto bruto recebido de outros agentes}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: = 100%;
- Satisfatório: entre 95 e 100%;
- Insatisfatório: < 95%.

#### 11.2.1.2 INDICADORES DE EFICIÊNCIA

##### 11.2.1.2.1 ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - IPD

Este indicador informa o percentual do volume de água distribuído que é perdido até a apuração do volume consumido pelos usuários, seja por questões técnicas (vazamentos) ou comerciais (fraudes, hidrometração deficiente, etc.).

O cálculo deste índice de perdas na distribuição de águas (IPD) é feito somando-se o volume de água produzido com o volume de água potável recebido de outros agentes fornecedores e o volume de água usado para atividades operacionais. Deste valor, subtrai-se o volume de água consumido por todos os usuários e divide-se o resultado pelo mesmo somatório citado anteriormente, conforme expressão abaixo:

$$IPD = \frac{SVA - \text{Volume de água consumido}}{SVA}$$

Em que:

$$\text{SVA} = \text{Volume de Água Produzido} + \text{Volume de Água Importado} + \text{Volume de Serviços}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: < 25%;
- Satisfatório: entre 25 e 30%;
- Insatisfatório: > 30%.



Heraldo Antônio da Silveira



#### **11.2.1.2.2 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL TOTAL – IPPT**

Este indicador expressa a quantidade de ligações de água e de esgoto atendidas, em média, por cada empregado, considerando empregados próprios e terceirizados.

O cálculo para este indicador é feito através da soma da quantidade de ligações ativas de água e esgoto e dividindo-se este valor pela quantidade equivalente de pessoal total, conforme expressão abaixo:

$$IPPT = \frac{\text{Quantidade de Ligações Ativas de Água e Esgoto}}{\text{Quantidade Equivalente de Pessoal Total}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: > 300 Ligações / empregado;
  - Satisfatório: entre 200 e 300 Ligações por empregado;
  - Insatisfatório: < 200 Ligações por empregado.

#### **11.2.1.2.3 ÍNDICE DE DESPESA POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO - IDEE**

Este indicador expressa despesa com energia elétrica em relação ao consumo total de energia elétrica consumida nos sistemas de água e sistema de esgoto.

Este índice é definido pela divisão entre a despesa com energia elétrica pelo consumo total de energia elétrica gerado pelo sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, conforme expressão abaixo:

**IDEE**= Consumo total de energia elétrica consumida nos sistemas de água e  
esgoto

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: < 0,79 R\$/Kwh;
  - Satisfatório: entre 0,79 e 1,02 R\$/Kwh;
  - Insatisfatório: > 1,02 R\$/Kwh.



WP

*[Signature]*

A atualização periódica de parâmetros para indicadores econômico-financeiros, principalmente aqueles que envolvam valores extraídos da contabilidade, é um fator importante a ser considerado.

Para a correção desse problema, poderá ser adotada uma metodologia de realinhamento anual dos parâmetros, conforme um índice médio de atualização dos custos de energia, ou mesmo de acordo com algum índice inflacionário.

Neste relatório adotou-se a correção com base em um índice inflacionário: as faixas foram atualizadas segundo o IPCA e, se utilizado esse método para correções posteriores, seu marco de referência deverá ser janeiro 2023.

#### 11.2.1.3 INDICADORES DE QUALIDADE

##### 11.2.1.3.1 ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO – IH

Este indicador avalia a relação das ligações de água ativas e hidrometradas por ligações ativas de água. Na ausência de micromedida costumam ser adotados faturamentos com altos consumos mínimos em que muitas vezes a conta de água e esgoto não tem relação com o volume consumido.

Este cálculo é feito através da divisão entre a quantidade de ligações ativas de água providas de hidrômetros pela quantidade total de ligações ativas de água, conforme a expressão abaixo:

$$IH = \frac{\text{Quantidade de Ligações Ativas de Água Micromedidas}}{\text{Quantidade Total de Ligações Ativas de Água}}$$

Haldo Antônio da Silveira

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: >95%;
- Satisfatório: entre 90 e 95%;
- Insatisfatório: < 90%.

WR

##### 11.2.1.3.2 ÍNDICE DE MACROMEDIDAÇÃO – IMAC

O índice de macromedidação mede o percentual do volume distribuído que é macromedido, considerando-se exportações e importações de água tratada entre municípios dos sistemas produtores.

Para obtenção deste índice, soma-se o volume de água macromedido com o volume de água tratada exportada e, após isto, divide-se o resultado pelo volume de água disponibilizado para distribuição.

$$IMAC = \frac{\text{Volume de Água Macromedido} + \text{Volume de Água Tratado Exportado}}{\text{Volume de Água Disponibilizado para Distribuição}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: >95%;
- Satisfatório: entre 90 e 95%;
- Insatisfatório: < 90%.

#### **11.2.1.3.3 INCIDÊNCIA DAS ANÁLISES DE COLIFORMES TOTAIS FORA DO PADRÃO - IACTFP**

Este indicador avalia a qualidade da água distribuída para consumo humano com relação à presença de coliformes fecais, pelo atendimento da PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021. Este cálculo é realizado através da divisão entre a quantidade de análises de coliformes totais com resultados fora do padrão pela quantidade de amostras realizadas, conforme expressão abaixo:

$$IACTFP = \frac{\text{Quantidade de Amostras para de Análise de Coliformes, com Resultado Fora do Padrão}}{\text{Quantidade de Amostrar Analisadas para Aferição de Coliformes Fecais}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: < 0,5%;
- Satisfatório: entre 0,5 e 2,0%;
- Insatisfatório: > 2,0%.

*Healdo Antônio da Silveira*

Os valores estabelecidos destinam-se ao acompanhamento regulatório, não devendo ser confundidos com os padrões estabelecidos pelos órgãos de vigilância da qualidade da água.

#### **11.2.1.3.4 EXTRAVASAMENTO DE ESGOTOS POR EXTENSÃO DE REDE - EEER**


Este indicador avalia o extravasamento de esgoto como fluxo indevido de esgotos ocorrido nas vias públicas, nos domicílios e nas galerias de águas pluviais, como resultado do rompimento ou obstrução de redes coletoras, interceptores ou emissários de esgotos.

O índice é calculado levando em consideração o número de vezes durante o ano que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgoto, dividido pelo comprimento total da malha de coleta de esgoto, conforme expressão abaixo:

$$\text{EEER} = \frac{\text{Quantidades de Extravasamento de Esgoto Registrados}}{\text{Extensão Total de Rede de Esgoto}}$$

Os intervalos de referência deste indicador são:

- Ideal: < 0,5 Extravasamentos / km;
- Satisfatório: entre 0,5 e 5,0 Extravasamentos / km;
- Insatisfatório: > 5 Extravasamentos / km.



Haldo Antonio da Silveira



*WR*

### 11.3 PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas consequências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingências.

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Para essas situações, deve-se estabelecer ações mitigadoras e de correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter precário.

O Plano de Emergências e Contingências é um documento no qual estão definidos os cenários de emergência, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, bem como as informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvido. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias para controle e combate às ocorrências anormais. Essas ações compreendem dois momentos distintos para sua elaboração.

O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a operacionalização. Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal juntamente com o órgão envolvido que, de forma direta ou indireta, participe das ações.

#### 11.3.1 IDENTIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

A operação em contingência é uma atividade de tempo real, que mitiga os riscos para a segurança dos serviços, contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e à qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas.

O abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal atividade em termos de essencialidade, sendo assim, em situações de emergência e de contingência, deve ser considerado prioritário na escala de decisões.

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário comumente se refletem mais significativamente sobre as condições gerais do ambiente

*[Assinatura]*

externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores desagradáveis entre outros inconvenientes.

Diante destas condições, foram identificadas situações que caracterizam anormalidades aos serviços e respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade. Visando sistematizar estas informações, foi elaborado um quadro de interrelação dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõem as estruturas dos sistemas.

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas bem como as específicas para cada sistema quanto aos eventos emergenciais identificados.

**Tabela 35 - Medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico**

Medida Emergencial	Descrição das Medidas Emergenciais
1	Paralisação Completa da Operação
2	Paralisação Parcial da Operação
3	Comunicação ao Responsável Técnico
4	Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável
5	Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros
6	Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental
7	Comunicação à População
8	Substituição de equipamento
9	Substituição de Pessoal
10	Manutenção Corretiva
11	Uso de equipamento ou veículo reserva
12	Solicitação de Apoio a municípios vizinhos
13	Manobra Operacional
14	Descarga de rede
15	Isolamento de área e Remoção de pessoas

As tabelas a seguir apresentam medidas mitigativas e suas respectivas medidas.

Mervaldo Antônio da Silveira

**Tabela 36 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de Abastecimento de Água.**

Eventos	Manancial	Captação	Aduutora de água bruta	Componentes do Sistema			Rede de distribuição	Sistemas Alternativos
				ETA	Recalque de Água Tratada	Reservatórios		
<b>Estiagem</b>	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7		2,3,4,5 e 7				2,3,4,5 e 7
<b>Precipitações Intensas</b>	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7		1,2,3,4,5,6,7				1,2,3,4,5,6,7
<b>Enchentes</b>	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7			1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
<b>Falta de Energia</b>		2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7
<b>Falha mecânica</b>		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11
<b>Rompimento</b>		2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13
<b>Entupimento</b>		2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10			2,3,4,10
<b>Represamento</b>	2,3,4,6,10							2,3,4,6,10
<b>Escorregamento</b>	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10
<b>Impedimento de Acesso</b>	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10
<b>Acidente Ambiental</b>	1,2,3,4,5,6,7			1,2,3,4,5,6,7		1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
<b>Vazamento de gás (cloro/GLP)</b>				1,2,3,4,5,6,7,8,10				1,2,3,4,5,6,7,8,10
<b>Greve</b>		2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13
<b>Falta ao Trabalho</b>		2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9
<b>Sabotagem</b>	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10,13,14	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10
<b>Depredação</b>	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11
<b>Incêndio</b>	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11							1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
<b>Explosão</b>								1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Mauro Antônio da Silva

*Márcio Antônio da Silva*

*WR*

**Tabela 37 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de Esgotamento Sanitário.**

Eventos	Componentes do Sistema / Medidas a serem tomadas				Corpo Receptor
	Rede Coletora	Interceptores	Elevatórias	ETE	
<b>Estiagem</b>					
<b>Precipitações Intensas</b>	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	
<b>Enchentes</b>	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	
<b>Falta de Energia</b>		2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	
<b>Falha mecânica</b>	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	
<b>Rompimento</b>	2,3,4,10,11	2,3,4,10,11	2,3,4,10,11	2,3,4,10,11	
<b>Entupimento</b>	2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10	
<b>Represamento</b>					2,3,4,6,10
<b>Escorregamento</b>	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	
<b>Impedimento de Acesso</b>	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	
<b>Acidente Ambiental</b>					1,2,3,4,5,6,7
<b>Vazamento de efluente</b>					1,2,3,4,5,6,7,8,10
<b>Greve</b>	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	
<b>Falta ao Trabalho</b>		2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	
<b>Sabotagem</b>	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	
<b>Depredação</b>	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	
<b>Incêndio</b>			1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	
<b>Explosão</b>				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	

### **11.3.2 PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO PLANO DE AÇÕES E CONTINGÊNCIAS**

Conforme destacado, o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação. Nesse sentido, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização.

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.

Os procedimentos operacionais estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência. Assim, o plano deverá estabelecer as responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação.

#### **11.3.2.1 MEDIDAS PARA ELABORAÇÃO**

São medidas previstas para a elaboração do Plano de Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico:

- Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;
- Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter relação com os cenários de emergência;
- Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;
- Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante emergências;
- Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos disponíveis para a resposta às emergências e como serão mobilizados;
- Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;
- Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas e
- Planejamento para a coordenação do Plano de Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico.

### **11.3.2.2 MEDIDAS PARA AVALIAÇÃO**

São medidas previstas para a validação do plano de atendimento a emergências e contingências:

- Definição de programa de treinamento;
- Desenvolvimento de práticas de simulados;
- Avaliação de simulados e ajustes;
- Aprovação do plano;
- Distribuição do plano às partes envolvidas.

### **11.3.2.3 MEDIDAS PARA ATUALIZAÇÃO**

São medidas previstas para a atualização:

- Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
- Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;
- Registro de revisões;
- Revisão das atualizações das legislações;
- Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior.

*WR*

A partir destas orientações, a administração municipal, através de pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o Plano de Emergências e Contingências, poderá estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico.

## **11.4 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO**

Conforme Art. 8º, § 5º, da Lei Federal 14.026 de julho de 2020, cabe ao titular dos serviços públicos de saneamento básico definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação.

*Márcio Antônio da Silveira*

*[Signature]*

*[Signature]*

A atividade de regulação pode ser compreendida como sendo a função administrativa desempenhada pelo Poder Público para normatizar, controlar e fiscalizar as atividades econômicas ou a prestação de serviços públicos por particulares. A regulação parte da ideia de que o Estado, ao invés de prestar materialmente os serviços tidos como essenciais à população, passa a controlar sua prestação, por meio da expedição de regras para os prestadores de serviços públicos. O Estado de Bem-Estar Social não deixa de existir, mas, sim, amolda-se a uma nova concepção.

As atividades de regulação são geralmente exercidas por agências independentes, sob a forma de autarquias especiais, que gozam de autonomia administrativa, orçamentária e decisória.

Nesse cenário regulatório relativamente consolidado no Brasil, em que inúmeros setores da economia já sofrem regulação estatal (energia elétrica, petróleo, saúde, aviação, entre outras), os serviços públicos de saneamento básico também passam a contar com o controle do ente federativo titular, obrigatório nos casos de delegação da prestação dos serviços

São objetivos da entidade reguladora, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.445/07, estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos e planos de saneamento, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico e definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária. O artigo 23 da Lei nº 11.445/07 ainda elenca uma série de competências normativas do ente regulador, adentrando em matérias de ordem técnica, econômica e social.

Portanto, mostram-se de grande importância as atividades a serem exercidas pela entidade de regulação, especialmente no que toca ao efetivo cumprimento das metas estabelecidas pelos planos municipais de saneamento, exigindo-se dos prestadores dos serviços o respeito ao cumprimento das disposições ali fixadas, que nortearão os planos de investimentos e a ampliação das atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial.

No Brasil já existem algumas agências reguladoras para as atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A grande maioria caracteriza-se como entidades estaduais, a exemplo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE), da Agência Reguladora de Saneamento e

*Heraldo Antônio da Silveira*

*WR*

Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA) e também a Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitária do Estado de Minas Gerais (ARSAE). Também existem entidades de âmbito municipal, tal como a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Joinville/SC (AMAE), a Agência Reguladora dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Mauá/SP e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário do Município de Pará de Minas (ARSAP).

As agências estaduais de regulação, em maior número no Brasil, foram concebidas para regular a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário executados pelas companhias estaduais de saneamento, responsáveis, através de delegação, pela prestação dos serviços na maior parte dos municípios.

Em Minas Gerais, por exemplo, a ARSAE regula todas os municípios onde a COPASA e a COPANOR possuem concessão para operação dos serviços de Água e/ou Esgotamento Sanitário. Esse cenário, com uma entidade estatal realizando regulação conforme requisitos legais impostos pelas Leis do Saneamento, se mostrou extremamente ineficiente, fazendo com que a Agência Reguladora Estadual ficasse extremamente longe da população que sofre com serviços muitas vezes ineficientes, mas não tem o amparo do órgão regulador.

Diante desse cenário de completa indefinição das atividades de regulação, onde muitas das agências estaduais não exercem efetivamente a competência delegada, os consórcios públicos mostram-se como uma interessante alternativa para suprir o vácuo regulatório em muitos Estados da Federação, criando-se agências reguladoras intermunicipais, capazes de exercer as atividades regulatórias no setor do saneamento básico, a exemplo do que já ocorre em Santa Catarina, e até mesmo no Estado de Minas Gerais com cases de sucesso, onde pode-se citar a ARIS-ZM (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento da Zona da Mata e Adjacências), ARISB (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais), ARSAN (Agência Reguladora de Saneamento Básico do Norte de Minas), dentre outras.

O que é de fundamental importância, é que as Agências Reguladoras de serviços público provenientes de um arranjo de consórcios de municípios, devem ser entidades unifinalitárias, ou seja, não devem exercer atividades de apoio e fomento,

*J. H. Almeida*

como a maioria dos consórcios públicos no país. Neste sentido, caminha a Lei n. 11.445/07 que baliza as agências reguladoras do setor do saneamento:

*WR*

*Art. 21. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:*

*I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora;*

*Hualdo Antônio da Silveira*

*II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.*

Restam claros os direcionamentos dados pelo legislador, que exige da entidade reguladora a independência necessária a fim de executar suas atribuições com base em critérios eminentemente técnicos, sem a interferência dos atores externos [06]. Independentemente da abrangência dada à entidade de regulação (municipal, estadual, distrital, federal ou interfederativa), o certo é que devem ser observados os princípios elencados pela Lei n. 11.445/07 e 14.026/2020.

Também há de se lembrar que o saneamento básico não se resume aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Muitas das agências reguladoras estaduais somente possuem a competência legal para a regulação dos serviços de interesse da concessionária estadual de água e esgoto. As questões relativas ao manejo dos resíduos sólidos, à limpeza urbana e à drenagem pluvial também precisam ser adequadas pelos municípios, sob pena de ilegalidade dos contratos de prestação dos serviços, nos termos do artigo 11 da Lei nº 11.445/07.

A questão dos custos é outro fator que beneficia o modelo interfederativo de regulação, a medida em que se evita a proliferação de entidades municipais. Neste ponto, as agências estaduais também se mostram salutares por este lado, mas se tornam um entrave no que diz respeito a controle social e técnico, pois muitas das vezes regulam uma quantidade enorme de municípios, sem a devida atenção e atuação nos mesmos.

Ponto bastante importante da Lei Nacional de Saneamento é a possibilidade de que a atividade de regulação seja delegada a um ente plurifederativo ou para um regulador integrante da administração pública de outra esfera da federação. Tal possibilidade se mostra especialmente importante, pois, tendo os serviços de



saneamento características predominantemente locais, predicando titularidade municipal, nem sempre será conveniente instituir um órgão regulador em cada município titular dos serviços. Para além de implicar alguma ineficiência econômica, a multiplicação de órgãos reguladores municipais tenderia a criar reguladores menos apetrechados e mais vulneráveis à captura por prestadores integrantes de grupos (públicos ou privados) com atuação em vários municípios.

Ademais, há que se primar pela uniformização das normas de regulação no setor, facilitando, inclusive, sua aplicabilidade por parte dos prestadores e seu controle pelos órgãos de fiscalização. Este fato é de suma importância para que não sejam pulverizadas as normas de regulação diante de um grande número de agências reguladoras num mesmo Estado da Federação. Aqui se mostra relevante a participação de entidades como a Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), legitimadas a promover discussões nessa seara, a fim de equacionar as normas de regulação a serem expedidas pelas diversas agências no país.

Por isso, conforme orientado pela Lei que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga/MG aprovado pela Lei 3.626 de 26 de julho de 2016, o município resolve, de maneira regional, aderir a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais (ARSAMB), através da Lei municipal nº 4.718, de 5 de outubro de 2023, que Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Ipatinga e o Consórcio Público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais – ARSAMB, que além de regular os serviços de tratamento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto, fará regulação dos serviços e gestão de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas.

Haldo Antonio da Silveira

WR



## **IMPACTOS SOBRE OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SISTEMA INTEGRADO VALE DO AÇO - SIVA**


### **11.5 INTRODUÇÃO**

Este tópico irá analisar os impactos da eventual retirada do município de Ipatinga do Sistema Integrado do Vale do Aço (SIVA) de abastecimento de água.

A análise se dará para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Embora o SIVA seja específico para o abastecimento de água, impactos indiretos serão resultantes desta alteração.

O Sistema Integrado Vale do Aço - SIVA fornece atualmente água tratada aos Municípios de Ipatinga e parcialmente para os Municípios de Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo, os quais são os principais municípios que formam a Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA.

**Figura 376** - Localização RMVA/Sistema Integrado Vale do Aço - SIVA



**Fonte:** Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, 2023.

**Figura 377 – Imagem de satélite dos municípios que compõem sistema integrado vale do aço - SIVA**

(Coronel Fabriciano ao meio, Ipatinga e Santana do Paraíso acima e Timóteo abaixo)



**Fonte:** Azimute SAN, 2023.


O sistema de abastecimento de água (SAA) integrado do vale do aço – SIVA operado pela COPASA possui captação de água bruta com aproximadamente 30 poços subsuperficiais e uma ETA com capacidade nominal de tratamento de 1.150 L/s, com vazão operacional média da ordem de 700 L/s.

Após tratamento, a água é encaminhada para diversos reservatórios que somam uma capacidade de 19.972 m<sup>3</sup>, sendo que deste total estão instalados no Município de Ipatinga (19.118 m<sup>3</sup>) de acordo com informações obtidas no PMSB, visita técnica e dados do Atlas de Água da ANA (Agência Nacional de Águas).

Haldo Antônio da Silveira

WR

**Figura 378 - Croqui do Sistema Integrado Vale do Aço - SIVA**



**Fonte:** Atlas de Água da Agência Nacional de Águas, 2020.

// [www.pavelarengenharia.com.br](http://www.pavelarengenharia.com.br)

### **11.5.1 REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - RMVA**

A Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA, mais conhecida como Vale do Aço, é uma região metropolitana brasileira no interior do estado de Minas Gerais, na Região Sudeste do país. Foi reconhecida pela lei complementar nº 51, de 30 de dezembro de 1998, sendo efetivada como região metropolitana em 12 de janeiro de 2006. Localizada no Vale do Rio Doce, é composta pelas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo e pelo colar metropolitano, que é constituído por outros 24 municípios.

Por influência da importância econômica das siderúrgicas, a região passou a ser chamada de Vale do Aço. Tornou-se conhecida internacionalmente em virtude das grandes empresas locais, a exemplo da Aperam South America (antiga Acesita), Cenibra e Usiminas, e apesar de seu povoamento relativamente recente, corresponde a um dos principais polos urbanos do interior do estado. Segundo estatísticas do IBGE, os quatro municípios principais reuniam, em 2018, um total de 493.773 habitantes. Atrativos como o Parque Estadual do Rio Doce, o Parque Ipanema e a Serra dos Cocais também se fazem presentes na RMVA, bem como o artesanato e os grupos de congado das comunidades rurais e os espaços culturais, a exemplo da Fundação Aperam-Acesita e o Centro Cultural Usiminas.

*Helder Antônio da Silveira*

*WR*

#### **11.5.1.1 GEOGRAFIA**

A Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA está localizada no interior de Minas Gerais, ao leste da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os quatro municípios principais pertencem às Regiões Geográficas Intermediária e Imediata de Ipatinga, segundo a divisão do IBGE vigente desde 2017. A área total do núcleo metropolitano é de 806,584 km<sup>2</sup> de acordo com o IBGE, dos quais 126,38 km<sup>2</sup> (15,66% do total) estão em área urbana.

O Vale do Aço está inserido na depressão interplanáltica do Vale do Rio Doce, cujo relevo é resultado de uma dissecação fluvial atuante nas rochas granito-gnáissicas do período Pré-Cambriano. O conjunto apresenta rochas do complexo gnáissico-magmático-metamórfico, que incluem biotita-gnaisse, rochas graníticas e granito-gnaisse. Como o próprio nome sugere, a região possui características de um vale, estando situada em uma área baixa em meio a montanhas. Dessa forma, o relevo é



acidentado, com sua depressão caracterizada pela presença de colinas com declividade moderada cortadas por planícies fluviais e lagos naturais.

#### **11.5.1.2 DISPONIBILIDADE HÍDRICA**

A região se encontra na bacia do rio Doce e é quase completamente abrangida pela sub-bacia do rio Piracicaba. No subsolo, abaixo de onde o rio Piracicaba deságua no rio Doce, está localizado um aquífero aluvionar, que é de onde é extraída a água utilizada para o suprimento da maior parte do Vale do Aço. A demanda de água gira em torno de 1000 litros por segundo e a captação e o tratamento nos quatro municípios são realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Não há problemas de disponibilidade hídrica na região, entretanto, há problemas de qualidade de água, especialmente no Rio Doce.

#### **11.5.1.3 DEMOGRAFIA**

Em 2022, a população dos quatro municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, conforme censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 458.786 habitantes. Ipatinga é o município mais populoso, com 227.731 habitantes, seguido por Coronel Fabriciano, com 104.736 habitantes; Timóteo, com 81.579 habitantes e Santana do Paraíso, com 44.800 habitantes.

Santana do Paraíso é o município que apresentou as maiores taxas de crescimento nas últimas duas décadas, visto que é o único que ainda conta com grandes áreas propícias a receber investimentos imobiliários, ao mesmo tempo em que se situa próximo à região do Centro de Ipatinga e ao complexo da Usiminas. De 2010 a 2022, a taxa média de crescimento anual da população em Santana do Paraíso foi de 4,15%, enquanto Ipatinga teve índice médio de 1,20%; Timóteo 0,29% e Coronel Fabriciano 0,62%.

Cabe ressaltar que 24,8% dos habitantes de Santana do Paraíso em 2022 eram oriundos de outros municípios. No colar metropolitano, 14 municípios registraram queda da população durante o decênio. A taxa de habitantes vivendo no perímetro urbano é maior que 98% em Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, enquanto em Santana do Paraíso é de 92,6%, e em todo o colar metropolitano o índice se mantém próximo de 75%.



Mauricio Antônio da Silveira



**Tabela 38** - População Residente Estimada dos municípios atendidos pelo SIVA

Município	População
Ipatinga	227.731
Coronel Fabriciano	104.736
Timóteo	81.579
Santana do Paraíso	44.800

Fonte: IBGE, 2023.

## 11.6 IMPACTOS NO SIVA COM A POSSÍVEL RETIRADA DE IPATINGA

Um dos pontos de preocupação da Administração Pública de Ipatinga compreende os reais impactos decorrentes da retirada do município do sistema SIVA.

Diante a esta condição, a presente revisão do PMSB apresenta a seguir os impactos identificados com a eventual retirada do município de Ipatinga do Sistema Integrado de Abastecimento de Água.

Nivaldo Antônio da Silveira

## **11.6.1 IMPACTOS PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA**

### **11.6.1.1 AUTONOMIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Um dos pontos de maior impacto positivo compreende a autonomia do município de Ipatinga na prestação dos serviços de abastecimento de água, condição esta estabelecida como fundamental para a Administração Pública. O fato é que o modelo de concessão previsto comporta a viabilidade para a modernização, ampliação e operação dos sistemas de água e esgoto, com fornecimento de serviços com qualidade, objetivo maior que visa ao atendimento às demandas da população local.

### **11.6.1.2 DEPENDÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COPASA**

Até que a nova ETA de Ipatinga seja construída, o município dependerá de fornecimento de água pela COPASA.

Para o fornecimento, a COPASA será remunerada por m<sup>3</sup> de água tratada fornecida para o município com medição na saída da ETA.

O valor a ser pago para a COPASA será definido com base nos estudos de viabilidade econômica e financeira estruturado futuramente a partir deste plano municipal de saneamento. Esta condição já foi prevista no estudo de viabilidade apresentado na presente revisão.

### **11.6.1.3 TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA**


A previsão de construção de uma nova ETA deverá resultar na utilização de tecnologias mais seguras para o tratamento de água.

O Município de Ipatinga já dispõe de área para construção da nova ETA conforme imagem abaixo.

**Figura 379** – Imagem de satélite da área de implantação da nova ETA que irá atender o Município de Ipatinga (Região demarcada em vermelho - terreno de propriedade da PM de Ipatinga para instalação da nova ETA. Região demarcada em roxo: atual ETE Ipanema)

*WR*

*Analdo Antônio da Silveira*





Fonte: Google Earth, 2023.

WR

#### 11.6.1.4 ALTERAÇÕES NO LANÇAMENTO DE EFLUENTES DA ETE

Com a previsão de implantação da nova ETA de Ipatinga nas proximidades da ETE, deverá ser avaliada a eventual necessidade de deslocamento do ponto de lançamento de efluentes tratados, a jusante da captação de água.

Márcio Antônio da Silva

#### 11.6.1.5 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A gestão própria e exclusiva do Município de Ipatinga frente aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário proporcionará as condições de equilíbrio econômico-financeiro das operações, conforme demonstrado no estudo de viabilidade.

Essa condição é fundamental para o atingimento das metas de universalização e de qualidade pretendidas pela Administração Pública.

## **11.6.2 IMPACTOS PARA A COPASA E OS DEMAIS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO SIVA**

Sob o ponto de vista dos municípios vizinhos integrantes do SIVA – Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo – e especificamente da COPASA, os impactos decorrentes da retirada de Ipatinga foram assim definidos:

### **11.6.2.1 AUMENTO DE DISPONIBILIDADE ÁGUA PARA OUTROS MUNICÍPIOS**

Com a retirada do Município de Ipatinga do SIVA e após a nova ETA concluída, a parcela de água produzida referente a Ipatinga poderá ser disponibilizada para os outros municípios atendidos pelo SIVA.

Os dados disponibilizados pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre saneamento) apontam necessidades de ampliação do índice de atendimento destes municípios, visando a universalização dos serviços de abastecimento de água, cuja meta estabelecida é de 99% da população. Assim, temos:


- Coronel Fabriciano: Atendimento água: 80,85%. Atendimento água urbano: 81,87%;
- Timóteo: Atendimento água: 86,60%. Atendimento água urbano: 86,76%;
- Santana do Paraíso: Atendimento água: 84,34%. Atendimento água urbano: 91,07%;

### **11.6.2.2 ATENDIMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES**

A saída de Ipatinga do SIVA com a construção da nova ETA pode ser uma oportunidade para que a COPASA possa fornecer água a grandes consumidores instalados nos municípios.

### **11.6.2.3 REDUÇÃO DA RECEITA DA COPASA**

É inevitável, nesta nova configuração, a ocorrência de uma redução da receita da COPASA. Entretanto, a parte desta perda poderá ser compensada por uma maior disponibilidade de água aos municípios que permanecerão no SIVA possibilitando o atendimento às demandas futuras deles.



#### **11.6.2.4 DISPENSA DE NOVOS INVESTIMENTOS EM PRODUÇÃO DE ÁGUA**

Com a redução do volume referente ao consumo de Ipatinga, a COPASA poderá atender os municípios vizinhos sem a necessidade de investimentos adicionais na produção de água.

#### **11.6.2.5 ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO – RAP 4.5**

Uma situação pontual identificada e que deverá demandar intervenção técnica compreende o abastecimento do Município de Santana do Paraíso, através do reservatório RAP 4.5.

O fato é que este reservatório encontra-se no Município de Santana do Paraíso, mas, hidráulicamente, opera como reservatório de “jusante” alimentado pelo excedente de água do abastecimento de Ipatinga.

Assim, para que a água chegue ao RAP 4.5, faz-se uso do sistema de redes de Ipatinga. Com a condição prevista futuramente, uma das alternativas seria o controle do abastecimento através de macromedidor, com registro de entrada e saída do sistema.

**Figura 380** – Mapa dos ativos que abastecem o sistema de Santana do Paraíso de Ipatinga - MG



WR

Márcio D.

#### **11.6.2.6 NECESSIDADE DE MEDIÇÃO E OBRAS PONTUAIS**

Como o sistema é integrado, deverão ser analisadas as redes, adutoras e reservatórios para que se possa instalar macromedidores com objetivo de medir tanto a água tratada fornecida pela COPASA para Ipatinga quanto a fornecida para os outros municípios naquelas redes que derivam do SAA de Ipatinga.

Para que isso aconteça, caso haja necessidade, deverão ser realizadas intervenções operacionais pontuais nas redes e nas adutoras de abastecimento de água.

#### **11.6.3 BALANÇO HÍDRICO PARA OS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO SIVA**

Para finalizar a análise de impactos, apresentamos a seguir um “Balanço Hídrico” com base nas informações obtidas para Ipatinga e para os municípios vizinhos, de forma a proporcionar uma análise quantitativa da relação de uso da água para fins de abastecimento público.

Para tanto, é importante destacar que, com exceção do Município de Ipatinga, os Municípios de Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo, dispõem de sistemas locais de produção de água para abastecimento público, o que confere uma baixa dependência do sistema SIVA, conforme será demonstrado a seguir.

As estruturas de tratamento existentes nos municípios estão destacadas a seguir e têm seus dados, conforme dispostos no Atlas de Abastecimento de Água da ANA, complementados pelos Relatórios de Fiscalização Operacional da ARSAE 112/2018 e 118/2021 referentes ao Município de Coronel Fabriciano e 151/2018 referente ao Município de Timóteo, com exceção do Município de Santana do Paraíso, para o qual não foi identificado relatório de fiscalização da ARSAE.



Hervaldo Antônio da Silveira




**Tabela 39** - Capacidade de Produção de água Instalada e Operacional nos Municípios atendidos pelo SIVA.

Município	Manancial	ETA	Vazão Nominal	Vazão Operacional	Observação
			L/s	L/s	
Ipatinga	Poços	ETA Amaro Lanari (SIVA)	1150	700	
	<b>Total</b>		<b>1150</b>	<b>700</b>	
Coronel Fabriciano	Poços Bairro Mangabeiras	ETA Mangabeiras	486	260	
	Ribeirão Caladão	ETA Caladão	41	22	
	<b>Total</b>		<b>527</b>	<b>282</b>	
Santa do Paraíso	Córrego do Achado		49	49	
	Córrego do Soveno		18	18	
	Poços		14,8	14,8	
	<b>Total</b>		<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	
Timóteo	Poços	ETA Santa Terezinha	240	240	
	Poços	Jardim Primavera	40	40	
	Poços	Cachoeira do Vale/Macuco	14	14	
	<b>Total</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>250 (ARSAE)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2052,8</b>	<b>1357,8</b>	

Haldo Antonio da Silveira

WR

**Figura 381** Principais captações existentes na área de estudo



Observados os dados acima destacados na tabela anterior, verifica-se uma capacidade instalada de produção total de 2052,5 L/s e uma produção média de 1357,8 L/s.

Já se tratando de demandas a partir de dados do SNIS 2021, os volumes produzidos em cada localidade incluindo as vazões de perdas de água estão apresentados a seguir e comparados com a capacidade de produção de cada município.

**Tabela 40** Balanço Hídrico de demanda e produção de água para abastecimento público (Fonte SNIS 2021)

Município	População atendida com serviços de água	Volume Produzido	Vazão média produzida	Vazão Própria - Sistemas locais	Dependência do SIVA
	Habitantes	1000 m <sup>3</sup>	L/s	L/s	L/s
Ipatinga	227.331	19.589,59	621,18	0,00	621,18
Coronel Fabriciano	89.505	9.773,15	309,90	282,00	27,90
Santana do Paraíso	30.403	2.645,60	83,89	81,80	2,09
Timóteo	79.040	7.247,28	229,81	250,00	-20,19
Total	426.279	39.255,62	1244,79	613,80	630,99

Os resultados obtidos nesta análise apontam:

- Mauricio Antonio da Silva*
- a) O Município de Ipatinga é hoje 100% dependente do Sistema SIVA e, portanto, deverá implementar solução própria para atendimento às suas demandas ou adquirir água tratada de terceiro.
  - b) O Município de Coronel Fabriciano apresenta uma dependência teórica de 27,9 L/s, ou seja, menos de 10% da demanda total. Segundo Relatório ARSAE 112/2018, a necessidade de atendimento do Município de Coronel Fabriciano pelo Sistema SIVA era de 1,0 L/s, portanto, aparentemente desprezível.
  - c) O Município de Santana do paraíso, apresenta uma dependência teórica de 2,0 L/s, correspondente a 0,25% da demanda de consumo, portanto, quase que desprezível.
  - d) Para o Município de Timóteo, o balanço hídrico foi negativo, demonstrando que o sistema local já atende com folga as demandas de consumo, e que consequentemente não há qualquer dependência do Sistema SIVA.

Por fim, os resultados do Balanço Hídrico apontam para uma baixíssima dependência do Sistema SIVA para atendimento às demandas dos municípios vizinhos a Ipatinga, condição esta que não pode ser tratada como impeditivo para a retirada do Município de Ipatinga do referido sistema.

É importante destacar, que ao longo do ano de 2023 podem ter ocorrido intervenções da COPASA no SIVA que não foram comunicadas de forma oficial a prefeitura de Ipatinga, e que podem ter alterado os valores que cada município utiliza do Sistema Integrado neste item da Revisão do PMSB, mas que não alteram, de forma substancial, a viabilidade do processo de concessão do município de Ipatinga/MG aqui analisado.



Haldo Antonio da Silveira

WR



*Heberto Antônio da Silveira*

*WR*

## 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Ipatinga, instituído pela Lei Municipal nº 3.626 de 26 de julho de 2016, foi elaborado em conformidade com o artigo 19 da Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e o Decreto Federal nº 7.217 de 21 de junho de 2010 que o regulamenta, bem como suas alterações e atualizações posteriores.

Sabe-se que o Plano Municipal de Saneamento é um importante instrumento normativo de planejamento e de desenvolvimento sustentável, com vistas ao estabelecimento de diretrizes para garantia do bem-estar da população e a preservação do meio ambiente.

Trata-se, portanto, do aprimoramento conjunto de serviços, infraestrutura e instalações que compõem os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário municipal, mediante ampliação progressiva de medidas adequadas ao adensamento populacional ao longo dos próximos anos, garantindo-se, ademais, o atendimento de necessidades globais e essenciais da população.

Esta revisão atende aos requisitos técnicos previstos na legislação vigente, mediante: (i.) diagnóstico da situação atual por meio da análise de deficiências; (ii.) identificação de necessidades futuras; (iii.) definição dos objetivos e metas de curto médio e longo prazos para atendimento das necessidades futuras; (iv.) definição de mecanismos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.

Tais requisitos, por óbvio, resultaram na preservação dos recursos ambientais postos à disposição da coletividade, seja pela captação, tratamento e distribuição de água tratada e por meio do cuidado na coleta, tratamento e disposição final dos efluentes sanitários gerados no município, e pelo atendimento de metas e indicadores de desempenho nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou na qualidade e planos de contingência, resultando, pois, na principal estratégia para redução de perdas, aumento de eficiência e, consequentemente na melhora global da prestação de serviços de saneamento local.

Importante acrescentar que o Plano Municipal de Saneamento Básico do Sistema de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário do município de Ipatinga proposto, atualiza parte da Lei Municipal nº 3.626 de 26 de julho de 2016, sendo o referido plano contingenciado através de um estudo realizado por empresa

*[Assinatura]*

especializada e com revisão pelo DESA (Departamento de Energia e Saneamento da Prefeitura de Ipatinga), e tem como principal objetivo atender as premissas básicas para o sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de elevar a segurança operacional e ambiental, acrescentar melhorias nas condições de tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto e melhorar a qualidade dos serviços prestados no horizonte de 30 anos até o ano de 2053.

Considerando, pois, o interesse público de que se reserve a matéria, solicitamos a atenção dos senhores membros dessa câmara municipal para apreciação e aprovação do presente projeto de lei.

Ipatinga/MG, 27 de novembro de 2023

GUSTAVO MORAIS NUNES  
Prefeito Municipal de Ipatinga

Haldo Antonio da Silveira

WR



## ANEXOS



Haldo Antonio da Silveira

WR



# **ANEXO 1 – TABELAS 20 E 21**



Helder Antônio da Silveira

WR



[www.pavelarengenharia.com.br](http://www.pavelarengenharia.com.br)

TABELA 20 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ficha	Intervenção	Cronograma Físico-Financeiro					
		Emergencial	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	Investimentos Previstos - R\$	
A001	Estudo do Sistema de Bombearamento dos Poços de Captação e da Adutora de Água Bruta	Realizar estudo da eficiência do sistema de bombreamento dos poços de captação e da rede adutora responsável por encaminhar a água bruta até a ETA Amaro Linari.					150.000,00
A002	Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das Águas de Lavagem dos Filtros na ETA Amaro Linari	Tratar o lodo produzido (leito de secagem, adensamento mecânico em centrifuga, filtro a振动, etc.), analisar a composição (ex: presença de metais pesados) e realizar a destinação adequada (ex: matéria prima alternativa para adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, telhas, combustível, etc., ou encaminhamento para a unidade de destaque dos resíduos de (padaria), e para as águas de lavagem dos filtros é recomendada a recirculação das mesmas no processo de tratamento.					4.925.680,00
A003	Reforma estrutural do Sistema de Reservação de Água Tratada						11.673.365,00
A004	Implantação de reservatórios sezonais	Estudo prévio do local de implantação, aquisição da área, projeto e obras de implantação dos reservatórios.					3.176.440,00
A005	Ampliação do Programa de Redução de Perdas	Substituir redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados (fibrocimento e outros), instalar válvulas de manobras para configuração dos sistemas de abastecimento que ainda não fazem o PPA; implantando, instalar novas válvulas redutoras de pressão na cidade e implantar medidas relacionadas à otimização dos sistemas, para combater o controle das perdas e suas variações, diversas e das perdas aparentes (cadastro de consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial, etc.);					80.474.817,00
A006	Ampliação da Rede de Distribuição e Ligação Predial de Água	Instalar novos hidrômetros e substituir hidrômetros existentes, com função de defletor e incapacidade de registro de vazões corretas – O tempo de vida dos hidrômetros é estimado é de 6 anos;					59.014,55
<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>		R\$ 34.754.334,10	R\$ 31.984.870,71	R\$ 112.090.301,55	R\$ 32.409.484,55	R\$ 212.032,70	

Márcio Antônio da Silveira

WR


TABELA 21 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ficha	Intervenção	Cronograma Físico-Financeiro				
		Emergencial	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo	Investimentos Previstos, R\$
E001	Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos nas áreas não atendidas.					2023
E002	Substituição das redes antigas e/ou com problemas.					2024
E003	Reforma dos reatores UASSB da ETE Ipanema					2025
E004	Adequação dos filtros anaeróbios e implantação de dois novos filtros anaeróbios na ETE Ipanema					2026
E005	Adequação das EEEs Vila da Paz e Ipanema.					2027
E006	Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Esgotamento Sanitário.					2028
E007	Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos para Atender a Demanda Futura.					2029
E008	Programa Cela Física					2030
TOTAL INVESTIMENTO		R\$ 45.261.497,16	R\$ 81.804.159,26	R\$ 44.278.935,29	R\$ 36.442.008,29	R\$ 207.786,40

Márcio Antônio da Silveira

WR

## **ANEXO 2 – ATA E LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA**



Maldo Antonio da Silveira

WR



[www.pavelarengenharia.com.br](http://www.pavelarengenharia.com.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente**

Haldo Antonio da Silveira

WR

**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA/MG**

Aos 22 dias do mês de novembro de 2023, às 19:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, situada na Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, Ipatinga, CEP 35160-011, reuniram-se o Secretário Municipal de Planejamento, Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), Diretora do Departamento de Meio Ambiente (DEMAM), Diretor do Departamento de Energia e Saneamento (DESA), consultor da P. Avelar Engenharia Ltda., municípios e outros interessados.

**DA ABERTURA DOS TRABALHOS:** O Secretário Municipal de Planejamento, Bruno Santos Almeida, deu início à reunião no horário supra informado, escolhendo, dentre os presentes, Heverton Rocha - Secretário Adjunto de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - para redigir a presente Ata.

**DAS DISCUSSÕES DO ASSUNTO EM PAUTA:** Após as formalidades legais iniciais, o Secretário de Planejamento propôs o debate do assunto em pauta: **Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ipatinga**, dando a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre o tema em tela. Pontuou-se que a revisão do plano representa significativa melhora do setor de saneamento, elevando-o a um novo patamar. A propósito, a revisão em debate harmoniza-se com a Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, tendo sido chamada de o novo "Marco Legal do Saneamento", que priorizou serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, criou o CISB (Comitê Interministerial de Saneamento Básico), incentivou a concessão da prestação de serviços (extinguindo contratos de programa), regionalizou a gestão dos serviços de saneamento básico, além de ter definido uma meta ambiciosa de atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, com possibilidade de ampliar até 2040. Registre-se que esta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente**

Audiência representa mais uma etapa a ser cumprida para o lançamento do edital de licitação que visa definir a nova empresa responsável pela concessão dos serviços de água e esgoto do município, haja vista o encerramento do contrato anterior com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Em seguida, o consultor da P. Avelar Engenharia – empresa especializada, responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – abordou os aspectos legais do projeto revisional, alertou sobre os objetivos não alcançadas pela antiga concessionária de serviços públicos e apresentou um plano alinhado com os escopos da Lei Federal nº 14.026/20, na expectativa de atingir as suas metas. Obtempera-se, ainda, que o referido processo de revisão está acompanhado de um dossiê fotográfico representativo de cada unidade pertencente ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário que foi visitada. A propósito, todos os estudos da P. Avelar Engenharia, além das etapas de elaboração e desenvolvimento do projeto foram realizados sob a coordenação do Departamento de Energia e Saneamento (DESA), cujos resultados estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Ipatinga e também poderão ser obtidos via e-mail. Depois, iniciou-se uma dinâmica de perguntas e respostas com a participação de todos os interessados, tendo sido esses alguns dos questionamentos: i) por que não foi realizada a revisão dos 4 (quatro) eixos temáticos do saneamento básico? ii) qual a necessidade de ser feita a revisão do PMSB? iii) quando se encerrou o contrato da atual concessionária de serviços de água e esgoto? iv) qual a empresa foi responsável por realizar a revisão do PMSB? v) é preferível que o trabalho de saneamento seja realizado através de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviços públicos? vi) quais seriam os impactos de eventual privatização do setor de água e esgoto? vii) quando será realizada a revisão dos eixos temáticos: resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas? Todas as perguntas foram respondidas e as dúvidas esclarecidas.

**DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:** Ao final, com a decurso do tempo necessário e com a oportunidade de fala a todos os presentes, reiterou-se a importância da participação da sociedade em todas as etapas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), tanto que foi realizada Consulta Pública durante o

WR

Heberto Antônio da Silva



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
**Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente**

período de 14/02/23 a 27/04/23. Ademais, foi informado de que a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico seria encaminhada à Câmara Municipal de Ipatinga para apreciação. Deram por encerrado os trabalhos, determinando-se a lavratura da presente Ata, a qual lida e achada conforme, vai por mim assinada e pelos demais presentes.

Ipatinga, 22 de novembro de 2023.



Haldo Antonio da Silveira

**IPATINGA**

WR

Nº	NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
68	José de Brito Furtado		31 99284360	
69	Paulo Henrique		(31) 99475-5495	
70	Priscila Ferreira Lobo		31 98624-1678	
71	Alcides Góes Souza		31 98624-1678	
72	Alcides Góes Souza		31 98624-1678	
73	Alcides Góes Souza		31 98624-1678	
74	Antônio J. Alves	R. Presidente Tancredo Neves, 527, Ipatinga (31) 99767-8011		
75	Juarez P. Correia	R. Gonçalves 385 Ipatinga (31) 982351000		
76	Ricardo R. Meyer	55060-000 Sul	(47) 999816611	
77	Rafael Henrique da Silva	Belo Horizonte	31 986720125	
78	Ricardo Posto de Saude	IPATINGA	31 998813888	
79	Márcio Afonso da Silveira	IPATINGA	(31) 992304640	

Mauro Antonio da Silveira

Mauro Antonio da Silveira


Mauro Antonio da Silveira

WR

Nº	NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
12	Pedro H. B. borto	R. Gralha, 400/201 Int.º 32	32 9942-0005	
13	Marcos G. rodrig	Baixa 430 Iguaçu	31 99645926	
14	Jackson M. Goulart	R.Turmalina, 260, Iguaçu	31 992957545	
15	Juimara Shinho de Castro	Monteiro 10300 602	31 91491422	
17	Sebastião de Souza	R. Dusek 125 Bto	31 987990885	
18	Justiane Soares	L. Superambeba 275	31-98875-1300	
19	Helvécio Ferreira Pelm	R. Gabriel Moraes 54	(33)98801965	
20	Hélio Ribeiro Pelm	R. Gabriel Moraes 54	(33)98801965	
21				
22				
23				

Haldo Antonio da Silveira

WR




Audiência Pública para apresentação da Revisão do "PLANO MUNICIPAL DE  
**SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA**"

Nº	NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
24	Anacleto Neto	Rua Lagoa Azul, 212 Recanto	31 9810 8168	
25	Antônio Senna	Rua Duiz de Souza, Centro	31 9711 4471	
26	Eduardo Ferreira Soares		31 9710 6109	
27	José Alessandro Pavao	R. Jacona, Brista	987159033	
28	José Gomes	R. Senhora	31 986180300	
29	José Gomes	R. Senhora	31 986180300	
30	José Gomes	R. José Boaventura	31 9711 25450	
31				
32				
33				
34				

Haldo Antonio da Silva

WR





Audiência Pública para apresentação da Revisão do "PLANO MUNICIPAL DE  
**SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA**

Nº	NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
79	Joerson C Gomes	Rua Damas, 50 - B. S. CAROIM	98767-4634	(b)
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				

Mauricio Antonio da Silva

WR

*[Handwritten signatures]*

Nº	NOME	ENDEREÇO	TELEFONE	ASSINATURA
1	Renato P. Michelin	R. Carlos Gomes, 612	31 988825391	[Signature]
2	Olivia T. Santiago	R. Ezequiel, 220	31 9888196833	Olivia T. Santiago
3	Enrico E. Bisognin		31 9888196833	[Signature]
4	Bruno Santo Almeida	Aldeia Nossa Sra Amt 201	31 988819009	
5	Maria da Glória Passos		31 986080732	<i>Maria da Glória Passos</i>
6	Graziâm Elisa Dorn	Rua 17 Marçâ 285	31 987545730	[Signature]
7	Maria Alba Nascimento			Maria Alba Nascimento
8	Claudia Reis de Paula Reis	R. Vargem, 220, apto 101, sobre (31) 98576-0516	31 9888196833	[Signature]
9	Márcio P. Soeiro Nogueira Almeida	R. Palmeiras, 133 Horizonte	31 988376050	[Signature]
10	Christylinho	R. Arco da Rua Municipal, 31. 986847751	31 9888196833	[Signature]
11	Edmundo Júnior	R. Amorim Soares 39883-000	31 9888196833	[Signature]

SDP - Embraus

Nealdo Antônio da Silveira


WR

*[Signature]*

## Página de assinaturas



**Ney Ribeiro**  
566.114.806-25  
Signatário



**Nivaldo Silva**  
975.944.236-15  
Signatário



**Wellington Ramos**  
043.436.376-62  
Signatário

## RECEBEMOS

*Secretaria Geral - CMI*

**Secretaria Geral**  
034.247.546-09  
Signatário

## HISTÓRICO

29 dez 2023 12:07:33		Assessoria Técnica criou este documento. (E-mail: assessoria.tecnica@camaraipatinga.mg.gov.br)
29 dez 2023 12:29:59		Nivaldo Antônio da Silva (E-mail: ver.nivaldo@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 975.944.236-15) visualizou este documento por meio do IP 152.255.124.187 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:31:37		Nivaldo Antônio da Silva (E-mail: ver.nivaldo@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 975.944.236-15) assinou este documento por meio do IP 152.255.124.187 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:20:16		Ney Robson Ribeiro (E-mail: ver.ney@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 566.114.806-25) visualizou este documento por meio do IP 152.255.116.164 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:21:52		Ney Robson Ribeiro (E-mail: ver.ney@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 566.114.806-25) assinou este documento por meio do IP 152.255.116.164 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:28:03		Wellington Gomes Ramos (E-mail: ver.wellington@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 043.436.376-62) visualizou este documento por meio do IP 38.156.0.198 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:32:04		Wellington Gomes Ramos (E-mail: ver.wellington@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 043.436.376-62) assinou este documento por meio do IP 38.156.0.198 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil
29 dez 2023 12:36:35		Secretaria Geral (E-mail: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) visualizou este documento por meio do IP 177.23.29.111 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bf9796f51ac2092c4fd26d81f195b0c785b579452923b5e27dbd4ae171db2e08  
<https://valida.ae/6f7f47f8c73f9b083e2b49c1a2917fda8943546b7c160d691>



29 dez 2023

12:36:46



**Secretaria Geral** (E-mail: secgeral@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 034.247.546-09) assinou este documento por meio do IP 177.23.29.111 localizado em Ipatinga - Minas Gerais - Brazil

Autenticação eletrônica 127/127

Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 29 dez 2023 às 12:36:46

Identificação: #6f7f47f8c73f9b083e2b49c1a2917fda8943546b7c160d691



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #bf9796f51ac2092c4fd26d81f195b0c785b579452923b5e27dbd4ae171db2e08

<https://valida.ae/6f7f47f8c73f9b083e2b49c1a2917fda8943546b7c160d691>